

MB No-1054

8

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - constn of Urgent Repair work from/ on Parg Baghauri Path Under P. D.R.					
Authority - Executive Engineer, R.W.D works Div. Raichur					
Date of commencement					
Date of Measurement					

Record entry

① Supplying, killing

brick - bats compacted
manually - do - do
- cell - 75

 $8.00 \times 2.50 \text{ m}$
$$\times \frac{2.50 + 1.80}{2} = 38.00 \text{ mg}$$
$$10.00 \times 3.02 \times 0.20 = 6.00 \text{ mB}$$

$$= 44.00 \text{ mB}$$

~~Longman~~
29/1/20
J.C

24/11/2020

CP

Continuation


2011/02

Continuation

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसडा (समस्तीपुर) द्वारा कराए गए FDR पथों की जांच से संबंधित प्रतिवेदन

क्र०	पथ का नाम	क्षतिग्रस्त भाग	कराए गए कार्य	कराए गए कार्य की राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	सोनूपुर पंचगामा	217 Mtr	Brick Bat Filling	3.09600	कार्य पूर्ण
2	बटहा उदयपुर सीमान	232 Mtr	Brick Bat Filling	3.95600	कार्य पूर्ण
3	हनुमाननगर से सिहमा	293 Mtr	Brick Bat Filling	5.57100	कार्य पूर्ण
4	हरपुर बेला पथ	100 Mtr	Brick Bat Filling	1.68798	कार्य पूर्ण
5	करेह नदी के दक्षिणी बांध एवं फुहिया गांव के बीच	40 Mtr	Earth Work, Brick Bat Filling & GSB	21.61240	कार्य पूर्ण
6	भरवारी से टेकनामठ	64 mtr	Brick Bat Filling	0.95000	कार्य पूर्ण
7	एस०डी०ओ० ऑफिस से यू०आर० कॉलेज	126 Mtr	GSB	1.51000	कार्य पूर्ण
8	टी०३ से सोनमा के आगे	70 Mtr	Brick Bat Filling & GSB	5.18800	कार्य पूर्ण
9	टी०१ से महादेवा	64 Mtr	Brick Bat Filling	1.21200	कार्य पूर्ण
10	एम०डी०आर० से खोटा-तिलकपुर पथ	47 Mtr	Brick Bat Filling	22.77000	कार्य पूर्ण
11	वारी चौक से वारी गांव	56 Mtr	Brick Bat Filling	1.11000	कार्य पूर्ण
12	परसा बघौनी पथ	18 Mtr	Brick Bat Filling	0.80900	कार्य पूर्ण
13	कर्पूरी चौक से हरदिया	325 Mtr	Brick Bat Filling	9.29796	कार्य पूर्ण
14	करसौली से हसनपुर	240 Mtr	Brick Bat Filling	2.53200	कार्य पूर्ण
15	हवका बाहा पथ का एप्रोच पथ	5 Mtr	Brick Bat Filling	0.55362	कार्य पूर्ण
16	सिहमा से चंदौली	90 Mtr	Earth Work & GSB	4.36695	कार्य पूर्ण
17	टी०२ से जीवडीहली	06 Mtr	Brick Bat Filling	2.89368	कार्य पूर्ण
18	टी०१ से बेलसडी	126 Mtr	Brick Bat Filling	2.93100	कार्य पूर्ण

उपरोक्त सभी पथों की जांच की गई जो संतोषप्रद है।


 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-समस्तीपुर