



पत्रांक 45 (जिला प्रमुख शाखा) / वि०

प्रेषक,

डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से.
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

म. मा. 13-1-18

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेतिया।

बेतिया, दिनांक 11/01/18.

विषय :-

नौतन से मंगलपुर बांध सड़क पर मच्छरगांवा चौक के निकट इंडियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पहले अवस्थित पुल के टूटे हुए Side wall की मरम्मत के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नौतन से मंगलपुर जाने वाली बांध सड़क पर मच्छरगांवा चौक के निकट इंडियन ऑयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प के पहले अवस्थित पुल का Side wall टूटा हुआ है, जिस कारण हादसा हो सकता है। इसकी तत्काल मरम्मत आवश्यक है। इस सड़क को आपके प्रमंडल द्वारा हाल-फिलहाल में ही बनाया गया है किन्तु पुल की यह स्थिति निराशानजक है।

अतः निदेश है कि उक्त पुल के टूटे हुए wall की तत्काल मरम्मत कराकर

अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक: 66 | बेतिया, दिनांक: 13/01/2018

सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल, मंगलपुर के
स्वयं कार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
बेतिया।C/S
E.E. 11/18