

Confidential (12)



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

ESTIMATE FOR EMERGENT REPAIR FOR RESTORATION OF TRAFFIC

Bihar (बिहार) Map



F.D.R - 2021-2022

Name of the Road :- Giloshi - Gronwa To Pakari.

DISTRICT	:	Jehanabad	
DIVISION	:	Jehanabad	
BLOCK	:	Jehanabad	
TOTAL COST OF RESTORATION	:	9.67 lac	Lac

Submitted By:
Executive Engineer
RWD WORKS DIVISION
Jehanabad

GENERAL ABSTRACT OF COST

NAME OF ROAD : Ekloki-Gomwa To Pakari.

DISTRICT Jehanabad
BLOCK Jehanabad.
DIVISION Jehanabad
LENGTH OF ROAD (in Km) 1.250 K.m.
CD STRUCTURES

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
PART-A	RESTORATION COST <u>12477.75</u>	
1	Brick Bat Filling - <u>371.90 x 2328.22 =</u>	<u>8,62,727.90</u>
2	Hume Pipe 1000mm Dia - <u>6659.30 x 15.00 =</u>	<u>99889.50</u>
3	Sand Bag with Sand <u>@ 5231.51</u>	<u>34839.35</u>
	SUB TOTAL OF Restoration	<u>9,62,616.75</u>
	LABOUR CESS 1% of cost	<u>9626.17</u>
	GST 12 % of cost	<u>11551.40</u>
	SEIGNIORAGE FEE @ 10 % on Minor Mines	<u>9626.17</u>
	TOTAL OF Restoration	<u>10,84,069.29</u>
	TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =	<u>9,67,613.20</u>

557824
85973
643792
6438
77256
44048
771539

21/09/21
JE
RWD

21/9/21
AE
RWD

22.9.2021
EE
RWD

771500
or
7.7156

Technically approved for Rs. 7.715
Rupees Zero Crore 7.715 Lakh
Seventy one thousands Five hundred

Sd—

S.E.
Circle

SE
RWD

B.F. → Rs 7.715 lakh.

provisionally Technically Sanctioned for Rs. 7.715 lakh

Rupees. 200 Crore. Seven lakh seventy one
thousand. Five Hundred 200

~~Confidential Copy~~
~~Stamp: P.W.D. (W) Circle Aurangabad~~

Stamp: P.W.D. (W) Circle Aurangabad

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- श्री शत्रुघ्न झा, कार्यअभि, ग्राहकवि, अखिल
2. निरीक्षण की तिथि :- 22/11/21
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- Ghoski-Gorwa To Pakari
4. पथ की लम्बाई :- 1.250 Km
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- Jhlorabad
6. प्रखंड का नाम :- Jhlorabad
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- ☒ Yes/No
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 65.00 M.

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)

① G+1, (attached sheet) = 371.30 m².

② H.P. 10000, = 15.00 M.

1. Temporary Restoration में किस-किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी

① Brick Bats

② Home pike culvert,

1000 mm, 3000 mm,

3 x 2 x 2.50 = 15.00 M.

अभियुक्ति :-

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

22-11-21