

919

Schedule XLV-Form No. 134

4 cons/421109

DIVISION

~~Chotek~~

~~Hydro~~

SUB-DIVISION

Phenhera Main Road to Baraparsauni

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
माप प्रुल मे मशीन संकीन 100
को हो प्रुल है जिसे ३३ अमानंद
आनंद १०७३० R.W.D मन्थ ७७
के पदनाम से निगान किया गया है

Vijay
निगान

करीफ चक्र निगान

ग्रामीण कार्य विभाग

प्रमाणित पकड़ीदयाल

निकट
107-20

Sch. XLV - Form No. 134

ents ५०६१७१७ DIVISION
ecor
upon
he q
er मन्थ ७७ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 919

Name _____

Date of first entry _____

ABSTRACT OF COST

Jhama Khod or Brick Bats

$$26 \cdot 40 \text{ m}^3$$
$$+ 139.92 \text{ m}^3$$
 $+ 55.62 \text{ m}^3$

city scene via TMB PN-2

$$221.94 \text{ m}^3$$

@Rs 2147 = 40/m³ Rs 476594 = 0

RS 476594 = 0

Q
19/01/21
A2

~~Verified~~
15/01/2011
Continuation

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारू करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अररराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अररराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी / रक्सौल / अररराज / चकिया / ढाका / पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintained (Y/N)	Is Agreed (Y/N)	Length (Km)	Length of Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (in Lacs)	Actual Restoration Amount (in Lacs)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakriddyal	Sabli to Narihan Bandh	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.25	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Madhuban
42	Pakriddyal	Mushar Toi To Kollihara	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged.	2020-21	26.415262	85.112074	26.408246	85.117811	26.408032	85.125728	Madhuban
43	Pakriddyal	TD4 - Sawagla	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flunk damaged.	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Madhuban
44	Pakriddyal	Kaurya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged.	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.183074	26.45035	85.196973	Madhuban
45	Pakriddyal	Lali NH-104 - Kaurya-Path	PMGSY-NEA	Completed	No	No	2.75	0.105	3	0	Carriage way damaged.	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Madhuban
46	Pakriddyal	Garia Bazar to Mushar tola Garia Middle School Via Shekh Toi Gandak Bandh	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	HP culvert damaged.	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Madhuban
47	Pakriddyal	Madhuban Pokhara To Dhannagar	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	Inos breache	2020-21	26.561061	85.304138	26.549781	85.218705	26.533965	85.196691	Panchura
48	Pakriddyal	Shekhara Chowk to Shekhara Gaoi Via Rupaula Main Road	MMGSY-NDDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breache-Inos	2020-21	26.508345	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Panchura
49	Pakriddyal	Madhuban Acha Bazar Loharguma Road to Mangarup Bhangal Toila	MMGSYIS	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.14687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakriddyal	Panchura Prakhari Anantgar Rupaula Panchayat ke Kumbhar Gaoi ke Mahadali Baan me Path Nirman Karo	MMGSYIS	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged.	2020-21	26.495069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Panchura
51	Pakriddyal	Panchura main Road To Bangarumuni	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged.	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198939	Panchura
52	Pakriddyal	Lali-Panchura jorhara To Gobindhara (VR8)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	crust damaged.	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.539602	85.206527	Panchura
53	Pakriddyal	Manjhar to Kharwaha Toila	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flunk damaged.	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.077139	Pakri Dyal
54	Pakriddyal	Repair of road from Pakriddyal to Dinka road (Part-2)	MFR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple change.	2020-21	26.554265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakri Dyal
55	Pakriddyal	LM42-MH Marpur Mal (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.055	0.8	0	flunk & carriage way damaged, temporary restoration is in progress.	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakriddyal	Panchi Sagarpur Road to Naya Toila	MMGSY-NDDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	flunk & crust damaged.	2020-21	26.569351	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Panchi
57	Pakriddyal	Narayanpur Chowk P.M.G.S.Y Road TO2 to Madhuban	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flunk and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tecara
58	Pakriddyal	Kanya Kujraha Kona Toi To Madhuban Sheolar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.062	1.2	0	carriage way damaged.	2020-21	26.47332	85.196472	26.455968	85.196335	26.451637	85.196824	Madhuban
59	Pakriddyal	Nauratadish to mahauliya	GTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	Inos breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.492359	85.134056	26.498453	85.133734	Madhuban

26/12/2020
JE, RUJ, Dhaka

26/12/2020
JE, RUJ, Dhaka

26/12/2020
JE, RUJ, Dhaka