

M.B.No—

900

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKKARJADAYAI DIVISION

R.W.D FENAHARA SUB-DIVISION

Deokulia Road to Maprakothi

Measurement Book

પ્રમાણિત કિંમતો જણાવવાની માગી
પુલ્ત કાં મશીન રૂમિત 100 રૂકા રૂ. 42 થી
જિલ્લો શ્રી અમ્માનન્દ અમિનિદા સદાક
અમિનિદા R.W.D પેનાદરા કે પદનામ
સે નિર્ણય કિંમતો જમા થી

V. V. V.
10/7/20
કાર્યપત્રક અમિનિદા
ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ
કાર્ય પ્રમુખ, પકડીદયાલ
1996
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARIYAL DIVISION

R.W.D FENAHARA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 900

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Temporary Restoration					
Work of Road from Deokuliya					
Road to Marpa Kothi under					
FDR (2245) year 2020-21					
Agency - R.W.D. Works Division Pakridge					
Date of work start - 22-08-2020					
Date of work complete - 27-08-2020					
(1) Labour for laying dry					
graded jhama khoo					
or stone filler under					
brick pitching (brick					
bats) --- as per E/I					
Dated - 23-08-2020					
ch - 0.0 to 1.40 Km					
$30.0 \times 3.80 \times 0.200 = 22.80m^3$					
$20.0 \times 3.80 \times 0.200 = 15.20m^3$					
					38.0m ³
Wageeuan					
23-08-2020					
JF					
Dated - 27-08-2020					
ch - 1.40 to 1.50 Km					
$30.0 \times 3.80 \times 0.200 = 22.80m^3$					
$30.0 \times 3.80 \times 0.200 = 22.80m^3$					
$20.0 \times 3.80 \times 0.200 = 15.20m^3$					
					60.80m ³

Continuation

Wageeuan

27-08-2020

JF

Total Qty = 98.80m³

28/8/20

Wageeuan

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-


मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।



26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापित कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Minia	Is Agree	Length	Length of	Tentative	Actual	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
					(Y/N)	(Y/N)	(Km)	Damage Part Due to Flood	Restoration (in Lac)	Restoration (in Lac)									
14	Pakridayal	Construction of Road from Mangani Chowk to Alesherpur pitch road via Brahman tola (padunkar)	MMGSY OLD	Completed	Yes	Yes	2.28	0.05	6.5	0	submerged in water (culvert damaged) note:- This road constructed under New Maintenance Policy	2020-21	26.620293	85.216975	26.619471	85.22314	26.613279	85.223814	Panhi
15	Pakridayal	Mangan Chowk to Ali Shepur via Padunkar	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.1	0.21	3.5	0	submerged in water but partially motorable (Scheme New Maintenance Policy-2018)	2020-21	26.617047	85.217572	26.614725	85.230834	26.610704	85.235102	Panhi
16	Pakridayal	Terna Meghua To Sonaul	MMGSY (Gen)	Completed	Yes	Yes	2.004	0.1	7	0	submerged in water, Partially motorable, Culvert damaged	2020-21	26.382389	85.220195	26.374167	85.21755	26.39517	85.23688	Tetara
17	Pakridayal	Gossie Harjion Tola to P W D Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	7	0	damage but motorable both side flank damaged	2020-21	26.374715	85.223805	26.373501	85.227439	26.379875	85.22967	Tetara
18	Pakridayal	Geghwa Pathuk Tola to T03 Madhuban Tetara Pwd Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.25	0.2	6.5	0	Partially motorable, Flank damaged, PCC damaged	2020-21	26.404995	85.190234	26.425723	85.161061	26.409934	85.174344	Tetara
19	Pakridayal	Pienhara Bazar to Ratnawa chowk road	MIR	Completed	Yes	Yes	2.55	0.11	5.5	0	flood flowing on this road, 2 breaches in this road	2020-21	26.530005	85.195364	26.540427	85.195407	26.55071	85.197333	Pienhara
20	Pakridayal	Sekhauna - harpa kothi	PMGSY	On Going	No	Yes	3.2	0.15	7	0	flood flowing on the road, 2 breaches in this road	2020-21	26.508347	85.170701	26.508724	85.168989	26.528231	85.153035	Pakridayal
21	Pakridayal	Markurwa Chowk to Ansari Tola	MMGSY (C)	Completed	Yes	Yes	1.074	0.02	0.6	0	flood flowing on the road, 1st breach	2020-21	26.531755	85.161281	26.53522	85.162278	26.537134	85.163272	Pienhara
22	Pakridayal	Pienhara - Egorbura	PMGSY	Completed	No	No	4.784	0.284	10.5	0	Crust damaged and Pot on the road	2020-21	26.530223	85.195469	26.529837	85.219877	26.52741	85.21173	Pienhara
23	Pakridayal	Deokula Road to Marpa Kothi	MMGSY (WB)	Completed	Yes	Yes	2.543	0.05	1.5	0	flood flowing on the road	2020-21	26.528822	85.176099	26.530875	85.167491	26.528251	85.153035	Pienhara
24	Pakridayal	Pipra to Mohan Marpa	MMGSY (C)	Completed	Yes	Yes	2.69	0.05	0.8	0	flood flowing on the road	2020-21	26.533926	85.175273	26.531014	85.170134	26.530813	85.17113	Pienhara
25	Pakridayal	Pienhara REO Road to Uttarwari Tola & Dakshinwari Tola	MMGSY-NDB/BRIC S-I	Completed	Yes	Yes	1.223	0.085	2	0	flood flowing on the road, culvert damaged	2020-21	26.519166	85.202568	26.515041	85.201455	26.513986	85.200807	Pienhara
26	Pakridayal	Nonfarwa N.H.P.C To Brita tola	MMGSY (C)	On Going	No	Yes	1.104	0.1	5	0	Partly submerged in water, breaches, and crust damaged	2020-21	26.61974	85.209029	26.618958	85.209554	26.616312	85.211485	Panhi
27	Pakridayal	Khutama Pich Road to Pandal Bazar Via Main Tola	MMGSY (C)	Completed	Yes	Yes	0.749	0.1	4	0	PCC and Flank damage, breaches in this road	2020-21	26.566508	85.19767	26.565588	85.20493	26.563621	85.196531	Panhi