

M.B.No

927

Schedule XLV-Form No. 134

405/52107

DIVISION

42497

SUB-DIVISION

Sabali to Marhami Bandh.

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि माफ़ी प्लॉट में मभ/गुंफरी 100 एका लो प्लॉट है विवेक्षी तेजगढ/मोमा 4080RWD मधुवन के पदनाम से निर्माण किया गया है।

Signature
10/7/20
कनकपाल क. शिरोमणी
राष्ट्रीय वार्ड विभाग
कर्म प्रमोडल पकड़ीटयाल
मिशन
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ीटयाल DIVISION

मधुवन SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 927

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Temporary Restoration work of Road from Sabri to Narhari Bandh Sabri to Narhari Bandh under F.D.R (2245) years 2020-21					
Agency — R.W.D. Works Division Pakridiya					
Date of Work start — 27-08-2020					
Date of Work complete — 05-09-2020					
(1) Labour for filling sand bag, stitching and placing etc ---- -- as per E/I					
Dated — 02-09-2020 Ch — 0.0 to 0.300 km					
$\frac{6.50 \times 1.0 + 0.50}{2} \times 1.0 = 4.875m^3$					
$\frac{26.0 \times 1.0 + 0.50}{2} \times 1.0 = 19.50m^3$					
$\frac{6.50 \times 1.0 + 0.50}{2} \times 1.0 = 4.875m^3$					
$\frac{26.0 \times 1.0 + 0.50}{2} \times 1.0 = 19.50m^3$					
					48.75m ³
Wageean 02.09.2020 JE					Hilly 02.09.2020 H.E. Kadigap fz/rt

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Dated — 05-09-2020				
	ch — 0.300 to 0.600 Km				
	$3.50 \times 1.0 \text{ avg} \times 0.500 = 1.75 \text{ m}^3$				
	ch — 0.600 to 0.800 Km				
	$7.0 \times 0.50 \text{ avg} \times 0.450 = 1.575 \text{ m}^3$				
					3.325 m^3
	Total Qty = 52.075 m^3				
	1 No sand Bag filled 0.034 m^3 sand				
	Hence Nos of Bag = 52.075 m^3				
	0.034 m^3				
	$= 1531.62 \text{ Bags}$				
	say 1532 Bags				
	W. Sagar				
	05.09.2020				
	JE				
	V. Sagar				
	5/9/20				
	JE				
	05.09.20				
	JE				

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-

मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं
भवदीय कार्यालय आदेश झापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration (m/line)	Actual Restoration (m/line)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakridyal	Sabli to Narhan Bandh	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Madhuban
42	Pakridyal	Mushar Toll To Kailhara	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged	2020-21	26.415262	85.112074	26.408246	85.117811	26.408032	85.123728	Madhuban
43	Pakridyal	T04 - Sawagla	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flume damaged	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Madhuban
44	Pakridyal	Kaurya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.45035	85.196973	Madhuban
45	Pakridyal	Laiti NH-104 - Kaurya-Path	PMGSY-NEA	Completed	No	No	2.75	0.105	3	0	Carriage way damaged	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Madhuban
46	Pakridyal	Garia Bazar to Mushar to Garia Middle School Via Shekh Toll Gaudak Bandh	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Madhuban
47	Pakridyal	Madhubani Pokhara To Dhunagar	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	lnos breach	2020-21	26.361061	85.304138	26.349781	85.218705	26.333965	85.196691	Phenbura
48	Pakridyal	Shekhana Chowk to Shekhana Gaon Via Rupaulia Main Road	MMGSY-SH	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breache-lnos	2020-21	26.508343	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Phenbura
49	Pakridyal	Madhuban Mehta Bazar Lohargama Road to Manjarpur Bhugat Tola	MMGSYS	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakridyal	Phenbura Pradhan Atergat Rupaulia Panchayat ke Kaurhan Gaon ke Mahadali Basti me Path Nirman Kar	MMGSY Genl	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.495069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Phenbura
51	Pakridyal	Phenbura main Road To Buraprasuni	MMGSY Genl	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198939	Phenbura
52	Pakridyal	L040-Phenbura Jorhara To Gobindhara (VRS)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	carriageway damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.539602	85.206527	Phenbura
53	Pakridyal	Manjhar to Khuswaha Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flume damaged.	2020-21	26.505052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.077139	Pakti Dryal
54	Pakridyal	Repair of road from Pakridyal to Dinka road (Part-2)	MIR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple change.	2020-21	26.554265	85.065215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakti Dryal
55	Pakridyal	L042-T04 Manjpur Mal (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0	flume & carriage way damaged, temporary restoration in progress.	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakridyal	Parahi Supapipar Road to Naya Tola	MMGSY-SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flume & crust damaged.	2020-21	26.569351	85.199952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Parahi
57	Pakridyal	Naryampur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Lalbahadurpur Namkar	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flume and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tecaria
58	Pakridyal	Koraya Kajraha Noma Toll To Madhuban	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.062	1.2	0	carriageway damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196335	26.451657	85.196824	Madhuban
59	Pakridyal	Neuramadiash to mahauriya	GTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	lnos breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49339	85.134056	26.498433	85.132374	Madhuban

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
अभियन्ता

मोरीण कार्य विभाग
निकरुहनी, दार्जीलिंग