

M.B.No - 897

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D DAKHARIDHAR DIVISION

R.W.D FENAHAR SUB-DIVISION

Mankarua Chowk to Ansari Tola

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुस्त में मछीन रेखा 100 रु
को पूरा है जिसे श्री अमरानन्द अग्निवा
स्तो अर R.W.D फेनहारा के पदनाम से
निर्गत किया गया है

V. Singh
निर्गत

कार्यपालक अभियन्ता

ग्राम्य कार्य विभाग

कार्य प्रभुपदल पकडीदयाल

1994
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D. PAKARIDAYAL DIVISION

R.W.D. FENAHARA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 897

Name _____

Date of first entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work-	Temporary Restoration Work				
	of Road from Mankarwa				
	Chowk to Ansari To 19 under				
	FDR (2245) years-2020-21				
Agency -	R.W.D. Works Division Pakpattan				
date of work start -	22-08-2020				
date of work complete -	23-08-2020				
(1) Labour for laying dry					
graded Jhama Khua					
or stone filler under					
Brick pitching (Brick					
Bats) - - - as per E/I					
Dated -					
Ch - 0.0 to 1.020 Km					
$28.0 \times 4.10 (\text{avg}) \times 0.600 = 68.88 \text{m}^3$					
Signature					
23.08.2020					
JE					
Signature					
23/8/20					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
1) Labour for laying dry graded					
jhama khoa or brick bats					
pitching as per - - - E/I					
Qty same vide TMB PN - 2					
68.88 m ³ @ RS 21 47 = 40/m ³					RS 147913=00
					RS 147913=00

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाद में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।


अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Arterial (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (in Lac)	Actual Restoration Amount (in Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
14	Pakridayal	Construction of Road from Mangani Chowk to Alceshwar pitch road via Brahman tola (padunkar)	MMGSY OLD	Completed	Yes	Yes	2.28	0.05	6.5	0	submerged in water/culvert damaged) note- This road constructed under New Maintenance Policy	2020-21	26.620295	85.216975	26.619471	85.22314	26.613279	85.223834	Parahi
15	Pakridayal	Mangani Chowk to Ali Shepur via Padunkar	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.1	0.21	3.5	0	submerged in water but partially motorable (Science New Maintenance Policy-2018)	2020-21	26.617047	85.217572	26.614725	85.230834	26.610704	85.235102	Parahi
16	Pakridayal	Tetra Meghna To Sonail	MMGSY Gen	Completed	Yes	Yes	2.004	0.1	7	0	submerged in water, Partly motorable, Culvert damaged	2020-21	26.382389	85.220195	26.374167	85.21735	26.39517	85.23688	Tetara
17	Pakridayal	Gooshi Harjion Tola to P W D Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.35	7	0	damage but motorable both side flank damaged	2020-21	26.374715	85.223805	26.375301	85.227439	26.379875	85.22967	Tetara
18	Pakridayal	Gogriya Paduk Tola to T03 Madhuban Tetara Pwd Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.25	0.2	6.5	0	Partly motorable, Flank damaged, PCC damaged	2020-21	26.404995	85.190254	26.425723	85.161061	26.405934	85.174344	Tetara
19	Pakridayal	Pienhara Bazar to Ratana chowk road	MIR	Completed	Yes	Yes	2.55	0.11	5.5	0	flood flowing on the road, 2 breaches in this road	2020-21	26.530005	85.195364	26.540427	85.195407	26.56071	85.197333	Pienhara
20	Pakridayal	Sekhauna - marga kothi	PMGSY	On Going	No	Yes	3.2	0.15	7	0	flood flowing on the road, 2 breaches in this road	2020-21	26.508347	85.170701	26.508724	85.168989	26.528251	85.153035	Pakri Dayal
21	Pakridayal	Mankarna Chowk to Amsari Tola	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	1.074	0.02	0.6	0	Flood flowing on the road, 1st breach	2020-21	26.531755	85.161281	26.535322	85.162278	26.537134	85.163272	Pienhara
22	Pakridayal	Pienhara - Ejothara	PMGSY	Completed	No	No	4.784	0.284	10.5	0	Crust damaged and Pot on the road	2020-21	26.530223	85.195469	26.529837	85.219877	26.52741	85.231173	Pienhara
23	Pakridayal	Dookuln Road to Marga Kothi	MMGSY WBI	Completed	Yes	Yes	2.543	0.05	1.5	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.528822	85.176099	26.530875	85.167491	26.528251	85.153035	Pienhara
24	Pakridayal	Pipa to Molian Marga	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	2.69	0.05	0.8	0	Flood flowing on the road	2020-21	26.533926	85.175273	26.531014	85.170134	26.530813	85.17513	Pienhara
25	Pakridayal	Pienhara REO Road to Uthman Tola & Dalshiman Tola	MMGSY-NDB/BRIC SH	Completed	Yes	Yes	1.223	0.085	2	0	Flood flowing on the road, culvert damaged	2020-21	26.519166	85.202568	26.515041	85.201455	26.513986	85.200807	Pienhara
26	Pakridayal	Nanfawa N.H.P C To Brita tola	MMGSY CI	On Going	No	Yes	1.104	0.1	5	0	Partly submerged in water, breaches, and crust damaged	2020-21	26.61974	85.209029	26.618958	85.209554	26.616312	85.211455	Parahi
27	Pakridayal	Khuuam Pitch Road to Pandul Bazar Via Math Tola	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	0.749	0.1	4	0	PCC and Flank damage, breaches in this road	2020-21	26.566508	85.19767	26.565588	85.20493	26.563621	85.196331	Parahi

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E, RMD, Dhaka