

M.B.No

818

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKRIDDAXAL DIVISION

FENHARA SUB-DIVISION

Rupauliya Panchayat Ke Kuanhaya Gram Ke Mahadalit
Basti Me Path Nirman

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि मापी पुस्त में मशीन द्वारा 100 एक से पुस्त है जिसे श्री तेजनाथ सोमा 40 म 0 22 मी व कार्य विभाग कार्य अगल 90 फेनहार के पदनाम से निगम किया गया है

Amge
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल पकडीदयार
1.2.20 1.2.20

Sch. XLV—Form No. 134

PAKRIDAYAR DIVISION

FENIHAR SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

818

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Temporary Restoration work					
of Road from in Rupauliya					
panchayat ke Kumbharwar Gawan					
ke mahadalit Basti ke me path					
Nirman under FDR (2245) year 2020-21					
Agency - R.W.D. Works Division palnariya					
Date of work start - 23-08-2020					
Date of work complete - 04-09-2020					
(1) Labour for laying dry					
graded jhama Khua					
or stone filler under					

Brick pitching (Brick Bats)					
as per F.I.					
Dated - 25-08-2020					
Ch - 0.0 to 0.050 Km					
$11.0 \times \frac{3.20 + 3.50}{2} \times 0.300 = 11.05 m^3$					
Ch - 0.050 to 0.110 Km					
$30.0 \times \frac{3.05 + 3.18}{2} \times 0.550 = 50.32 m^3$					
$25.0 \times \frac{3.05 + 3.18}{2} \times 0.550 = 41.94 m^3$					
					103.31 m ³
w/ signature					
25-08-2020					
JE					
Dated - 28-08-2020					
Ch - 0.110 to 0.250 Km					
$11.60 \times \frac{3.80 + 4.20}{2} \times 0.450 = 20.88 m^3$					
$12.0 \times \frac{4.50 + 3.50}{2} \times 0.300 = 14.40 m^3$					
					35.28 m ³
w/ signature					

28-08-2020 Continuation

JE *[Signature]* 28/8/20
[Signature] 28/8/20
 A2

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Dated	— 04-09-2020				
Ch	0.110 to 0.250 km				
	$15.0 \times 3.80 \text{ ch/g} \times 0.400 = 22.80 \text{ m}^3$				
Ch	0.250 km to 0.290 km				
	$15.0 \times \frac{3.80 + 3.30}{2} \times 0.300 = 15.98 \text{ m}^3$				
Ch	0.290 to 0.320 km				
	$15.0 \times \frac{3.30 + 2.90}{2} \times 0.300 = 13.95 \text{ m}^3$				
	$6.0 \times \frac{2.90 \text{ avg}}{2} \times 0.750 = 13.05 \text{ m}^3$				
					65.78 m ³
	Total Qty =				204.37 m ³
Wagon	04.09.2020				
JE					
	5/9/20				

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
① Labour for laying dry					
1.0					
graded jhama khoo					
or brick bats pitching					
as per E/I					
103.31 m ³	Qty same vide TMB PN-1				
+ 35.28 m ³	Qty same vide TMB PN-2				
+ 65.78 m ³	Qty same vide TMB PN-2				
204.37 m ³ @ RS	2147 = 40/m ³				RS 438864 = 00
					RS 438864 = 00
Wageeeran					
19.01.2021					
JE					
V. S. S. S.					
21/01/2021					

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल खसौल
2	कार्यपालक अभियंता, खसौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/खसौल/अरराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintained Y/N	Is Agreement Y/N	Length in Km	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (in Lacs)	Actual Restoration Amount (in Lacs)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakradyal	Sabli to Narihari Bandh	QTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.25	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.485088	85.040721	Madhuban
42	Pakradyal	Mushar Toll To Kailihara	MINIGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged	2020-21	26.415262	85.112074	26.408646	85.117811	26.408032	85.125728	Madhuban
43	Pakradyal	TDA - Sawagla	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flank damaged	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Madhuban
44	Pakradyal	Kauriya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.43035	85.196973	Madhuban
45	Pakradyal	Lathi NH-104 - Kauriya-Paith	PMGSY-NEA	Completed	No	No	2.73	0.105	3	0	Carriage way damaged	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Madhuban
46	Pakradyal	Garia Bazar to Mushar to Garia Middle School Via Shekh Toll Gaudak Bandh	MINIGSYIS	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Phenbura
47	Pakradyal	Madhuban Pehbara To Dharmagar	MINIGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	Imos breach	2020-21	26.561061	85.143026	26.549781	85.218703	26.533965	85.196691	Phenbura
48	Pakradyal	Shekhaura Chowk to Sekhaura Gaoon Via Rupaulia Main Road	MINIGSYIS	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breach-Imos	2020-21	26.508345	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Phenbura
49	Pakradyal	Madhuban Mehta Bazar Lohargana Road to Namayapur Bhagat Tola	MINIGSYIS	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakradyal	Phenbura Prakhari Amergar Rupaulia Panchayat ke Kumbhar Gaoon ke Madhabit Basin me Puth Nimran Kari	MINIGSYIS	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.495069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Phenbura
51	Pakradyal	Phenbura main Road To Banpurasuni	MINIGSYIS	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198939	Phenbura
52	Pakradyal	L040-Phenbura Lohara To Gobindpura (VRS)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200433	26.539602	85.206527	Phenbura
53	Pakradyal	Manjhar to Khushwaha Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flank damaged.	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.077139	Pakradyal
54	Pakradyal	Repair of road from Pakradyal to Disha road (Part-2)	M/R	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple change.	2020-21	26.554265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakradyal
55	Pakradyal	L042-T04 Marpur Mal (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0	flank & carriage way damaged, temporary restoration is in progress.	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakradyal	Parahi Sangippur Road to Naya Tola	MMGSY-NDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flank & crust damaged	2020-21	26.569351	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Parahi
57	Pakradyal	Narajpur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Jalbandpur Nambhar	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flank and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tecaria
58	Pakradyal	Keriyas Kagraha Noma Toll To Madhuban Shekar Road	QTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.062	1.2	0	carriageway damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196535	26.451637	85.196824	Madhuban
59	Pakradyal	Nauramgatalah to majhauria	QTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	Imos breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49359	85.134056	26.498453	85.132374	Madhuban

26/12/2020
JE, RUDD, Dhaka

26/12/2020
JE, RUDD, Dhaka

26/12/2020
अभियन्ता
मागील कार्य सिंगल
सिस्टम, वीको