

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के नाम एवं अतिवृद्धि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में छुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु मुक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सखि, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी धर्मों की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल खरसौल
2	कार्यपालक अभियंता, खरसौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

जापांक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/खरसौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज।**

पत्रांक 2514.....

दिनांक 26.12.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल अरेराज।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-

मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाराज

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरेराज।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरेराज।


विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरेराज।

ज्ञापांक 2514.....

दिनांक 26.12.2020

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरेराज।

77	Turkauliya	Motihari Chhapwa NII 28 A road to Sapahi (79)	7.925
78	Turkauliya	Sapahi Link Route No. 27 - Khagani (77)	4.913
79	Turkauliya	L086-T02 to Majuraha Nimuiya Tola (VR56)	2.563
80	Turkauliya	L031 to DUSHIAD TOLA	5.03
81	Turkauliya	T05 to MATHURAPUR	3.471
82	Turkauliya	Belwa Raitola Bairagi R.E.O. Road - Barharwa (87)	5.971
83	Turkauliya	Surendra Ram House to PMGSY Road Gouri Singh House	1.7
84	Turkauliya	L065-L027 to Barkurwa (VR35)	4.269
85	Piprakothi	NABARD yojan antargat Pipra Kothi Parkhand ke Dekhan ke Gathdhar se Pipra Station jone wali path me High Level Bridge ka Nirman	87(mt.)
86	Sugauli	L035-Ledihar to Unwubrit (VR28) Construction Of Bridge In Ledihar To Unwa Brit Road At Chainage 0.100 Km	58.66(mt.)
87	Sugauli	L070-Belwatiya To Shayampur 13 to 20 KM (VR40) Belwatiya Shyamapur Path Me Shampur Barwa Mushar Toli Ke Pas Pul Nirman	35.12(mt)

[Signature]
25/12/20

[Signature]
20/12/20

[Signature]
25/12/20
E.E.
R.W.D., W.D.
Dumraji

FDR 2020

Belur Rai tola Baizagi RFO Road to
Mahanada

Schedule XLV-Form No. 134

A. E. R. W. D. (W)

DIVISION

Torkauliya

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

M.B-NO - 5538.

Certified that this measurement
book has been counted one hundred
(100) page in machine numbering
only. issued to A.G. (W.D. (2))
Sub div. Tufkauriyg.

Varigaur
11/7/17
For year
RWD (W.D. Division)
Molihari

Sch. XLV - Form No. 134

Executive Engineer

R.W.D. (W) Division

Molihari

DIVISION

A.G. (W.D. (2))

SUB-DIVISION

Tufkauriyg.

MB No - 5538.

Measurement Book

No.

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: - Repair of road damaged by flood - for motorability in Belwa Rai Talu, Barabati Rho Rural to Mahanadi for year 2020					
Authority: - E.E. RWD Motikazi					
Agency - Departmental					
Record Entry					

1.7 about for laying clay grader) Thana Khosor stone filter under basic pitching in slope. — — — — all complete job as per spec'n & dir'n of E.I.G.					
Atch. 6410	1 x	43.00	3.75	0.20	= 40.312
Ch. 8120	1 x	16.00	3.75	0.300	= 18.00
Ch. 8920	1 x	44.00	1.60	0.200	= 14.08
Ch. 8995	1 x	5.00	3.75	0.250	= 4.688
					Total = 77.08 m ³
27/8/20					
27/8/20					
Continuation					

[illegible]