

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाद में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।



26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राखि, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक-28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

S/N	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (Lac)	Actual Restoration Amount (Lac)	Remarks	FDI Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakridyal	Sabli to Narhari Bandh	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.25	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Madhuban
42	Pakridyal	Mushar Toli To Kailhara	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged	2020-21	26.415262	85.112074	26.408246	85.117811	26.408032	85.125728	Madhuban
43	Pakridyal	T04 - Sawagja	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flank damaged	2020-21	26.42929	85.122972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Madhuban
44	Pakridyal	Kaurya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.45035	85.196973	Madhuban
45	Pakridyal	Lahi NH-104 - Kaurya-Path	PMGSY-NEA	Completed	No	No	2.75	0.105	3	0	Carriageway damaged	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Madhuban
46	Pakridyal	Garhia Bazar to Mushar to Garhia Middle School Via Shekh Toli Gandak Bandh	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Madhuban
47	Pakridyal	Madhubani Pokhara To Dhumagar	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	Irms breach	2020-21	26.561061	85.304138	26.549781	85.218705	26.533965	85.196691	Phenihara
48	Pakridyal	Shekhna Chok to Shekhna Gaon Via Rupaulia Main Road	MMGSY-NDB/BRIC S-1	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breache-Irns	2020-21	26.508343	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Phenihara
49	Pakridyal	Madhuban Xela Bazar Loharanna Road to Mahyapur Bhagat Tola	MMGSYS	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakridyal	Phenihara Prakhund Amegant Rupaulia Panchayat ke Kumbhar Gaon ke Mahaduti Basti me Path Nirman Kary	MMGSY Genl	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.495069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Phenihara
51	Pakridyal	Phenihara main Road To Baraprasuni	MMGSY Genl	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520237	85.212503	26.525442	85.198939	Phenihara
52	Pakridyal	L04-Phenihara Jorhara To Gobindhara (VR8)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	carriageway damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.539602	85.206527	Phenihara
53	Pakridyal	Manjhar to Khushaba Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flank damaged.	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.077139	Pakri Dyal
54	Pakridyal	Repair of road from Pakridyal to Dhaka road (Part-2)	MIR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple churce, flank & carriage way damaged, temporary restoration is in progress	2020-21	26.54265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakri Dyal
55	Pakridyal	L042-T04 Marpur Mal (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0		2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakridyal	Parahi Sugarpur Road to Naya Tola	MMGSY-NDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flank & crust damaged	2020-21	26.569351	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Pachhi
57	Pakridyal	Narayanpur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Lalbehadurpur Naahar	MMGSYS	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flank and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tecaria
58	Pakridyal	Konya Kajraha Noma Toli To Madhuban Sheohar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.002	1.2	0	carriageway damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196533	26.451657	85.196824	Madhuban
59	Pakridyal	Nauramadiash to mahaivra	GTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	Irms breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49339	85.134056	26.498435	85.132374	Madhuban

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
मशीन कार्य समाप्त
सिवालय, कर्मा