

MB No 936

Schedule XLV-Form No. 134

405/9210

DIVISION

N N L M

SUB-DIVISION

102 Narainpur Bazar to Dhillan

Measurement Book

प्रमाणित किया गया है
कि मापी पुल से मशीन तक 100
एक ली पुल है जिसे श्री तेजनाथ
ओमा ल० म० R-W-D ने त्रिभावे
पदनाथ से निगत किया गया है

Signature
10/7/20

कारपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यभारदल पकड़ादयाल

10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

पनडीगमाल DIVISION

तेन/रमा SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 936

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration work of					
Road from Toz Manginpur					
Bazar to Aphilpur					
Under RDR 1945					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental					
Measurement Date - 2-9-2020					
1. Labour for laying					
dry gravel 10cms					
1cm billing under					
Brick pitching (Brick					
Archi)					
0.150 km ²		8.00	3.50	1.80	50.400 m ³
1.650 km		11.600	$\frac{5.50+3.70}{2}$	3.00	178.640 m ³
		17.00	5.13	1.20	110.500 m ³
				T	337.540 m ³
SAE 2-9-2020 J.E					
Thy 2-9-2020 J.E					
Working station					

Continuation

Sch. XLV-Form No.134

[illegible]

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।


सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि-- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

S/N	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline project (Y/N)	Is Agree meet (Y/N)	Length (in Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tenat ive Rehor ation on Right Lane	Asse ment on Right Lane (in km)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
28	Pakradyal	Champur Jamaraj Roy house to Mirzapur Siwan	ASAD	On Going	No	Yes	1.83	0.35	8	0	submerged in water, 2 nos breaches, flank damaged (Road under New MIR Policy)	2020-21	26.590609	85.175115	26.9926	85.161709	26.583544	85.033557	Pasbi
29	Pakradyal	Kodaria Pich road to Betama Part Tola	ASAD	On Going	No	Yes	3	0.4	10	0	partially submerged in water, Flank & crust damaged (Under New MIR Policy)	2020-21	26.566965	85.190961	26.572566	85.193653	26.576552	85.195779	Pasbi
30	Pakradyal	Khatana Awadhe Singh house to Brahman Siwan	ASAD	On Going	No	Yes	1	0.1	7	0	One big breaches, Pec Damaged(ongoing under New MIR Policy)	2020-21	26.568392	85.19546	26.566666	85.20126	26.565573	85.204982	Pasbi
31	Pakradyal	Nakardwa - Khatana	PMGSY	Completed	No	No	4.133	0.3	9	0	submerged in water, 2 nos breaches, Flank & crust damaged	2020-21	26.579166	85.23671	26.37902	85.236683	26.378905	85.23858	Tetara
32	Pakradyal	Madhuban Meila Bazar - Loharygama	PMGSY	Completed	Yes	Yes	5.129	0.19	15	0	submerged in water, 2 nos breaches, Flank & crust damaged	2020-21	26.43673	85.13092	26.414694	85.136723	26.404895	85.134267	Madhuban
33	Pakradyal	Hamaraypur Salun Tola to Pungy Khatapur Via Kulhara Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.55	2	0	submerged in water, multiple change also top over how culvert and culvert approach badly damaged (scheme- PMGSY)	2020-21	26.408246	85.117811	26.403928	26.116274	26.401238	85.115064	Madhuban
34	Pakradyal	Repair of road from Chaurma Chaud Kotli Bazar to Parahi	MIR	Completed	Yes	Yes	9.9	0.5	75	0	crust damaged in water, multiple change also top over how culvert and culvert approach badly damaged (scheme- PMGSY)	2020-21	26.521113	85.077588	26.542472	85.121077	26.570952	85.14933	Pakr Dayal
35	Pakradyal	Nephus saraya to sasthan		Completed	No	No	2.06	0.03	10	0	submerged in water, 2 nos breaches, Flank & crust damaged (Under New MIR Policy)	2020-21	26.361898	85.27447	26.358488	85.26643	26.352206	85.259237	Tetara
36	Pakradyal	T02 Narayanpur To Ojilpur	PMGSY CI	Completed	Yes	Yes	2.115	0.4	6	0	submerged in water, 2 nos breaches, Flank & crust damaged (Note- this road is in ongoing scheme under New MIR Policy-2018)	2020-21	26.376162	85.248671	26.36801	85.251345	26.366348	85.25039	Tetara
37	Pakradyal	Sikarganj-Pasbi Pich Road at Dumri to Mahanadi Siwan via Mahanadi	ASAD	On Going	No	Yes	2.7	0.075	45	0	Culvert & crust Damaged (note- this road is in ongoing scheme under New MIR Policy-2018)	2020-21	26.607933	85.142808	26.60733	85.151353	26.607331	85.151348	Pasbi
38	Pakradyal	Gambharia to Gonahi Road	ASAD	On Going	No	Yes	1.6	0.1	4	0	Flank & crust Damaged (Note- This road is ongoing scheme under New MIR policy)	2020-21	26.589093	85.216358	26.585102	85.218264	26.571877	85.220537	Pasbi
39	Pakradyal	Pasbi Vard-Kodaria REO Road - Kalu Pakar via Belahi Ram	PMGSY- NEA	Completed	No	No	5.9	0.05	9	0	breaches-2 nos, crust damaged (PMGSY Road)	2020-21	26.563232	85.192157	26.552869	85.180043	26.552869	85.184953	Pasbi
40	Pakradyal	Madina - Champapur - Parahi	PMGSY- NEA	Completed	Yes	Yes	12	0.15	8	0	Crust damaged (MIR)	2020-21	26.627279	85.202526	26.595304	85.180411	26.571931	85.150438	Pasbi