

MB No 935

Schedule XLV-Form No. 134

Umsiggen

DIVISION

Amgen

SUB-DIVISION

Narayana chowk P.M.G.S.Y Road To Lahladpur Nqnr

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है
 कि मापने वाले में मशीन संख्या 100
 एन को प्रदान है जिसे भी संख्या 10
 ओमा 100 12-10 12-10 (12)
 के पदों में प्रमाणित किया गया है

Signature
 10/7/20
 केंद्रगतक अभियन्ता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमुख पकड़ीदयाल
 10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ीदयाल DIVISION

तेर/राम SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 935

Name _____

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration work of					
Road from Nagayarpur chowk					
PMGSY Road To 2 Ashlecpur					
Nagikar -					
Under - FDR 2245					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					
Measurement Date - 2-9-2020					

1. Labour for laying dry			
grooved Jhams - 1 chos			
filling under Brick			
Ditching (Back Ditch) -			
0.001 cm ds	14.0 x 3.20 x 1.80	=	80.640 m ³
<u>1.200</u> 1cm	13.0 x 3.75 x 1.30	=	63.375 m ³
	45.0 x 1.250 x 0.55	=	30.938 m ³
	10.0 x 3.10 x 2.400	=	74.400 m ³
	T-		249.353 m ³
Staler 2-9-2020 J.E			
2-9-2020 2-9-2020 A.E			
Working step 3 step			
- Continuation			

Scanned with CamScanner

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक1798.....

दिनांक26/12/2020.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चलू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु मुक्त स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सखिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

जर्नाल-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

S.No	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Major road (Y/N)	Is Agree ment (Y/N)	Length (in Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Year to be restored within 100 km	Year at last restored within 100 km	Remarks	Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakridyal	Saddi to Nairhar Banch	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.23	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the PCC portion	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Machhuan
42	Pakridyal	Mushar Tola To Kailash	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged	2020-21	26.415262	85.112074	26.408246	85.117811	26.408022	85.123728	Machhuan
43	Pakridyal	T04 - Sawgaia	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and bank damaged	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Machhuan
44	Pakridyal	Kauriya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.45035	85.196977	Machhuan
45	Pakridyal	Lohi NH-104 - Kauriya-Path	PMGSY- NEA	Completed	No	No	2.75	0.103	3	0	Carriageway damaged	2020-21	26.465093	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Machhuan
46	Pakridyal	Garia Bazar to Mushar Tola Garia Middle School Via Shekh Tola Gaudak Banch	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	1.443	0.35	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Machhuan
47	Pakridyal	Machhuan Pothara To Dhummagar	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	1nos breach	2020-21	26.561061	85.104138	26.549781	85.218705	26.533965	85.196691	Pachhuan
48	Pakridyal	Shekhaura Chowk to Sekhaura Gason Via Rupaulia Main Road	MMGSY- NDB/ERIC SI	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.3	0	Breache-1nos	2020-21	26.508343	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183748	Pachhuan
49	Pakridyal	Machhuan Niela Bazar Lohaugama Road to Mamrupur Bhagat Tola	MMGSY CI	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2 nos Breaches	2020-21	26.413598	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Machhuan
50	Pakridyal	Pachhuan Prakhari Amertgar Rupaulia Panchayat ke Kumbhar Gason ke Machhuan Bas me Path Nirman Kar	MMGSY Genl	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.495069	85.166569	26.492087	85.165228	26.490909	85.160078	Pachhuan
51	Pakridyal	Pachhuan main Road To Baraprasuni	MMGSY Genl	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198839	Pachhuan
52	Pakridyal	L04-Pachhuan Jhorara To Gobindhara (VRS)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.538602	85.206527	Pachhuan
53	Pakridyal	Mamhar to Khuswaha Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flank damaged	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.071719	Pakri Doyal
54	Pakridyal	Repair of road from Pakridyal to Dhaka road (Part-2)	MIR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	Carriageway damaged at multiple chance	2020-21	26.554265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakri Doyal
55	Pakridyal	L042-T04 Mamrupur Mid (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0	flank & carriageway damaged, temporary restoration is in progress	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Machhuan
56	Pakridyal	Pachhuan Suppur Road to Naya Tola	MMGSY- NDB/ERIC SI	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flank & crust damaged	2020-21	26.569351	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Pachhuan
57	Pakridyal	Mamrupur Chowk P.M.G.S.Y Road T02 to Jalobhadpur Nairhar	MMGSY CI	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flank and crust damaged, carriageway damaged	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tecara
58	Pakridyal	Koriya Kauriya Noma Tola To Machhuan Shekhar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.062	1.2	0	carriageway damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196535	26.451637	85.196824	Machhuan
59	Pakridyal	Naurmadiash to malharva	GTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	1nos breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49359	85.134056	26.498453	85.132742	Machhuan

26/12/2020
JE, RUD, Dhara

26/12/2020
JE, RUD, Dhara

26/12/2020
अभिषेक
मनीष चर्मा निगा
निकेतन, गुरु