

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश झापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

ग्रामीण निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राखि, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्तथापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरर्राज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरर्राज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरर्राज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Accessible (Y/N)	Length (km)	Length of Damage Part Due to Flood	Estimated Amount (in Lacs)	Actual Amount (in Lacs)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
28	Pakridyal Champur Jaimangal Ray house to Mirzapur Siwan	ASAD	On Going	No	Yes	1.83	0.35	8	0	submerged in water, 2nos breaches, flank damaged (Road under New MIR Policy)	2020-21	26.590609	85.173315	26.5926	85.161709	26.583544	85.033557	Patuli
29	Pakridyal Kodaria Pitch road to Betnana Pari Tola	ASAD	On Going	No	Yes	3	0.4	10	0	partially submerged in water, Flank & crust damaged (Under New MIR Policy)	2020-21	26.566965	85.190961	26.572566	85.193653	26.576552	85.195779	Patuli
30	Pakridyal Khatana Awadhesh Singh house to Brahman Siwan	ASAD	On Going	No	Yes	1	0.1	7	0	One big breach, Pec Damaged/ ongoing under New MIR Policy	2020-21	26.568392	85.19546	26.566666	85.20126	26.565573	85.204982	Patuli
31	Pakridyal Nakardewa - Khatana	PMGSY	Completed	No	No	4.133	0.3	9	0	submerged in water	2020-21	26.579166	85.23671	26.57902	85.236683	26.578905	85.23858	Teetia
32	Pakridyal Madhuban Meila Bazar - Lohargama	PMGSY	Completed	Yes	Yes	5.129	0.19	1.5	0	submerged in water, crust damaged	2020-21	26.434673	85.13092	26.414694	85.136723	26.404895	85.134267	Madhuban
33	Pakridyal Harnaryapur Sahni Tola to Prigay Khodhpur Via Kulhara Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.55	2	0	submerged in water	2020-21	26.408246	85.117811	26.403928	26.116274	26.401238	85.115064	Madhuban
34	Pakridyal Repair of road from Chaurana Chaud Kotli Bazar to Patuli	MIR	Completed	Yes	Yes	9.9	0.5	7.5	0	crust damaged in multiple change also top over flow culvert and culvert approach badly damaged (scheme- PMGSY)	2020-21	26.521113	85.077588	26.542472	85.121077	26.570952	85.14933	Pakridyal
35	Pakridyal Mekhpua saraya to saghan	Completed	Completed	No	No	2.06	0.03	10	0	submerged in water	2020-21	26.561898	85.27447	26.558488	85.26643	26.552206	85.259237	Teetia
36	Pakridyal T02 Naryampur To Ojhpur	PMGSY- C	Completed	Yes	Yes	2.115	0.4	6	0	submerged in water	2020-21	26.576162	85.248671	26.56801	85.251345	26.566348	85.252039	Teetia
37	Pakridyal Silarganj-Patuli Pitch Road at Dumri to Mahanandi Siwan via Mahananda	ASAD	On Going	No	Yes	2.7	0.075	4.5	0	Culvert & crust Damaged (note- this road is in ongoing scheme under New MIR Policy-2018)	2020-21	26.607933	85.142808	26.60733	85.151353	26.607331	85.151348	Patuli
38	Pakridyal Ganhariya to Gornahi Road	ASAD	On Going	No	Yes	1.6	0.1	4	0	Flank & crust Damaged (Note- This road is ongoing scheme under New MIR Policy)	2020-21	26.589093	85.216358	26.585102	85.218264	26.571877	85.220537	Patuli
39	Pakridyal Patuli Yadu-Kodaria REO Road - Kahu Pakar via Belahi Ram	PMGSY- NEA	Completed	No	No	5.9	0.05	9	0	breaches-2nos, crust damaged (PMGSY Road)	2020-21	26.563232	85.192157	26.552869	85.180043	26.552869	85.184953	Patuli
40	Pakridyal Madhia - Champapur - Patuli	PMGSY- NEA	Completed	Yes	Yes	12	0.15	8	0	Crust damaged (MIR)	2020-21	26.672779	85.205256	26.595304	85.180411	26.571931	85.150438	Patuli

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RMD, Dhaka

कार्य प्रगति, सिद्धार्थ, कार्यालय