

M.B.No— 870

Schedule XLV-Form No. 134

P.W.D PAKAR DAYAL DIVISION

P.W.D PATAL SUB-DIVISION

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुस्तक में मशीन रेकॉर्ड 100 एक स्को
पृष्ठ दो लिपि श्री अम्भानन्द आदिनाथ
सं० अ० R.W.D पतादी के परमाण्व
निर्गत किया जाता है

Signature
10/7/20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल
100/20
10.7.20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARI DAYAL DIVISION

R.W.D PATAHI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 870

Name _____

Name of Work- 1
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Restoration work of Road from Gramhazda to Gionahi Under F.D.R. (22.45)					
Year - 2020-21					
Name of Agency - Departmental Date of measurement - 31-8-2020					
① Labour for Laying Dry graded Thama Khed Stone for under					

brick pitching (Brick bats)					
all complete					
At CH.					
1.200 to 1.300 K.M.	30	4.5	3.25	2 x 1.30	$= 150.150 m^3$
1.300 to 1.400 K.M.	24.80	3.90	0.850		$= 82.212 m^3$
1.400 to 1.500 K.M.	19.60	3.75	0.650		$= 47.775 m^3$
1.500 to 1.600 K.M.	11.45	2.20	0.700		$= 17.633 m^3$
1.600 to 1.650 K.M.	7.30	3.30	0.650		$= 16.346 m^3$
					$T = 314.716 m^3$
31-8-2020 S.E.					
31/8/20 A					
31/8/20					

Continuation

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

Gobal
26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,
26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राखि, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापित कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल खरसौल
2	कार्यपालक अभियंता, खरसौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/खरसौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tenat	Actual	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
28	Pakridiyal	Champapur Jaimangal Roy house to Mirzapur Sirwan	ASAD	On Going	No	Yes	1.83	0.33	8	0	submerged in water, 2 nos breaches, flank damaged (Road under New MIR Policy)	2020-21	26.590609	85.175315	26.9926	85.161709	26.583344	85.033557	Paathi
29	Pakridiyal	Kodana Pich road to Betnana Part Tola	ASAD	On Going	No	Yes	3	0.4	10	0	partially submerged in water, Flank & crust damaged (Under New MIR Policy)	2020-21	26.566965	85.190961	26.572566	85.193653	26.576552	85.193779	Paathi
30	Pakridiyal	Khatuna Awadhesh Singh house to Brahm Sirhan	ASAD	On Going	No	Yes	1	0.1	7	0	One big breaches, Pcc Damaged (ongoing under New MIR Policy)	2020-21	26.568392	85.19546	26.566666	85.20126	26.565373	85.204982	Paathi
31	Pakridiyal	Nikardewa - Kadama	PMGSY	Completed	No	No	4.133	0.3	9	0	submerged in water	2020-21	26.579166	85.23671	26.37902	85.236683	26.378905	85.23858	Tetaria
32	Pakridiyal	Madhuban Meia Bazar - Lohargama	PMGSY	Completed	Yes	Yes	5.129	0.19	1.5	0	submerged in water, crust damaged	2020-21	26.434673	85.13092	26.414694	85.136723	26.404895	85.134267	Madhuban
33	Pakridiyal	Harnaypur Sahin Tola to Pinesy Khodapaur Via Kulara Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.55	2	0	submerged in water	2020-21	26.408246	85.117811	26.403928	26.116274	26.401238	85.115064	Madhuban
34	Pakridiyal	Repair of road from Chakma Chak Koli Bazar to Paathi	MIR	Completed	Yes	Yes	9.9	0.5	7.5	0	crust damaged in multiple change also top over flow	2020-21	26.521113	85.077388	26.542472	85.121077	26.570952	85.14933	Pakri Dayal
35	Pakridiyal	Meghna suraya to sajan		Completed	No	No	2.06	0.03	10	0	cultvert and cultvert approach badly damaged (scheme- PMGSY)	2020-21	26.361898	85.27447	26.358488	85.26643	26.352206	85.259237	Tetaria
36	Pakridiyal	T02 Naryanpur To Orlpur	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.115	0.4	6	0	submerged in water	2020-21	26.376162	85.248671	26.36801	85.251345	26.366348	85.252039	Tetaria
37	Pakridiyal	Sikarganj-Paathi Pich Road at Durra to Mahamadi Sirwan via Mahamada	ASAD	On Going	No	Yes	2.7	0.075	4.5	0	Cultvert & crust Damaged (note- this road is in ongoing scheme under New MIR Policy-2018)	2020-21	26.607933	85.142808	26.60733	85.151353	26.607331	85.151348	Paathi
38	Pakridiyal	Ganharaya to Ganahi Road	ASAD	On Going	No	Yes	1.6	0.1	4	0	Flank & crust Damaged (Note- This road is ongoing scheme under New MIR policy)	2020-21	26.589193	85.216358	26.585102	85.218264	26.571877	85.220537	Paathi
39	Pakridiyal	Panini Yedu-Kodanya RFO Road - Kalu Pakar Via Belahi Ram	PMGSY-NEA	Completed	No	No	5.9	0.05	9	0	breaches-2 nos, crust damaged (PMGSY Road)	2020-21	26.563332	85.192157	26.552869	85.180043	26.552869	85.184953	Paathi
40	Pakridiyal	Muthia - Champapur - Paathi	PMGSY-NEA	Completed	Yes	Yes	12	0.15	8	0	Crust damaged (MIR)	2020-21	26.627279	85.202526	26.595304	85.180411	26.571931	85.150438	Paathi

26/12/2020
J.E. RWD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RWD, Dhaka

26/12/2020
J.E. RWD, Dhaka

कर्म प्रमोदल, रिकार्वना, टाका