

M.B. No. — 886

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D. PAKARJ DAYAL DIVISION

R.W.D. PATHAT SUB-DIVISION

Measurement Book

Kangapur Pakki Road to Jindalo

प्रमाणित किया जाता है कि
मापि पुस्त में मशीन डेकी 100 एकड़
पट्टे हैं जिसे श्री अम्बानन्द अम्बिवाहा
सं. 50 R.W.D पताही के पदवाक से
निरा किया जाता है।

Signature
10/7/20

कन्यापालक अभियन्ता

राष्ट्रीय कार्य विभाग

मुख्य प्रमाणित पदवाक

10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKAREDAYA DIVISION

R.W.D PATAHI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. **886**

Name _____



Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work- 1
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: Restoration work of Road					
from Ranghwa Akki Road to					
Tardohs					
under FDR 2245					
Year - 2020-21					
Agency - Departmental.					

1. Labour for laying					
dry processed dhams-					
khas under bricks					
Pitching (brick ball)					
CH					
0.000 km to		12.00	4.00	2.25	108.00 m ³
0.700 km		5.00	2.50	1.10	13.750 m ³
		8.00	3.10	1.00	24.800 m ³
		5.00	3.10	1.35	20.925 m ³
					T= 167.475 m ³
 28-8-2020 S. E.  A. E.					

Continuation

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798
प्रेषक,

दिनांक 26/12/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-


मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश झापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020

महाराष्ट्र


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।



26/12/2020

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सुचारु करने हेतु युक्त स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सखिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्य की भौतिक स्थापना हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रमंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-- 1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि-- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance Y/N	Is Agreement Y/N	Length (in Km.)	Length of Damage Part Due to Flood	Tenure Restoration (in m/ha)	Actual Restoration (in m/ha)	Remarks	EDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
1	Pakridyal	Const. & Maintenance of Jhuli to Jhuli Chai road Via Jamuna tola.	MMGSY OLD	On Going	No	Yes	3.7	0.25	12	0	submerged in water (over flow the road)	2020-21	26.608659	85.242746	26.604337	85.242746	26.593996	85.242746	Pachi
2	Pakridyal	Patih Sengapip Road To Gombh East Tola	MMGSY (Goml)	Completed	Yes	Yes	2.163	0.15	8	0	submerged in water	2020-21	26.563045	85.230089	26.575755	85.230089	26.578762	85.230089	Pachi
3	Pakridyal	Rampur Pakhi Road To Jandha	MMGSY (Goml)	Completed	Yes	Yes	1.192	0.07	5	0	Submerged in water	2020-21	26.592939	85.229187	26.594184	85.229187	26.594726	85.229187	Pachi
4	Pakridyal	L049-Bokane Kahan to Ambana (VR23)	MMGSY	Completed	Yes	Yes	3.5	0.1	6	0	submerged in water	2020-21	26.526974	85.15296	26.555805	85.15296	26.55615	85.15296	Pachi
5	Pakridyal	Patih yada - Kokunya - Sengapipar	MMGSY-NEA	On Going	No	Yes	8	0.2	7	0	Partially Motorable (this road agreement has been done under new MR)	2020-21	26.571303	85.148098	26.561487	85.148098	26.559734	85.148098	Pachi
6	Pakridyal	Strengthening & widening of Jhuli to Gombh	4515	On Going	No	Yes	5	0.2	7	0	Partially Motorable agreement done under New MR)	2020-21	26.621356	85.242759	26.582268	85.242759	26.580145	85.242759	Pachi
7	Pakridyal	Con. Of Road from Gombh Pich Road Anusuchi Jan Toal to Sengapipar Bazar Of patih Block	SCP	Completed	No	No	1.82	0.18	6.5	0	Partially Motorable (DPR submitted under New MR)	2020-21	26.571877	85.222939	26.556903	85.222939	26.560451	85.222939	Pachi
8	Pakridyal	Gulab Kila State Tubewell to Kasba Dalit Basti	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	1.506	0.053	1.5	0	Motorable but Frank and Partially Carriageway cutting also	2020-21	26.564667	85.087983	26.475546	85.087983	26.476357	85.087983	Madhuban
9	Pakridyal	Tetarya - Maniyampur	MMGSY	Completed	No	Yes	7.861	0.15	8.5	0	Partially motorable, Frank damaged and breaches in this road also	2020-21	26.400628	85.190295	26.40313	85.190295	26.409179	85.190295	Tetaria
10	Pakridyal	T01-Punas To Kajrahan (VR1)	MMGSY	Completed	No	Yes	11.2	0.11	10	0	Big Pot(breaches) and Frank damaged of this road as well as big dick of approach road of bridge in this alignment	2020-21	26.394625	85.186501	26.382851	85.186501	26.39032	85.186501	Tetaria
11	Pakridyal	P.M.G.S.Y Road Sobhina to Semraha	MMGSYIS	Completed	Yes	Yes	0.715	0.05	9.5	0	HP culvert and Frank damaged	2020-21	26.408738	85.241454	26.406035	85.241454	26.404288	85.241454	Tetaria
12	Pakridyal	Tetarya - Deho	MMGSY	Completed	No	Yes	4.383	0.05	5	0	Frank and carriage road damaged	2020-21	26.396412	85.187387	26.40181	85.187387	26.423744	85.187387	Tetaria
13	Pakridyal	Jhuli Pich Road to Sikahi Tola	FDR	Completed	Yes	Yes	2.75	0.18	9	0	Submerged in water, restoration work will be started after recede of flood water.	2020-21	26.603778	85.241135	26.597441	85.242792	26.584375	85.241884	Pachi

26/12/2020
JE, RUD, Dhaka

26/12/2020
AE, RUD, Dhaka

26/12/2020
कायमपूर अशियनल
गोपीक कायम विभाग
कायमपूर, त्रिपुरा, आका