

N. B. No 933

Schedule XLV-Form No. 134

Yasir Gani DIVISION

NIFT SUB-DIVISION

Hasanpur Hanifan Basti to Mumtaz Sagar Road

Measurement Book

प्रमाणित किया जाना है कि
मापी कुल में मशीन के नीचे 100
एक जो कुल है लिखे जाते हैं
ओमा 40 मॉड. W.D तैयार
के पढ़ाए के निर्माण किया जाये

Verifying
10/7/20
कार्यपालक अभियन्ता
भारण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख पकड़ीदयाल
दि 9/7/20
10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

पकड़ीदयाल DIVISION

तेरहिया SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 933

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

No. and date of agreement
(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurement relating to each work.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work :- Restoration & Works S Road from Hasanpur Harijan Basti to H.M.Sy saghari Road.					
Under - FIDR (2245)					
Year:- 2020-21					
Agency :- Departmental.					
Mesurment Date:- 4-9-2020					

1.	labours for laying dry		
	grouted Shamg. chos		
	filling under Brick Pit		
	ching (Brick Bals) -		
0.00 - 0.300	50.00 x 1.50 x 1.40 =	105.00 m ³	
	T.	105.00 m ³	
0.300 - 0.350	48.50 x 1.60 x 1.50 =	116.400 m ³	
	T.	116.400 m ³	
0.350 - 0.550	30.00 x 1.50 x 1.60 =	72.000 m ³	
	T.	72.000 m ³	
0.550 - 0.600	35.50 x 1.50 x 1.40 =	74.550 m ³	
	T.	74.550 m ³	
0.600 - 1.000	25.00 x 1.750 x 1.700 =	74.375 m ³	
	T.	74.375 m ³	

Continuation

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:- मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं
भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या--

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में भूई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राखिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक--1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि-- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Mainline (Y/N)	Is Agreement (Y/N)	Length (in Km)	Length of Damage Part Due to Flood	Tentative Restoration Amount (in Lac)	Actual Restoration Amount (in Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
60	Pakridyal	bank-erwa bandh to pakridyal tikha road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.2	0.25	4.5	0	Bank of PCC road damaged in 250mtr damage but motorable, both sides bank damaged	2020-21	26.564897	85.02379	26.598112	85.054483	26.631327	85.085176	Pakri Dyal
61	Pakridyal	Hasanpur Harjan Basti to NAKOSY Saghar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1.3	0.5	8.5	0		2020-21	26.355958	85.261044	26.358163	85.25626	26.358503	85.253152	Tetaria
62	Pakridyal	Barharwa Gosepur Pokhara to Khairwa via Samahtha-Shobhitapur	NAKOSY OLD	Completed	No	No	5	0.45	13	0	Branches 2 nos. crust damaged, partially submerged in water	2020-21	26.382718	85.22047	26.391819	85.22627	26.417845	85.23545	Tetaria
63	Pakridyal	Repair Of Road From Pakridyal Chotma Chowk To Simla Village.	MIR	On Going	No	Yes	0.65	0.325	3.5	0	Crust damaged and submerged in water of some chianage (NOTE- This road is ongoing scheme under New Maintenance Policy with 1.60 km of road length.	2020-21	26.495039	85.115299	26.51932	85.07241	26.522268	85.064392	Pakri Dyal

26/12/2020
JE, RWD, Dhaka

26/12/2020
AE, RWD, Dhaka

26/12/2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख, सिकरहना, ठाका