

M.B.No—

873

Schedule XLV-Form No. 134

R.W.D PAKARI DAYAL DIVISION

R.W.D PATARI SUB-DIVISION

Patahi yadu Rao Road to Kalupalkar via Belan Kan

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी हुई मशीन के 100 एक सौ
रुपये के जिस श्री अमि अमानन्द
आविनाश खं अं फादी
से किया गया है R.W.D पताही के पदनाम

Verifying
10/7/20

कनरपालक असियन्ता

आभीन कार्य विभाग

कनरपालक पकड़ोदयान

10/7/20

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKARI DALA DIVISION

R.W.D PATANI SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 873

Name _____

1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Year -	2020-21
--------	---------

Date of measurement - 31-8-2020

① Labour for laying dry graded

back pitching (Backbat)

----- all complete

$$A + eH^+$$

1.800 to 2.000 K.M.	18-22	$3 \times 1,650 = 89.100 \text{ m}^3$
---------------------	-------	---------------------------------------

$$2.000 + 0.2140 \text{ k.m.} \cdot 9.80 \times 3.10 \times 0.950 = 28.86 \text{ m}^3$$

2.140 to 2.300 k.m	16.80X	3.10X	1.50	78.120 m ³
--------------------	--------	-------	------	-----------------------

$$2300 + 2350 \times 1.7156 \times 2.80 \times 1.20 = 52.416 \text{ m}^3$$



				T.	248.497m ³
--	--	--	--	----	-----------------------


~~Salv~~
31-8-2020
S.E

Ans
31/8/20
An

Scanned with CamScanner

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	</				


 30-12-2020
 S.E. / 
 31/12/20

/ 
 31/12/20

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:— वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग:— मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय


उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,

26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापित कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अररराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अररराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापांक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अररराज/चकिया/ढाका
/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

