

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, किरानगंज-2

Maintenance Inspection 2021 Phase-I

निरीक्षण की तिथि :- 17-04-2021

प्रखंड :- Pothohar

पथ का नाम :- To Maheshmari to Mithu Basti

पैकेज संख्या :-

शीर्ष :- P.M.S.Y

संवेदक का नाम :- Rakesh Roshan Kumar

पंचवर्षीय अनुस्क्षण की राशि :-

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि :- 01-05-2019

अनुस्क्षण/निर्माणधीन कार्य का मौखिक स्थिति :-

1. बोर्ड/फर्नीचर

(नोट :- Citizen Bord, Logo Bord, Maintenance Bord, Maintenance of 200m and kilo meter Stone & Maintenance of Road Signing फर्नीचर सीपित एवं Paintainted) के संबंध में :-

आगे आगे गोप प्रदर्श

2. Shoulder/Flank :- Raincuts/Dressing of Berms/Boosh Cutting & Cleaning के खराबियों को सुधार के संबंध में :-

आगे आगे गोप प्रदर्श

3. CD Work :- Painting of parapet of CD & cleaning of outlet of CD का कार्य पूर्ण करने के संबंध में :-

आगे आगे गोप प्रदर्श

4. Road Crust :- चिन्हित बिटुमिन/पीएससी भाग में Potholes & Patch repair, craking, Reveling etc. का कार्य पूर्ण करने के संबंध में :-

आगे आगे गोप प्रदर्श

5. कोई प्रतिकूल टिप्पणी/संवेदक के डिवार से मुक्त नहीं करने के संबंध में तथा कार्य का एकरारनामा विखंडन करने के संबंध में टिप्पणी :-

उपर्युक्त निरीक्षण के आलोक में पथ में पायी गई त्रुटियों के कारण आपको ग्रेडिंग U (यू) दिया जाता है।


कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा.....

सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल.....

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किरानगंज-2