

M.B.No 923

Schedule XLV-Form No. 134

405/42113 DIVISION

424/417 SUB-DIVISION

Madhuban Melabazar Lokargana Road to Nandiyapur Bigha

Measurement Book

प्रमाणित किया जाना
 है कि मापी हुई भूमि में मशीन बंधी
 100 एकड़ की हुई है जिसमें
 जलगांठों का संग्रह R.W.D.
 मजदूरों के पदों में से निर्धारित
 किया गया है

10/7/20
 कार्यालयक अभियन्ता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमण्डल, पकडीदयाल
 10-7-20

Sch. XLV - Form No. 134

पकडीदयाल DIVISION

मजदूर SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 923

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.

	Brick pitching (Brick	
	Bats) --- as per E/I	
	Dated — 27-08-2020	
	ch - 0.0 to 0.170 Km	
	$30.0 \times 5.50 \times 0.850 = 140.25 m^3$	
	Udg. 20 km 27/08/2020 JE	Thy 27/08/20 A E
	Dated - 02-09-2020	
	ch - 0.170 Km to 2.20 Km	
	$13.0 \times 3.0 \times 1.20 = 46.80 m^3$	
	Total Qty = 187.05 m ³	
	Udg. 20 km 02.09.2020	Thy

JE
2/5/18

02.09.20
A.E

[illegible]

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका।**

पत्रांक 1798

दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:-

वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:-


मु0अ0-4(मु0)विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक 21.08.2020 एवं भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापक- 1344 दिनांक 28.08.2020


महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरेबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।


सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गए पथों की सूची।


26/12/2020
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।


26/12/2020
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

विश्वासभाजन,


26/12/2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2020 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रगंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रगंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।


क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रगंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रगंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रगंडल रक्सौल
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रगंडल ढाका
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रगंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रगंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रगंडल पकड़ीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकड़ीदयाल	कार्य प्रगंडल चकिया


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-1344

दिनांक 28/08/2020

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रगंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

SIN	Division	Road Name	Scheme	Road Status	Is Maintenance (Y/N)	Is Agree (Y/N)	Length (km)	Length of Part Due to Flood	Tentative Retention Amount (in Lac)	Actual Retention Amount (in Lac)	Remarks	FDR Year	Start Latitude	Start Longitude	Mid Latitude	Mid Longitude	End Latitude	End Longitude	Block
41	Pakridyal	Sabit to Nabhari Bandh	GTSNY	Completed	Yes	Yes	1	0.25	1.1	0	submerged in water and wash out of soil under the RCC portion.	2020-21	26.482694	85.065601	26.482802	85.076428	26.455088	85.040721	Madhuban
42	Pakridyal	Mushar Toi To Kollham	MMGSYS CI	Completed	Yes	Yes	2.066	0.47	0.7	0	Carriageway damaged	2020-21	26.415262	85.112074	26.466246	85.117811	26.408032	85.123728	Madhuban
43	Pakridyal	TO4 - Sawagia	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.6	0.11	2.2	0	Carriageway and flank damaged	2020-21	26.42929	85.123972	26.432767	85.109409	26.430371	85.101303	Madhuban
44	Pakridyal	Kaurya - Dubaha	PMGSY	Completed	No	Yes	5.443	0.06	2.2	0	Carriageway damaged	2020-21	26.444515	85.16089	26.441706	85.185074	26.45035	85.196973	Madhuban
45	Pakridyal	Lahi NH-104 - Kaurya-Path	PMGSY- NEA	Completed	No	No	2.75	0.105	3	0	Carriage way damaged	2020-21	26.465693	85.176055	26.465383	85.190224	26.451793	85.196844	Madhuban
46	Pakridyal	Gachia Bazar to Mushar tola Gachia Middle School Via Shekh Toi Gaudak Bandh	MMGSYS CI	Completed	Yes	Yes	1.445	0.55	1.8	0	Carriageway and old HP culvert damaged	2020-21	26.390044	85.127827	26.387121	85.127043	26.382312	85.13024	Madhuban
47	Pakridyal	Madhubani Pokhara To Dhunagar	MMGSYS CI	Completed	Yes	Yes	2.831	0.08	1.6	0	Imos breach	2020-21	26.561061	85.304138	26.549781	85.218705	26.533965	85.196691	Pachhara
48	Pakridyal	Shekhana Chowk to Sekhaura Gaon Via Rupaulia Main Road	MMGSYS- SH	On Going	No	Yes	1.224	0.035	1.5	0	Breach-Imos	2020-21	26.508343	85.170585	26.50683	85.190017	26.528047	85.183248	Pachhara
49	Pakridyal	Madhuban Nela Bazar Loharjama Road to Manyapur Bheget Toi	MMGSYS CI	On Going	No	Yes	3.535	0.065	5.8	0	crust damaged with 2nos Breaches	2020-21	26.413398	85.143026	26.415642	85.144687	26.432378	85.150689	Madhuban
50	Pakridyal	Pachhara Prakhund Antergat Rupaulia Panchayat ke Kaurhar Gaon ke Mahadalit Basti me Path Nirman Kar	MMGSYS Genl	On Going	No	No	2.025	0.18	2.5	0	Carriageway damaged	2020-21	26.493069	85.166569	26.493087	85.165228	26.490909	85.160078	Pachhara
51	Pakridyal	Pachhara main Road To Banparsuni	MMGSYS Genl	Completed	Yes	Yes	2.399	0.035	2.5	0	2nos breaches and crust damaged	2020-21	26.51606	85.213646	26.520257	85.212503	26.525442	85.198939	Pachhara
52	Pakridyal	Lot40-Pachhara Jorhara To Gohindhara (V.R8)	PMGSY	Completed	No	Yes	1.15	0.03	1.5	0	carriageway damaged	2020-21	26.534707	85.195883	26.536643	85.200453	26.539602	85.206527	Pachhara
53	Pakridyal	Manjhar to Khushwa Tola	NABARD	Completed	Yes	Yes	2.637	0.1	3	0	submerged in water, crust damaged, flank damaged.	2020-21	26.509052	85.05168	26.51649	85.060545	26.525457	85.071139	Pakri Doyal
54	Pakridyal	Repair of road from Pakridyal to Dhaka road (Part-2)	MIR	Completed	Yes	Yes	8.9	0.35	8	0	carriage way damaged at multiple change	2020-21	26.554265	85.063215	26.561934	85.057745	26.627162	85.11447	Pakri Doyal
55	Pakridyal	Lot42-TO4 Marpur Mal (TRACK-4)	PMGSY	Completed	Yes	Yes	2.34	0.035	0.8	0	damaged, temporary restoration is in progress	2020-21	26.421785	85.078324	26.432871	85.108942	26.430792	85.118199	Madhuban
56	Pakridyal	Parahi Supargapur Road to Naya Tola	MMGSY- NDB/BRIC SH	On Going	No	Yes	1.11	0.1	3	0	Flank & crust damaged.	2020-21	26.569351	85.159952	26.568131	85.158235	26.567128	85.157523	Parahi
57	Pakridyal	Naryampur Chowk P.M.G.S.Y Road TO2 to Lalbadapur Nabhari	MMGSYS CI	Completed	Yes	Yes	1.275	0.4	7.5	0	one breach, flank and crust damaged.	2020-21	26.404188	85.243299	26.349187	85.249446	26.421608	85.258179	Tetaria
58	Pakridyal	Koroya Kajraha Roma Toi To Madhuban Sheohar Road	GTSNY	Completed	Yes	Yes	0.85	0.062	1.2	0	carriageway damaged	2020-21	26.457332	85.196472	26.455968	85.196535	26.451657	85.196824	Madhuban
59	Pakridyal	Naurmagadish to madhuban	GTSNY	Completed	No	No	1.12	0.16	2.8	0	Imos breach	2020-21	26.490159	85.13148	26.49339	85.134056	26.498453	85.132374	Madhuban