

सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, अतरी

पत्रांक - 07

दिनांक - 24/05/21

जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई	S.D.B.C परत की मोटाई	बिटुमिन CONTENT की मात्रा	BUMP INTEGRATOR का READING	अभियुक्ति
अतरी	ATRI JETHIYAN ROAD TO NARAWAT TAK	3.90 KM	25 MM	5%	ATTACHED	SATISFACTORY


24/05/21
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल अतरी

CONT. NAME:-ANGAD KUMAR SINHA

ROAD NAME:- ATRI JETHIVAN ROAD TO NARWAT TAK

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	14:14:21	61	0.1	340	0	3400	3856 G		24.9318	85.198568	Normal
23/5/21	14:14:21	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.931	85.198282	Normal
23/5/21	14:15:0	61	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93045	85.197457	Normal
23/5/21	14:15:0	61	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.9299	85.196632	Normal
23/5/21	14:15:31	61	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.92917	85.196043	Normal
23/5/21	14:15:31	61	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.9284	85.195555	Normal
23/5/21	14:16:6	61	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.92779	85.194747	Normal
23/5/21	14:16:6	61	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.92713	85.19404	Normal
23/5/21	14:16:41	61	0.1	340	30.3	3400	3856 G		24.92652	85.19337	Normal
23/5/21	14:17:0	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.92579	85.19271	Normal
23/5/21	14:17:17	61	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.92501	85.192103	Normal
23/5/21	14:17:17	61	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.92418	85.191665	Normal
23/5/21	14:17:17	61	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.92333	85.191262	Normal
23/5/21	14:18:0	61	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.92242	85.191178	Normal
23/5/21	14:18:0	61	0.1	340	30.3	3400	3856 G		24.92153	85.19111	Normal
23/5/21	14:18:27	61	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.92061	85.19101	Normal
23/5/21	14:18:27	61	0.1	340	30.3	3400	3856 G		24.91966	85.190875	Normal
23/5/21	14:19:3	61	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91874	85.190807	Normal
23/5/21	14:19:3	61	0.1	320	30.3	3200	3659 G		24.91822	85.191548	Normal
23/5/21	14:19:38	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.91749	85.192053	Normal
23/5/21	14:20:0	61	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91657	85.192053	Normal
23/5/21	14:20:13	61	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.91567	85.191852	Normal
23/5/21	14:20:13	61	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.91475	85.1918	Normal
23/5/21	14:21:0	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.9144	85.190858	Speed Breaker
23/5/21	14:21:24	61	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91424	85.189813	Speed Breaker

Quary post
345.76

24/05/24
AF

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	14:22:0	61	0.1	320	30.3	3200	3659 G		24.91401	85.188838	Speed Breaker
23/5/21	14:22:34	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.91374	85.187895	Normal
23/5/21	14:23:0	61	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.91341	85.186952	Normal
23/5/21	14:23:45	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.91288	85.186093	Speed Breaker
23/5/21	14:24:0	61	0.1	340	30.3	3400	3856 G		24.91248	85.185218	Normal
23/5/21	14:25:0	61	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:25:17	61	0.1	320	30.3	3200	3659 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:25:52	61	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:25:52	61	0.1	350	10.1	3500	3954 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:26:27	61	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:26:27	61	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:27:2	61	0.1	320	30.3	3200	3659 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:27:2	61	0.1	340	30.3	3400	3856 G		24.91207	85.184427	Normal
23/5/21	14:27:2	61	0.1	240	20.2	2800	3265 G		24.91207	85.184427	Normal
AVERAGE							3734				


 Jans 2021
 J.E


 24/05/21
 AB

File : C:\Users\DELL\Desktop\Bump\23.05.21\23051433.Xls. Section No. 61. Egn test

Name of Customer : ANGAD KUMAR SINHA, Name of Work/ Road : ATRI JETHIYAN ROAD TO NARWAT TAK, Lab



Blue
24/5/2021
376

Blue
24/05/21
416



सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, अतरी

पत्रांक - ०९

दिनांक - 24/05/2021

जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई	S.D.B.C परत की मोटाई	बिदुमिन CONTENT की मात्रा	BUMP INTEGRATOR का READING	अभियुक्ति
अतरी	KHIJARSARAI RAJGIR PIYAR ROAD TO DAULATPUR	2.25 KM	25 MM	5%	ATTACHED	SATISFACTORY


24/05/21
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल अतरी

CONT. NAME:-ANGAD KUMAR SINHA

ROAD NAME:- KHIJARSARAI RAJGIR PIYAR ROAD TO DAULTPUR


Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	11:21:39	57	0.1	350	0	3500	3954 G		24.93541	85.196952	Normal
23/5/21	11:22:15	57	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.93512	85.196077	Normal
23/5/21	11:22:51	57	0.1	310	20.2	3100	3561 G		24.93557	85.195622	Normal
23/5/21	11:23:0	57	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93646	85.195555	Normal
23/5/21	11:23:26	57	0.1	280	20.2	2800	3265 G		24.93721	85.19505	Normal
23/5/21	11:24:1	57	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.93742	85.194107	Normal
23/5/21	11:24:36	57	0.1	270	20.2	2700	3167 G		24.93743	85.19313	Curve
23/5/21	11:25:0	57	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93687	85.19249	Normal
23/5/21	11:25:12	57	0.1	350	20.2	3500	3954 G		24.93641	85.191615	Curve
23/5/21	11:25:47	57	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.93594	85.190858	Normal
23/5/21	11:26:0	57	0.1	350	20.2	3500	3954 G		24.93574	85.19003	Normal
23/5/21	11:26:22	57	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.93557	85.189073	Normal
23/5/21	11:26:22	57	0.1	310	20.2	3100	3561 G		24.93569	85.188097	Curve
23/5/21	11:27:0	57	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93515	85.187508	Normal
23/5/21	11:27:33	57	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.93469	85.18672	Normal
23/5/21	11:28:0	57	0.1	270	20.2	2700	3167 G		24.93397	85.186093	Normal
23/5/21	11:28:43	57	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93373	85.185218	Normal
23/5/21	11:29:18	57	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.93391	85.184242	Normal
23/5/21	11:30:0	57	0.1	310	20.2	3100	3561 G		24.93374	85.183248	Speed Breaker
23/5/21	11:31:0	57	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.93323	85.182625	Normal
23/5/21	11:31:3	57	0.1	280	20.2	2800	3265 G		24.93261	85.182542	Normal
23/5/21	11:32:0	57	0.1	350	20.2	3500	3954 G		24.93250	85.18221	Normal
23/5/21	11:32:3	57	0.05	340	20.2	3400	3856 G		24.93208	85.182142	Normal
AVERAGE							3607				

24.5.2021
J.C.

24/05/21
H.B.

File :C:\Users\DELL\Desktop\Bump\23.05.21\23051433.Xls. Section No. :57. Eqp. test

Name of Customer :ANGAD KUMAR SINHA. Name of Work/ Road :KHIJARSAPAI PAJGIR PIYAR ROAD TO DAVLAT PUR



24/5/21
24/5/21

24/5/21
24/5/21
24/5/21

सहायक अभियंता का कार्यालय


ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल , मोहरा

पत्रांक - ०५

दिनांक - 24/05/2021

जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई	S.D.B.C परत की मोटाई	बिटुमिन CONTENT की मात्रा	BUMP INTEGRATOR का READING	अभियुक्ति
मोहरा	JETHIYAN GHATI JAMUAWAN ROAD TO JOTA	2.50 KM	25 MM	5%	ATTACHED	SATISFACTORY


24/05/2021
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग ,
कार्य अवर प्रमंडल मोहरा

CONT. NAME:-ANGAD KUMAR SINHA
ROAD NAME:- JETHIYAN GHATI JAMUAWAN ROAD TO JOTA


Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	12:23:2	58	0.1	230	0	2300	2773 G		24.90146	85.35239	Normal
23/5/21	12:23:2	58	0.1	300	10.1	3000	3462 G		24.90153	85.35337	Normal
23/5/21	12:23:37	58	0.1	330	10.1	3300	3757 G		24.90149	85.35443	Normal
23/5/21	12:24:0	58	0.1	240	20.2	2400	2872 G		24.90129	85.355453	Normal
23/5/21	12:24:11	58	0.1	270	20.2	2700	3167 G		24.90134	85.35647	Normal
23/5/21	12:24:11	58	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.90136	85.35749	Normal
23/5/21	12:24:47	58	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.9014	85.358502	Normal
23/5/21	12:25:0	58	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.90141	85.359493	Normal
23/5/21	12:25:22	58	0.1	310	20.2	3100	3561 G		24.90138	85.360487	Normal
23/5/21	12:26:0	58	0.1	60	20.2	2400	2872 G		24.90132	85.361532	Normal
23/5/21	12:26:0	58	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.90129	85.362525	Normal
23/5/21	12:26:32	58	0.1	300	0	3000	3462 G		24.90137	85.36348	Normal
23/5/21	12:26:32	58	0.1	330	10.1	3300	3757 G		24.90173	85.36547	Normal
23/5/21	12:27:8	58	0.1	240	20.2	2400	2872 G		24.90176	85.366497	Normal
23/5/21	12:27:8	58	0.1	270	20.2	2700	3167 G		24.90186	85.367508	Normal
23/5/21	12:27:43	58	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.90161	85.368502	Normal
23/5/21	12:28:18	58	0.1	220	20.2	2200	2675 G		24.90132	85.369477	Speed Breaker
23/5/21	12:28:53	58	0.1	280	20.2	2800	3265 G		24.90072	85.37003	Normal
23/5/21	12:29:29	58	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.90016	85.37047	Speed Breaker
23/5/21	12:30:4	58	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.89932	85.370638	Normal
23/5/21	12:30:39	58	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.89992	85.371582	Speed Breaker
23/5/21	12:31:0	58	0.1	60	20.2	2400	2872 G		24.89919	85.371835	Normal
23/5/21	12:32:39	58	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.89918	85.37250	Speed Breaker
23/5/21	12:33:0	58	0.1	60	20.2	2400	2872 G		24.89917	85.37292	Normal
AVERAGE							3383				

24.05.21
S.E.

24/05/21
AB

File :C:\Users\DELL\Desktop\Bump\23.05.21\23051433.Xls. Section No. :58. Eqn :test

Name of Customer :ANGAD KUMAR SINHA. Name of Work/ Road :JETHIRAN GHATTI JAMUAWAN ROAD TO JOTA.



$\frac{24-05-21}{J.E.}$

$\frac{24-05-21}{J.E.}$



सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल , मोहरा

पत्रांक - ०६

दिनांक - 24/05/2021

जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई	S.D.B.C परत की मोटाई	बिटुमिन CONTENT की मात्रा	BUMP INTEGRATOR का READING	अभियुक्ति
मोहरा	JETHIYAN GHATI JAMUAWAN ROAD TO CHEYA	2.40 KM	25 MM	5%	ATTACHED	SATISFACTORY


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग ,
कार्य अवर प्रमंडल मोहरा

CONT. NAME:-ANGAD KUMAR SINHA

ROAD NAME:- JETHIVAN GHATI JAMUAWAN ROAD TO CHEYA


Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	12:45:19	59	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.88986	85.34648	Normal
23/5/21	12:46:0	59	0.1	310	10.1	3100	3561 G		24.88962	85.345487	Normal
23/5/21	12:46:30	59	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.88955	85.344443	Normal
23/5/21	12:47:0	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.88936	85.34345	Normal
23/5/21	12:47:5	59	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.88905	85.342508	Normal
23/5/21	12:47:41	59	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.88868	85.341598	Normal
23/5/21	12:48:0	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.88839	85.340605	Normal
23/5/21	12:48:16	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.88823	85.339612	Normal
23/5/21	12:48:16	59	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.88799	85.338618	Normal
23/5/21	12:48:51	59	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.88757	85.33771	Normal
23/5/21	12:49:0	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.88739	85.33675	Normal
23/5/21	12:49:26	59	0.1	300	20.2	3000	3462 G		24.88697	85.335875	Normal
23/5/21	12:50:2	59	0.1	330	0	3300	3757 G		24.88637	85.33508	Normal
23/5/21	12:50:37	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.88715	85.333922	Normal
23/5/21	12:51:0	59	0.1	350	20.2	3500	3954 G		24.88676	85.332945	Normal
23/5/21	12:51:12	59	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.88743	85.332575	Normal
23/5/21	12:51:47	59	0.1	350	20.2	3500	3954 G		24.88821	85.33207	Normal
23/5/21	12:52:0	59	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.88875	85.331328	Normal
23/5/21	12:52:22	59	0.1	310	20.2	3100	3561 G		24.88968	85.331228	Normal
23/5/21	12:52:22	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.89057	85.331027	Normal
23/5/21	12:53:0	59	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.89134	85.330807	Normal
23/5/21	12:53:32	59	0.1	270	20.2	2700	3167 G		24.89164	85.330842	Normal
23/5/21	12:54:10	59	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.89180	85.33098	Normal
AVERAGE							3605				

OK
24.05.21
S-E

24/05/21
AB

File :C:\Users\DELL\Desktop\Bump\23.05.21\23051433.xls, Section No. 59, Eqn. test

Name of Customer :ANGAD KUMAR SINHA, Name of Work/ Road :JETHIYAN GHATI JAMUAWAN ROAD TO CHEQA



AK
24-05-21
S-E

AK
24/05/21
AB



सहायक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, मोहरा

पत्रांक - ०७

दिनांक - 24/05/2021

जॉय प्रतिवेदन

प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	पथ की लम्बाई	S.D.B.C परत की मोटाई	चिटुमिन CONTENT की मात्रा	BUMP INTEGRATOR का READING	अभियुक्ति
मोहरा	RAJGAR WAJIRGANJ ROAD TO BASAR	2.20 KM	25 MM	5%	ATTACHED	SATISFACTORY

ongitude	Event
35.321212	Normal
35.321245	Normal
35.321228	Normal
35.321328	Normal
35.321548	Normal
85.32202	Normal
85.32303	Normal
35.323938	Normal
35.324915	Normal
35.325908	Normal
35.326648	Normal
35.327423	Normal
35.328315	Normal
35.329292	Normal
85.33007	Normal
35.330588	Normal
35.330387	Normal
35.330218	Normal
85.33002	Normal
85.32987	Normal
85.32976	Normal
85.32964	Normal


 सहायक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य अवर प्रमंडल मोहरा

CONT. NAME:-ANGAD KUMAR SINHA
ROAD NAME:- RAUGIR WAJIRGANJ ROAD TO BASAR


Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
23/5/21	13:29:6	60	0.1	280	0	2800	3265 G		24.91941	85.321212	Normal
23/5/21	13:29:6	60	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91847	85.321245	Normal
23/5/21	13:29:41	60	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91752	85.321228	Normal
23/5/21	13:30:16	60	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.91661	85.321328	Normal
23/5/21	13:30:16	60	0.1	280	20.2	2800	3265 G		24.91572	85.321548	Normal
23/5/21	13:30:51	60	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91499	85.32202	Normal
23/5/21	13:31:0	60	0.1	290	20.2	2900	3364 G		24.9148	85.32303	Normal
23/5/21	13:31:27	60	0.1	280	20.2	2800	3265 G		24.91515	85.323938	Normal
23/5/21	13:31:27	60	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91544	85.324915	Normal
23/5/21	13:32:2	60	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91573	85.325908	Normal
23/5/21	13:32:2	60	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91618	85.326648	Normal
23/5/21	13:32:2	60	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.9167	85.327423	Normal
23/5/21	13:32:37	60	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.91703	85.328315	Normal
23/5/21	13:33:0	60	0.1	240	20.2	2400	2872 G		24.9172	85.329292	Normal
23/5/21	13:33:13	60	0.1	230	30.3	2300	2773 G		24.91662	85.33007	Normal
23/5/21	13:33:13	60	0.1	260	10.1	2600	3069 G		24.9158	85.330588	Normal
23/5/21	13:34:0	60	0.1	340	10.1	3400	3856 G		24.91493	85.330387	Normal
23/5/21	13:34:23	60	0.1	320	20.2	3200	3659 G		24.91401	85.330218	Normal
23/5/21	13:35:0	60	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91333	85.33002	Normal
23/5/21	13:35:28	60	0.1	340	20.2	3400	3856 G		24.91281	85.32987	Normal
23/5/21	13:35:59	60	0.1	240	20.2	2400	2872 G		24.91205	85.32976	Normal
23/5/21	13:36:24	60	0.1	330	20.2	3300	3757 G		24.91103	85.32964	Normal
AVERAGE									3511		

24.05.21
S.E.

24/05/21
AB

File :C:\Users\DELL\Desktop\Bump\23.05.21\23051433.Xls. Section No. :60. Eqn :test

Name of Customer :ANGAD KUMAR SINHA. Name of Work/ Road :PAJGIR WAJIRGANJ ROAD TO BASAR. Lab



[Signature]
24.05.21
J.E.

[Signature]
24.05.21
AB



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

पत्रांक: 594/अनु०

दिनांक: 26/05/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय :- शीर्ष 3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018
योजनान्तर्गत आवंटन की अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में वांछित
आँकड़ा अंकित करते हुए, अतिरिक्त आवंटन हेतु माँग पत्र समर्पित की जा रही है।
अनुरोध है कि वांछित प्रपत्र में दर्शाए गये राशि के अनुसार निधि-यथाशीघ्र
इस प्रमंडल को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजने

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150
Form of utilisation Certificate up to the month of **May - 2021**

(MR Policy-2018)

PIU : Executive Engineer , R.W.D. Work Division Nimchak Bathani (Gaya)

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MR Policy-2018	Letter No.17 dt 26.02.2021	23.56222	Certified that out of Rs. 23.56222/- Lacs received up to years 2020-21 in favour of Executive Engineer, RWD Bihar, a sum of Rs. 23.56222/- lacs has been utilized for the purpose of M.R 3054. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. Nil Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		23.56222	


2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material has been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved:

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.


Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division Nimchak Bathani

Requisition Format for Scheme Head-MR(30S4) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Neemchak Bathani

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen layer (In mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount (In Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In km)	Amount of (In Lakh)	Total Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	3 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR- N-2019-20	Atr Jethian Rd to Narawat	105025 08060	3026/16.07.19	4.00	128.8581	81.13417	38.81945	08/MBD 30.04.2020	29.04.2021		3734	25	5	0	0	78.13417	
2	Neemchak Bathani 01	Khijarsarai Rajgir Piyar Road To Daulatpur	NEA220 00354	3026/16.07.19	2.25	94.7446	65.80224	19.19266	08/MBD 30.04.2020	29.04.2021		3607	25	5	0	0	62.80224	
3	MR- N-2019-20	Jathani Chati Jamuwan Road To Jota	NEA220 00544	3026/16.07.19	2.50	81.8844	53.96457	21.15858	09/MBD 30.04.2020	29.04.2021		3383	25	5	0	0	50.96457	
4	Neemchak Bathani 04	Jathani Chati Jamuwan Road To Cheeya	NEA220 00546	3026/16.07.19	2.50	86.1199	57.74045	21.08955	09/MBD 30.04.2020	29.04.2021		3605	25	5	0	0	54.74045	
5		Rajgir Wazirganj Road To Basar	NEA220 00538	3026/16.07.19	2.50	78.0406	49.65701	21.09039	09/MBD 30.04.2020	29.04.2021		3511	25	5	0	0	46.65701	

Sr D.A.O.
Rural Works Department,
Work Division, Neemchak Bathani

Executive Engineer
Rural Works Department,
Work Division, Neemchak Bathani