

LO 44 Bassi Patti to Ram Pura

FDR

Schedule XLV Form No. 134.

JHANJHAR PUR

DIVISION

MADHEPUR

SUB-DIVISION

1806

Measurement Book

INDEX -

PAGE

प्राप्ति सत् अपारा गा ने १०५
मासिक प्राप्ति के अधीन जरुरी अवलोकन
गा लाइसेंस वाले गा एटोम अभियंता
कार्यालय की शिक्षावाले एवं उपचारक


कार्यालय का अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
इंदौरपुर

१०३३२१

INDEX

PAGE

प्राप्ति सत् अपारा गा ने १०५
मासिक प्राप्ति के अधीन जरुरी अवलोकन
गा लाइसेंस वाले गा एटोम अभियंता
कार्यालय की शिक्षावाले एवं उपचारक

१०३३२१

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH - FDR.					

Name of Work :- Repair of Road
 damage road from LO 44 Bassipatti
 road to Rampura under FDR in
 Madhapur Block.

Agency:- Departmental

Date of measurement/Entry :- 10/5/21

Authority - S.E. T.A. Letter No:- 934/6/5/21

(1) P.V and laying of brick

bats with carriage by tractor

---. all complete-

$$1 \times 17.00 \times 4.00 \times 0.60 = 40.80$$

$$1 \times 25.00 \times 4.00 \times 0.60 = 60.00$$

$$100.80 \text{ m}^3$$

$$@ Rs 1867.76/m^3 \quad \text{Rs } 1,88,270 = 00$$

$$\text{Add } 12\% \text{ G.S.T.} \quad \text{Rs } 22,592 = 00$$

$$\text{Add } 1\% \text{ L.C.} \quad \text{Rs } 1883 = 00$$

$$\text{Add S.F.} \quad \text{Rs } 10,715 = 00$$

$$\text{Rs } 2,23,460 = 00$$

3
 10/5/21
 JS

10/5/21
 100% RT

C.R.
 10/5/21
 100% RT