

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- ई० विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी, 1
2. निरीक्षण की तिथि :- 05.01.2022
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- बानहिगा रोड से रलौला भाया जड़वा पथ (P.M. G.S.Y.)
4. पथ की लम्बाई :- 4.00 km
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिविल
6. प्रखंड का नाम :- पिपराही
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No) (Agreed in new Maintenance Policy)
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 128.00 मीटर
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण :- Measurements entered in M.B. found correct after field verification. Measurements are attached in estimate.
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)
Total Quantity = 314.37 m³
Qty of Brick Bet = 257.50 m³
Qty of Rubbish = 62.87
Entered in M.B. No. 1244 page ①
11. Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरण :- Brick bets and rubbish.

12. अभियुक्ति :-

05.01.2022
निरीक्षी पदाधिकारी
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
सीतामढ़ी

abstract of cost for Restoration work of road from basahiya shekh to rosaul via gadhwa tola after flood 2021

Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.			1826.87	
(a) Bricks bat	cum	251.50	1823.81	-458688.22
(b) Rubbish	cum	62.87	-865.23	-54397.01
		Total	873.14	-513085.23
		Say Rs		-513080.00

459458.00
54886.00
514344.00
514340.00

Kumar
02/11/21

J.E

Kumar
03.11.2021

A.E.

Kumar
04/11/21

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 5,14,340.00 (पाँच लाख चौदह हजार तीस चार रुपये मात्र) की प्रदान की जाती हैं।

12/4/22