




ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

2021-22

FDR

FLOOD DAMAGED REPORT



**Bachu Naryan Singh ke Tola Ke Nikat To Kharhoriya
Tola Hote Huye Ganga Ghat Kinare Tak**

DISTRICT	:-	Vaishali	
DIVISION	:-	Mahnar	
BLOCK	:-	Raghopur	
TOTAL LENGTH OF ROAD	:-	2.530	KM
PART-A TOTAL COST OF INTIAL RECTIFICATION IN SURFACE RENEUAL	:-	0.988 0.887	Lac
TOTAL COST OF PROJECT	:-	0.988 -0.887	Lac

Inspection Report for Flood Damage Report

Date :

Name of PIUs

- R. E. Mahner

Name of Block/ Road

- Raghopur / Bame Nandpur Singh, 1st To 1st 1/2 mile
to 1st 1/2 mile To 1st 1/2 mile to 1st 1/2 mile

For Road

Damage Location/Chainage

: 1000 to 2000 m

Damage Length

: 12.0 m

Nature of Damage

: Surface, Base, Subbase & embankment

Details of Restoration Works

: Bitulk bats 45.23 m

Material being used in Restoration works

: Bitulk bats, Jafiduch

Equipments/Tools being used in Restoration works

: Tractor, JCB, Roller

Procedure taken up in Restoration works

: only motorable work has been done,

Restored Length

: 12.0 m

For Bridge

: NA

Damage Location/Chainage

:

Damage Length

:

Nature of Damage

:

Details of Restoration Works

:

Material being used in Restoration works

:

Equipments/Tools being used in Restoration works

:

Procedure taken up in Restoration works

:

Restored Length

:

Signature of JE / AE / EE

[Handwritten signatures]

Signature
(Name of Inspector)
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur

प्रतिवेदन

1. पथ का नाम :- श्री २५ नारायण सिंह दे टोला के निकट से खरहोला टोला होते हुए जंगल धार किनारे तक
2. पथ की लम्बाई :- १.५३ Km
3. प्रखण्ड का नाम :- रावोपुर
4. क्षतिग्रस्त की लम्बाई :- १२.०० m
5. प्राक्कलित राशि :- ०.९७
~~०.९८७~~
6. वर्ष-2021 का बाढ़ एवं अतिवृष्टि :- ९/६

यह प्राक्कलन उक्त पथ के वर्ष-2021 में आई बाढ़/अतिवृष्टि के कारण
चैनेज.....१०००.५०/०१२.००.....चैनेज
कुल १२ मीटर में पथ की हुई क्षति के अस्थायी मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य का है।
इस मूल पथ की कुल लम्बाई-१.५३ कि०मी० है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि
के अन्दर/बाहर है। इस प्राक्कलन में कराये गये अस्थायी मोटरेबुल कार्य मद आदि
सम्मिलित है। क्षतिग्रस्त कार्य MIS पर अंकित है तथा इसके फोटोग्राफ लिये जा चुके
हैं, जो संलग्न है। कराये जाने वाले कार्य के दर वर्तमान चालू अनुसूचित दर पर
आधारित है। यह प्राक्कलन विभागीय पत्रांक-4555, पटना, दिनांक-05.11.2021 एवं
विभागीय पत्र संख्या-4589, दिनांक-13.11.2021 से प्राप्त निदेशानुसार तैयार किया गया
है। अप ५५-मएस के अंशकप १ पा अंशकप २

3/11/21
कनीय अभियंता

11/11/21
सहायक अभियंता

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, महनार।

As Per S.E. RWD (W) Circle Muz
Letter No. 1178 Dated 01/10/2021
Estimate has been verified by Insp. Eng.
S.E. RWD (W) Division - HGTipw

As Per S.E. RWD (W) Circle Muz
Letter No. 1178 Dated 01/10/2021
Estimate has been verified by Insp. Eng.
S.E. RWD (W) Division

Technically Approved for Rs. 0.97 lac
(Rs. Ninety Seven thousand) only

[Signature]
18.12.21

Superintending Engineer
Rural Works Department
Work Circle, Muzaffarpur

[Signature]
18.12.21

Schedule XLV-Form No. 134

MAHAR DIVISION

RAGHOPUR SUB-DIVISION

Measurement Book

—820

बच्चु नारायण सिंह के टोला के निकट से खरहो दिया टोला
होने हुए जंगो धांर बिजारे रुक

1st on AIC 8/11

[illegible]

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Restoration of road in Bardhaman Naryan Singh ko Tola ko nikat ko Khorhariya tola kote Jheel Ganga ghat Kinnaraki					
Agency —					
Date of entry — 28/10/21					
1st Priority & Survey brick bat & including locally					

Agency -

Date of entry $\rightarrow 28/10/21$

9th Porosity & layered brick

part including forward

I had Pulley - -

in	all	comp	job
----	-----	------	-----

$$6.09 \times 3.65 \times 0.920 + 7.00 = 17.78$$

$$6.09 \times 3.65 \times \frac{2}{200 + 600} = 14.44$$

$$5.48 \times 2.43 \times 0.600 + 5.80 = 7.32$$

$$5.48 \times 2.43 \times \overset{2}{\cancel{.00}} + .400 = 5.99$$

$$45.23 \text{ m}$$

✓

29/11/20

DE

14

28

10(2)

Pre

29/12/24	
----------	--