



# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

## DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. MOTRABLE RESTORATION (YEAR - 2021)

L051-L050 TO DERAMARI (TRACK 51)

### DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

|                                          |                |      |
|------------------------------------------|----------------|------|
| ROAD LENGTH                              | 0 TO 2100      |      |
| DISTRICT                                 | KISHANGANJ     |      |
| BLOCK                                    | THAKURGANJ     |      |
| DIVISION                                 | KISHANGANJ - 2 |      |
| TOTAL LENGTH OF ROAD                     | 2.100          | KM   |
| TOTAL COST OF F.D.R. PART - A            | Rs. 10.505     | Lacs |
| ADD G.S.T @ 12%                          | Rs. 1.261      | Lacs |
| ADD Labour Cess @ 1%                     | Rs. 0.105      | Lacs |
| ADD Seigniorage Fee @ 10%                | Rs. 0.468      | Lacs |
| TOTAL COST OF RESTORATION WORK In<br>Rs. | Rs. 12.339     | Lacs |


SUBMITTED BY  
The Executive Engineer,  
Works Division, Kishanganj - 2

## प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल किशनगंज -2 अन्तर्गत Thakurgaon  
प्रखंड के पथ L051-L050 To Deodumari (Track-51) (.....) जो  
विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के  
कारण यातायात लायक Moterale हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य  
विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-  
22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान  
अपलोड करते हुए (Moterale) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में Local Firm अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के  
रोड़वे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterale कार्य कराया गया है। MIS में  
उपलोडेड फोटो दिनांक ..... का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से  
निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में  
आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का  
पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए  
गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की  
छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन  
में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।


प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

  
10/11/21

कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रशाखा, Thakurgaon

  
10/11/21

सहायक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अवर प्रमंडल, Thakurgaon

  
10/11/21

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल किशनगंज-2

## Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs

: Er. Uday Sankar Choudhary, EE Kne-d

2. Name Of Block / Road

: Thakurpaj / LD 51-LD 50 to Dargamoh (Track-5)

### A. For Road

1. Damage Location / Chainage

: 980M

2. Damage Length

: 32M

3. Nature Of Damage

: Flank, Crust, culverts

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

: Brick Bats, cement, Bag, Bamboo, Loc

ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works

: Tractor trolley, JCB

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

: Manually

iv) Restored Length

: 32M

### B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage

: 7

2. Damage Length

:

3. Nature Of Damage

:

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

:

ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works

:

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

:

iv) Restored Length

: 32M

N/A

Work has been completed satisfactorily

Signature of JE / AE / EE  
04/12/21

Signature  
04-12-21

Signature of JE / AE / EE

Signature  
04/12/21

(Name Of Inspector)

**GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD**

NAME OF ROAD : L051-L050 TO DERAMARI (TRACK 51)

DISTRICT KISHANGANJ

DIVISION KISHANGANJ - 2

BLOCK THAKURGANJ

LENGTH OF ROAD (IN KM) 2.100

| Sl. No.                          | ITEM OF WORK     | AMOUNT (LAKHS) |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1                                | LOCAL SAND       | 0.000          |
| 2                                | HUME PIPE        | 0.332          |
| 3                                | BRICK BATS       | 9.575          |
| 4                                | SAND BAGS        | 0.348          |
| 5                                | BAMBOO WORK      | 0.250          |
| 6                                | STEEL DRUM SHEET | 0.000          |
| TOTAL COST OF PROJECT =          |                  | 10.505         |
| Add G.S.T. @ 12%                 |                  | 1.261          |
| Add Labour Cess @ 1%             |                  | 0.105          |
| Add Seigniorage Fee @ 10%        |                  | 0.468          |
| Total Cost of Restoration Work = |                  | 12.339         |

*[Signature]*  
10/10/21  
J.E.  
RWD

*[Signature]*  
10/10/21  
A.E.  
RWD

*[Signature]*  
16/12/21  
E.E.  
RWD

Technically Sanction for Rs 1233900.00 (Rupees twelve lacs thirty three thousand nine hundred) only.

*[Signature]*  
04/04/22  
E.O.

*[Signature]*  
04.04.22  
अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अंचल, किशनगंज