

Schedule XLV-Form No. 134

BAHARR-1 _____ **DIVISION**

232 _____ **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK

1350

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापीयुक्त
मापीयन द्वारा दर्जित कठ सं०-०१ से १०५०
पर्यंत है। यह मापीयुक्त सहायक अभियंता,
मापीयन द्वारा ही बनाया गया है।

पृष्ठ २

Blue
26/6/21
कार्यपालक अभियंता
मापीयन कार्य विभाग
पुणे, महाराष्ट्र, पृष्ठ-१

Re Issue to S. E. Santosh
Kumar Chaudhary

26/6/21

Schedule PLV-Form No. 134

_____ DIVISION
_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Repair of road breaches (damaged by flood) for motorability in LO30 - Berwal TO3 to Belwa Chakhami					
F.Y - 2021-22					
Work Head - FDR					

Measurement					
① Plv Material and Labour for laying brick bat — 718					
1 X 7.70 X 3.50 X 0.56 =	18.09	m ³			
1 X 16.35 X 1.25 X 0.48 =	9.81	m ³			
2 X 30.00 X 1.15 X 0.45 =	31.05	m ³			
1 X 12.10 X 0.90 X 1.54 =	16.77	m ³			
1 X 8.50 X 0.88 X 0.89 =	6.66	m ³			
1 X 6.50 X 1.25 X 0.48 =	3.90	m ³			
2 X 30.00 X 1.15 X 0.45 =	31.05	m ³			
1 X 5.50 X 0.90 X 1.54 =	7.62	m ³			
1 X 14.20 X 0.88 X 0.89 =	11.12	m ³			
1 X 6.50 X 1.25 X 0.48 =	3.90	m ³			
1 X 5.00 X 1.15 X 0.45 =	2.59	m ³			
Continuation					

07-08-2021

1244 m

John
67-08-2021

Continuation

