

Schedule XLV Form No. 134.

BIHAR P. W. D.

Division - Bagaha

FDR

Name of work: Estimate of Repair of
old culvert from Belhwa to Amhat Roy.

DIVISION


SUB-DIVISION

1323

MEASUREMENT BOOK

1323

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापीय
मशीन द्वारा टंकित क्र० सं०-०१ से १००
पर्यंत है। यह मापीय पुस्तक सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर, प्रमर
वगैरह से निर्गत किया जाता है।


Executive Engineer
R.V.D. (W) Div. Bagaha-1

Sch. XLV-Form No. 134

_____ DIVISION
_____ SUB-DIVISION
वगैरह

Measurement Book

No. 1323

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D.	
② Plaster work					13
③ CM (1:3)					
Abt.		1 x 4.95	0.40		
				1.20	2.55 m ²
W. wall		2 x 2.00	0.40		
				1.40	2.24
AE		2 x 0.90	0.40	1.30	0.94
Plaster		1 x 3.65	0.25	0.60	0.55 m ²
		1 x 3.50	0.25	0.55	0.48 m ²
					6.26 m ²

④ Plaster platform					
④ CM (1:4) on blw					
Abt.					
Plaster		1 x 4.90	1.50		7.35 m ²
W. wall		2 x 2.00	1.40		5.60 m ²
Plaster		2 x 0.90	1.30		2.34 m ²
AE		2 x 2.90	0.40		2.32
Plaster		1 x 3.65	0.85		3.10 m ²
		1 x 3.50	0.80		2.80 m ²
		4 x 0.25	0.55		0.55 m ²
					24.06 m ²

Continuation

5/12/21
 8/10/21

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
		Abstract of Pm 1			
①		Land of Long...			
①		Pm 1			
		Qty. vide Tm p. 01			
		19.502	540	20/3	10536 ²
②		Pm for Rec M...			
		Qty. vide Tm p. 01			
		0.87	27	210	9408 ²
③		Pm among road			
③		in cm (13) Pm			

		Qty. vide Tm p. 02			
		6.76	27	69	47165 ²
④		plashing with cm (1:4)			
④		on b. M...			
		Qty. vide p. 02			
		24.06	27	259.48	6243 ²
					13352 ²
		Add 127. G...			
					8802 ²
		Laben 017 = 7			
					734 ²
		Seignior...			
					1884 ²
		An			
					24772 ²

Continuation

8/11/24
 E E
 25/11/24
 E E