



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

SUKPAN GAON TO AMIN KE GHAR MUSLIM TOLA TAK

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 2100	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	2.100	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 25.146	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 3.018	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.251	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 1.170	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 29.585	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road- 8923rd / Sukpur gam 10- Arun Keshav note construction
to la - 14

A. For Road

1. Damage Location/Chainage: 100 + 1230m.

2. Damage Length : 561.6m

3. Nature of Damage : flank + shoulder

4. Details of Restoration :

- i Material being used in Restoration Brick bats
- ii Equipment/Tools being used in Restoration works: BGV 600
- iii Procedure taken up in Restoration works :
- iv Restored Length 561.60m :

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

- i Material being used in Restoration :
- ii Equipment/Tools being used in Restoration works:
- iii Procedure taken up in Restoration works :
- iv Restored Length :

Signature of JE/AE/EE

done

Signature

(Name of Inspector)

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत प्रखंड के
थ 21 फरवरी 2019 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध ला (.....) जो विभागीय

Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण
तायात लायक Moterale हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग,
बेहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-
2/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान
अपलोड करते हुए (Moterale) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के
गोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterale कार्य कराया गया है। MIS में
उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से
नेकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटेरेबल कार्य में
आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का
गइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए
गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की
छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन
में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : SUKPAN GAON TO AMIN KE GHAR MUSLIM TOLA TAK
DISTRICT KATIHAR
DIVISION BARSOI
BLOCK BARSOI
LENGTH OF ROAD (IN KM) 2.100

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BATS	21.481
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	3.277
6	STEEL DRUM SHEET	0.388
	TOTAL COST OF PROJECT =	25.146
	Add G.S.T. @ 12%	3.018
	Add Labour Cess @ 1%	0.251
	Add Seigniorage Fee @ 10%	1.170
	Total Cost of Restoration Work =	29.585

[Signature]
30/11/21
J.E.
RWD

[Signature]
30/11/21
A.E.
RWD

[Signature]
30/11/21
E.E.
RWD

provisional **Technically Sanctioned For Rs. 29.585 Lacs.**
(Rupees Crore.. Twenty.. Nine.
lacs... fifty... eight ..
thousands..... five..... Hundred) Only

[Signature]
अतिरिक्त अभियंता
राज्य सड़क विभाग
काठमांडू