



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

BABHANGAON TO ARANGI TAK

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING

ROAD LENGTH	0 TO 1430
DISTRICT	KATIHAR
BLOCK	KADWA
DIVISION	BARSOI
TOTAL LENGTH OF ROAD	1.430
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 20.055
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 2.407
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.201
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 1.199
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 23.862

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

ER, RWD, Barsoi

2. Name of Block/Road-

Kadwa, Babhangaon to Araugitala

A. For Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length :

264 mtr

Sand, Brick Bats

64 mt.

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length :

Signature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspector)

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बाघमोई अन्तर्गतकाढ़वा..... प्रखंड के पथ (.....) जो विभागीय Online Moritring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

14/11/21

30/11/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,काढ़वा.....

14/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,काढ़वा.....

14/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल,काढ़वा.....

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : BABHANGAON TO ARANGI TAK
DISTRICT KATIHAR
DIVISION BARSOI
BLOCK KADWA
LENGTH OF ROAD (IN KM) 1.430

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.242
3	BRICK BATS	16.774
4	SAND BAGS	2.432
5	BAMBOO WORK	0.607
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		20.055
Add G.S.T. @ 12%		2.407
Add Labour Cess @ 1%		0.201
Add Seigniorage Fee @ 10%		1.199
Total Cost of Restoration Work =		23.862

[Signature]
30/11/21
J.E.
RWD

[Signature]
30/11/21
RWD

[Signature]
E.E.
RWD

Provisional technically Sectioned for Rs:- 23.862 (Rs:- Twenty three Lacs eighty Six thousand two hundred Only)

[Signature]
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
काब जंक्शन, पूर्णिया