

MMGSIU-SC-अनुर्गत रानीगजप्रखंड में नष्ट
हुए सदीनदारिया व सडाडा वन सडक निरीता
कार्य एवं पोच वधीच अनुसूता कार्य।

Schedule XLV-Form No. 134
रुका रानीगाका सुरक्षा-163/53D-2021-22
रुका रानीगा की रानी-20039068।

कार्य प्रारंभ करने की तिथि-04.02.2023.
कार्य पूर्ण करने की तिथि-03.02.2023.
संलग्नक-डी.ए.स.अ.स.द.व.स.स.
SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

मापी हुई क्षेत्रफल सुरक्षा-1193/2021-22.

2nd on A/c bill:-

29

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date of measurement					
					:- 03.12.022.
Date of entry					03.12.022
Comp. of subgrade and					
earthem shoulders - - - -					
					$12 \times 30.00 \times \left(\frac{6.6 + 7.8}{2} \right) \times 0.300$
					$= 777.60 \text{ m}^3$
					$13 \times 30.00 \times \left(\frac{6.6 + 7.80}{2} \right) \times 0.300$
					$= 842.40 \text{ m}^3$
					Total:- 1620.00 m ³

03.12.022
JE

Date of measurement					
					:- 19.12.022.
Date of entry:- 19.12.022.					
① cons. of GSB by providing					
well sorted materials - - - -					
					$12 \times 30.00 \times 4.05 \times 0.20 = 291.60 \text{ m}^3$
					$13 \times 30.00 \times 4.05 \times 0.20 = 315.90 \text{ m}^3$
					Total:- 607.50 m ³

Continuation

19.12.022
JE

Continuation