

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अंतर प्रमंडलीय जांच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री शिवशंकर गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, ईमामगंज
2	निरीक्षण की तिथि	22.11.2021
3	पथ का नाम (शीर्ष के साथ)	T05 से मिलकी (PMGSY)
4	पथ की लंबाई	2.13 कि०मी०
5	कार्य प्रमंडल का नाम	नवादा
6	प्रखण्ड का नाम	नारदीगंज
7	पथ की स्थिति	पूर्ण
8	पथ अनुरक्षण अवधि में है	हां
9	क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई	40 मीटर
10	क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी (लंबाई x चौड़ाई x उंचाई)	Brick Bat 40 x 3.32 m (av.) x (3+0.5)/2 m Sand Bag 7416 लगभग
11	Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी	Sand Bag, Brick Bat
12	अभ्युक्ति	यातायात चालु

Satisfactory

22.11.21
AE
RWD Imamganj

22/11/21
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित