



बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अंतर प्रमंडलीय जांच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री शिवशंकर गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, ईमांगंज
2	निरीक्षण की तिथि	22.11.2021
3	पथ का नाम (शीर्ष के साथ)	T05 PMGSY सड़क से अगरबती भवन भाया अजलत विगहा (MMGSY)
4	पथ की लंबाई	3.22 कि०मी०
5	कार्य प्रमंडल का नाम	नवादा
6	प्रखण्ड का नाम	हिसुआ
7	पथ की स्थिति	पूर्ण
8	पथ अनुरक्षण अवधि में है	हां
9	क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई	80 मीटर
10	क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी (लंबाई X चौड़ाई X उंचाई)	Brick Bat 80m x 1.25m x 1.75m Sand Bag 4414 Nos. (Approx)
11	Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी	Sand Bag, Brick Bat
12	अभ्युक्ति	यातायात चालु Satisfactory


 AE 22.11.21
 RWD Imangang.


 निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 पदनाम सहित