



बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अंतर प्रमंडलीय जांच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	श्री शिवशंकर गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, ईमांगंज
2	निरीक्षण की तिथि	22.11.2021
3	पथ का नाम (शीर्ष के साथ)	सकुलाचक पथ से विशुनपुर (PMGSY)
4	पथ की लंबाई	2.00 कि०मी०
5	कार्य प्रमंडल का नाम	नवादा
6	प्रखण्ड का नाम	नवादा
7	पथ की स्थिति	पूर्ण
8	पथ अनुरक्षण अवधि में है	नहीं
9	क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई	6 मीटर
10	क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी (लंबाई X चौड़ाई X उंचाई)	Brick Bat 6.0 m x 6.75m x 2.0 m Sand Bag 250 Nos. (Approx) H.P. Culvert (1000 mm) 3 x 2 x 2.5m
11	Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी	E/W, Sand Bag, Hume Pipe (1000mm NP3) 06 Nos.
12	अन्युक्ति	यातायात चालु satisfactory


 AE 22.11.21
 RWD Imangang


 निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 पदनाम सहित