

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- डॉ. विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।
2. निरीक्षण की तिथि :- 05.01.2022
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- बैलवावाट P.W.D. पथ से सुगापीपर भाया राजदेवी
स्थान पथ
4. पथ की लम्बाई :-
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सितामढ़ी।
6. प्रखंड का नाम :- पिपराही
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No)
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 215.5 मी०
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :- Measurements entered in MB found correct after field verification
(लम्बाई x ऊँचाई x गहराई) ~~Entered~~ Measurements are attached in estimate.
11. Temporary Restoration में किस-किस :- Brick bats and rubbish.
समाग्रियों का उपयोग किया गया है,
उसका विवरणी
12. अभियुक्ति :- Satisfactory

Qty of Brick Bat - 364.65 M³, Qty of Rubbish = 91.16 M³
Entered in MB No. 1239 Page no. 1 to 2

05.01.2022
निरीक्षी पदाधिकारी का कार्यपालक अभियंता
पदभार संविदा
Executive Engineer
Public Works Division
Sitamarhi

Abstract of cost for Restoration work of road from Belwa ghat pwd road - suga pipar via rajdevisthan after flood 2021

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	364.65	1823.81	665052.32
	(b) Rubbish	cum	91.16	865.23	78874.37
Total					743926.68
Say Rs					743900.00

1826.87

666168.00

79583.00

745751.00

745750.00

Manwanji
02/11/21

J.E

Kumar
02.11.2021

A.E.

E.I.
02-11-21

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 7,45,750.00 (सात लाख पैंतालीस हजार सात सौ पचास रुपये) की प्रदान की जाती हैं।

एनाल लास 4-चाए (न-हाए) की प्रदान की जाती हैं।

12/11/21