

प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य अवर प्रमण्डल, पिपराही के अंतर्गत पड़ने वाले कमरौली से हरकरवा पथ की 2021 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु० 78,990.00 (अठहत्तर हजार नौ सौ नब्बे) का तैयार किया गया है।
79,180.00 (उन्नाई हजार एक सौ अष्टाक्षर) के आदेश के माध्यम

यह प्राक्कलन विभागीय पत्रांक :- मु०अ०-4 (मु०) विविध कार्य-23-60/2020-1937 पटना, दिनांक-07.07.2021 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2021 में आये बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है। जनहित में इस पथ को मोटरबुल करना अत्यावश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।


प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, पिपराही।



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल, पिपराही।



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल शिवहर।

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- इ. विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लीतामटी।
2. निरीक्षण की तिथि :- 05.01.2022
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- कमरौली से हरकरवा (New Maintenance
(P.M.C.S.N.) Policy 3054)
4. पथ की लम्बाई :- 2.530 KM
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गिवर
6. प्रखंड का नाम :- पिपराही
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No) Agreed in New Maintenance Policy
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 32.00 मी.
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :- Measurements entered in MB found correct after field verification.
(लम्बाई x ऊँचाई x गहराई) Measurements are attached in estimate.
Total quantity :- 48.40 m³
Qty of Brick bats :- 38.72 m³
Qty of Rubbish :- 3.68 m³
Entered in MB No. 1266 P-①
11. Temporary Restoration में किस-किस समाग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी :- Brick bats and rubbish
12. अभियुक्ति :- Satisfactory

05.01.2022
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
निरीक्षी पदाधिकारी, लीतामटी
पदनाम सहित