

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

- निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- ई० विनोद कुमार, कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी
- निरीक्षण की तिथि :- 05.01.2022
- पथ का नाम (शीर्ष को रसाय) :- हथसाह से हथसार हरद्वार रोड
(P.M.C.S.Y.)
- पथ की लम्बाई :- 0.610 Km
- कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिनहर 1
- प्रखंड का नाम :- पुरनटिया
- पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
- पथ अनुसंधान अवधि में है :- (Yes/No)
- क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 315.00 मी
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :- Measurements entered in MB found correct after field verification
(लम्बाई x ऊँचाई x गहराई)
Measurements are attached in
estimate, Qty of Brick Bat = 174.42, Qty of Rubbish = 43.61 m³
Total quantity :- 218.03 m³
Entered in MB No. - 1233 P 1 to 3
11. Temporary Restoration में किस-किस :-
 सनाग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी
Brick bats and rubbish.

12. अभियुक्ति :-

Satisfactory

05.01.2022
 Executive Engineer
 Works Division
 निरीक्षी पदाधिकारी Sitamarhi
 पदनाम सहित हस्ताक्षर

Abstract of cost for Restoration work of road from Hathsar se Hathsar Harijan Tola after flood 2021

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	174.42	1823.81	318108.94
	(b) Rubbish	cum	43.61	865.23	37732.68
Total				1826.87	355841.62
Say Rs					355800.00

318643.00
38072.00
356715.00
356710.00


28-10-21
J.E



28.10.21
A.E.


28.10.21
J.E

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 3,56,710.00 (तीन लाख 56 हजार 710 रुपये) की प्रदान की जाती हैं।


28/12/22