

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा

पत्र संख्या 1616 अनु०

दिनांक 25/8/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MR 3054,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


विषय:- नई अनुरक्षण निति 2018 शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नई अनुरक्षण निति 2018 शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार रु0 424.69177 (Four Crore Twenty Four Lakh Sixty Nine Thousand One Hundred and Seventy Seven only) रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जा ताकि किये गये कार्यों का भुगतान किया जा सके।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा



25/8/22



Requisition Formate for Scheme Head - MU(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Hilsa

Name of Works Division :- HHSa																		
Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative		Agreement Amount (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition done (in Lakh)
					Length (In km)	Amount of (In Lakh)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	RM/NA/ HIL/19/005	Karai Road to Salempur Road	10200802062	775 / 26.02.2019	12.400	542.98600	425.39120	117.44988	33/MBD/ 19-20	8-Oct-20	13.8.2021	3098.62	25.00	5.00	0.00	0.00	424.69177	
TOTAL																		424.69177

- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Executive Engineer
RWD, Works Division,

25/8/22

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा

पत्रांक 1616 अन्त

दिनांक 25/5/22

कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण अनुसूक्षण निती-2018 योजनान्तर्गत Karai Road to Salempur Road पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ की मापी पुस्त की जांच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत एवं सहायक अभियंता के द्वारा 50% एवं कनीय अभियंता द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, कराईपरशुराय


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा कराईपरशुराय


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल हिलसा

Name of work : Karai Road Se Salempur Road

Name of customer : Mantu Singh

(R) Rural Road

Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000

Date	Time	Test No	Distance(m)	Total Distance(m)	BUMP(cm)	Speed(Km/Hr)	Ullm(Km)	Corrected Ullm(Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction1	Remarks
07/08/22	15:02:15	48	100	100	28.0 cm	3.8 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3784628	N	85.2558603	E	Normal
07/08/22	15:02:38	48	100	200	32.0 cm	15.6 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3790579	N	85.2563486	E	Normal
07/08/22	15:02:53	48	100	300	29.0 cm	23.9 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2886	4.01	Good	25.3797216	N	85.2569818	E	Breaker
07/08/22	15:03:12	48	100	400	33.0 cm	18.3 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3806086	N	85.2573252	E	Normal
07/08/22	15:03:24	48	100	500	26.0 cm	31.5 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.88	Good	25.3811617	N	85.2579440	E	Normal
07/08/22	15:03:35	48	100	600	35.0 cm	33.8 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.68	Good	25.3818808	N	85.2583017	E	Curve
07/08/22	15:03:47	48	100	700	33.0 cm	28.4 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3830080	N	85.2585306	E	Normal
07/08/22	15:04:05	48	100	800	34.0 cm	20.6 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3837824	N	85.2586001	E	Normal
07/08/22	15:04:18	48	100	900	31.0 cm	27.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3844042	N	85.2586611	E	Breaker
07/08/22	15:04:28	48	100	1000	32.0 cm	35.2 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3844042	N	85.2586611	E	Normal
07/08/22	15:04:40	48	100	1100	33.0 cm	30.6 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3844042	N	85.2586611	E	Curve
07/08/22	15:05:03	48	100	1200	27.0 cm	37.3 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3874693	N	85.2573709	E	Normal
07/08/22	15:05:12	48	100	1300	25.0 cm	41.7 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2620	3.57	Good	25.3874693	N	85.2566767	E	Normal
07/08/22	15:05:22	48	100	1400	29.0 cm	37.8 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3875093	N	85.2553034	E	Breaker
07/08/22	15:05:31	48	100	1500	31.0 cm	36.7 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3875418	N	85.2546549	E	Normal
07/08/22	15:05:49	48	100	1600	27.0 cm	21.2 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3877039	N	85.2526812	E	Normal
07/08/22	15:06:06	48	100	1700	29.0 cm	22.0 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2886	4.01	Good	25.3880014	N	85.2525263	E	Curve
07/08/22	15:06:20	48	100	1800	34.0 cm	25.7 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3887949	N	85.2532127	E	Normal
07/08/22	15:06:30	48	100	1900	31.0 cm	36.0 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3888197	N	85.2517252	E	Normal
07/08/22	15:06:39	48	100	2000	21.0 cm	38.2 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2254	3.12	Good	25.3888197	N	85.2517252	E	Breaker
07/08/22	15:06:49	48	100	2100	28.0 cm	37.4 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3889894	N	85.2497721	E	Normal

8/8/22

J-E/RUP

Karai pradesh

08/08/22

AF, RUP

8/8/22

Name of work : Karal Road Se Salempur Road

Name of customer : Mantu Singh

(R)Rural Road

Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000

07/08/22	15.07.09	48	100	2200	26.0 cm	18.3 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.3892690	N	85.2482767	E	Normal
07/08/22	15.07.30	48	100	2300	32.0 cm	18.1 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3893480	N	85.2471704	E	Normal
07/08/22	15.07.43	48	100	2400	31.0 cm	27.0 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3893480	N	85.2471704	E	Normal
07/08/22	15.08.05	48	100	2500	34.0 cm	16.3 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3894167	N	85.2462326	E	Normal
07/08/22	15.08.18	48	100	2600	32.0 cm	32.7 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	*4.34	Good	25.3892870	N	85.2441721	E	Breaker
07/08/22	15.08.35	48	100	2700	28.0 cm	17.2 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3892469	N	85.2435446	E	Normal
07/08/22	15.08.46	48	100	2800	32.0 cm	33.0 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3892546	N	85.2421579	E	Normal
07/08/22	15.08.56	48	100	2900	30.0 cm	30.0 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3893981	N	85.2411280	E	Normal
07/08/22	15.09.18	48	100	3000	32.0 cm	18.9 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3897142	N	85.2404642	E	Normal
07/08/22	15.09.31	48	100	3100	26.0 cm	27.3 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.3907843	N	85.2403955	E	Cure
07/08/22	15.09.43	48	100	3200	36.0 cm	30.3 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3635	4.66	Good	25.3909426	N	85.2397165	E	Normal
07/08/22	15.09.56	48	100	3300	34.0 cm	27.0 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3917074	N	85.238705	E	Normal
07/08/22	15.10.07	48	100	3400	31.0 cm	31.6 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3920584	N	85.2377481	E	Normal
07/08/22	15.10.20	48	100	3500	26.0 cm	26.2 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.3922453	N	85.2367868	E	Normal
07/08/22	15.10.35	48	100	3600	29.0 cm	25.4 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2886	4.01	Good	25.3922377	N	85.2363749	E	Normal
07/08/22	15.10.51	48	100	3700	30.0 cm	22.5 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3935595	N	85.2359395	E	Normal
07/08/22	15.11.08	48	100	3800	32.0 cm	21.0 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3940763	N	85.2352228	E	Breaker
07/08/22	15.11.24	48	100	3900	27.0 cm	21.8 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3944273	N	85.2347040	E	Normal
07/08/22	15.11.41	48	100	4000	29.0 cm	21.8 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2886	4.01	Good	25.3947592	N	85.2345362	E	Normal
07/08/22	15.11.52	48	100	4100	27.0 cm	30.9 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3949099	N	85.2330408	E	Cure
07/08/22	15.12.02	48	100	4200	30.0 cm	37.8 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3947229	N	85.2317743	E	Normal
07/08/22	15.12.11	48	100	4300	31.0 cm	38.8 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3947935	N	85.2311182	E	Normal

[Signature]

819122

287 RSD

Karai Bazaar

[Signature]
08/10/22
At Road

[Signature]
8/10/22

Name of work : Karal Road Se Salempur Road

Name of customer : Mantu Singh

(R)Rural Road

Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000

07/08/22	15.12.20	48	100	4400	32.0 cm	38.1 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3952150	N	35.2298975	E	Normal
07/08/22	15.12.30	48	100	4500	35.0 cm	38.7 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3335	4.65	Good	25.3952761	N	35.2292337	E	Normal
07/08/22	15.12.39	48	100	4600	30.0 cm	39.5 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3952761	N	35.2292337	E	Curve
07/08/22	15.12.47	48	100	4700	32.0 cm	40.9 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3954229	N	35.2271957	E	Normal
07/08/22	15.12.56	48	100	4800	34.0 cm	41.0 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3956385	N	35.2258158	E	Normal
07/08/22	15.13.05	48	100	4900	29.0 cm	40.9 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3957453	N	35.2251444	E	Breaker
07/08/22	15.13.19	48	100	5000	32.0 cm	28.0 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3959932	N	35.2239771	E	Normal
07/08/22	15.13.32	48	100	5100	26.0 cm	25.7 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.66	Good	25.3964319	N	35.2235185	E	Normal
07/08/22	15.13.47	48	100	5200	35.0 cm	24.9 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.3966475	N	35.2221942	E	Normal
07/08/22	15.14.00	48	100	5300	28.0 cm	27.8 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3968763	N	35.2213221	E	Curve
07/08/22	15.14.09	48	100	5400	30.0 cm	37.0 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3970423	N	35.2201319	E	Normal
07/08/22	15.14.19	48	100	5500	33.0 cm	34.5 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3971319	N	35.2182527	E	Normal
07/08/22	15.14.29	48	100	5600	35.0 cm	38.8 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.3970671	N	35.2182527	E	Normal
07/08/22	15.14.39	48	100	5700	31.0 cm	34.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3970671	N	35.2182527	E	Normal
07/08/22	15.14.52	48	100	5800	29.0 cm	30.0 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3967218	N	35.2150807	E	Curve
07/08/22	15.15.02	48	100	5900	33.0 cm	33.3 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3967371	N	35.2145744	E	Normal
07/08/22	15.15.13	48	100	6000	30.0 cm	33.1 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3964319	N	35.2144861	E	Normal
07/08/22	15.15.23	48	100	6100	31.0 cm	36.7 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3964930	N	35.2133845	E	Breaker
07/08/22	15.15.32	48	100	6200	34.0 cm	38.8 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3965254	N	35.2127314	E	Normal
07/08/22	15.15.41	48	100	6300	30.0 cm	40.9 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3965254	N	35.2127314	E	Normal
07/08/22	15.15.50	48	100	6400	27.0 cm	40.5 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3965902	N	35.2099771	E	Normal
07/08/22	15.16.00	48	100	6500	30.0 cm	39.2 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3966246	N	35.2092752	E	Curve

Am
8/8/22
J. E. R. S.
Kru' b. m.

Approved
8/8/22
At Road

8/8/22

Name of work : Karal Road Se Salempur Road

Name of customer : Manlu Singh

(R)Rural Road		
Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000

07/08/22	15:16:14	48	100	6600	28.0 cm	24.0 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.39174733	N	85.2089167	E	Normal
07/08/22	15:16:32	48	100	6700	30.0 cm	20.8 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3981333	N	85.2089167	E	Normal
07/08/22	15:16:49	48	100	6800	28.0 cm	20.4 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3985777	N	85.2089227	E	Normal
07/08/22	15:17:02	48	100	6900	33.0 cm	28.2 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3988485	N	85.2088128	E	Normal
07/08/22	15:17:17	48	100	7000	27.0 cm	23.6 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2893	3.79	Good	25.3993330	N	85.2080251	E	Normal
07/08/22	15:17:40	48	100	7100	33.0 cm	16.2 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3998461	N	85.2053690	E	Breaker
07/08/22	15:18:01	48	100	7200	26.0 cm	17.6 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.4001226	N	85.2042322	E	Normal
07/08/22	15:18:19	48	100	7300	33.0 cm	19.6 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.4001646	N	85.2033396	E	Normal
07/08/22	15:18:33	48	100	7400	35.0 cm	25.2 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.4004927	N	85.2027521	E	Normal
07/08/22	15:18:47	48	100	7500	23.0 cm	7.3 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2437	3.35	Good	25.4019957	N	85.1948657	E	Curve
07/08/22	15:22:40	48	100	7600	25.0 cm	27.0 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2620	3.67	Good	25.4015913	N	85.1933145	E	Normal
07/08/22	15:22:51	48	100	7700	35.0 cm	31.6 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.4015913	N	85.1933145	E	Normal
07/08/22	15:23:02	48	100	7800	32.0 cm	33.0 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.4015913	N	85.1933145	E	Normal
07/08/22	15:23:12	48	100	7900	35.0 cm	34.5 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.4015913	N	85.1933145	E	Normal
07/08/22	15:24:54	48	100	8000	33.0 cm	3.6 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.4015913	N	85.1933145	E	Normal
07/08/22	15:34:23	48	100	8100	31.0 cm	8.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.4010515	N	85.2001957	E	Normal
07/08/22	15:34:36	48	100	8200	26.0 cm	27.2 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.4011412	N	85.2009592	E	Breaker
07/08/22	15:40:46	48	100	8300	32.0 cm	7.6 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3972101	N	85.2239826	E	Normal
07/08/22	15:40:56	48	100	8400	30.0 cm	35.2 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3078	4.12	Good	25.3977556	N	85.2239828	E	Normal
07/08/22	15:41:08	48	100	8500	33.0 cm	31.2 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3988905	N	85.2240229	E	Normal
07/08/22	15:41:21	48	100	8600	30.0 cm	28.8 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3076	4.12	Good	25.3996019	N	85.2244501	E	Normal
07/08/22	15:42:11	48	100	8700	34.0 cm	7.4 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.4005785	N	85.2245645	E	Curve

8/8/22
Defect
Karnipur

8/8/22
Defect
AT Road

8/8/22

Name of customer :	Mantu Singh
---------------------------	-------------

Good

Average

Poor

< 4000

4001 - 5000

— 5000 —

2
 Adhar
 01/01/22
 AR RD

8/8/22

Name of work : Karai Road Se Salempur Road

Name of customer : Mantu Singh

(R/Rural Road

Good

Average

Poor

< 4000

4001 - 5000

> 5000


07/08/22	16:17:44	48	100	11000	31.0 cm	11.2 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3804445	N	85.2710810	E	Normal
07/08/22	16:18:14	48	100	11100	33.0 cm	12.2 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3797293	N	85.2710657	E	Normal
07/08/22	16:19:05	48	100	11200	28.0 cm	7.1 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3792906	N	85.2708079	E	Normal
07/08/22	16:19:34	48	100	11300	32.0 cm	12.4 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3779917	N	85.2702799	E	Normal
07/08/22	16:23:22	48	100	11400	24.0 cm	1.5 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2529	3.46	Good	25.3777800	N	85.2709819	E	Breaker
07/08/22	16:23:42	48	100	11500	29.0 cm	17.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3777266	N	85.2718134	E	Normal
07/08/22	16:24:00	48	100	11600	31.0 cm	21.0 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3775969	N	85.2728815	E	Normal
07/08/22	16:24:16	48	100	11700	33.0 cm	22.2 Km/Hr	3300.0 mm/Km	3352	4.45	Good	25.3779707	N	85.2738962	E	Curve
07/08/22	16:24:43	48	100	11800	24.0 cm	13.5 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2529	3.46	Good	25.3787031	N	85.2747049	E	Normal
07/08/22	16:25:01	48	100	11900	29.0 cm	20.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3790693	N	85.2751927	E	Normal
07/08/22	16:25:14	48	100	12000	34.0 cm	26.4 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3791796	N	85.2759958	E	Normal
07/08/22	16:25:26	48	100	12100	31.0 cm	30.9 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3792562	N	85.2772455	E	Normal
07/08/22	16:26:00	48	100	12200	29.0 cm	11.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3798552	N	85.2783899	E	Normal
07/08/22	16:26:17	48	100	12300	26.0 cm	36.0 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.3791113	N	85.2781927	E	Normal
07/08/22	16:26:39	48	100	12400	28.0 cm	28.0 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3798475	N	85.2799005	E	Normal

8/8/22
JGP RWD
Karai Road

Padman
08/08/22
AR RWD

8/8/22

Name of Customer: Nantu Singh, Machine no: 19214, Road: Karai Road Se Salempur Road, Date: 07-08-22, Section No: 48, Equation: $Y = 0.915 + 332.7$



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Distance 1000 m

Sham
8/8/22
Salempur
Karai Road

Sham
8/8/22
Salempur
Karai Road

Sham
8/8/22