

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा

पत्र संख्या 16.12.अनु०

दिनांक 24/9/22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MR 3054,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 अन्तर्गत कराये जा रहे
अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु राशि अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि शीर्ष Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 अन्तर्गत पथ में कराये जा रहे अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनु:— यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/9/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा

Requisition Formate for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :-Hilsa																				
No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval			Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks	
					Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Years Routine Maintenance (in Lakh)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Chiksaura Bans																		
		Bigtha path Dattu																		
		Bigtha to Dakshin																		
		Soharapur RWD	10200808099	2093/06.05.2022	4.480	184.26500	130.37623	0.00000	Depart	21.08.2022	21.08.2022	176.66	25.00	5.00	0.00	0.00	130.37623			
		path Via Gilanipur																		
		Madwa Dmodarapur																		
TOTAL																		130.37623		

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.


 Executive Engineer
 RWD, Works Division
 24/7/22
 24.8.22


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा

पत्रांक

दिनांक

कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण अनुरक्षण निती-2018 योजनान्तर्गत Chiksaura Bans Bigha Path Dallu Bigha to Dakshin Soharapur RWD path via Gilanipur Madwa Dmodarpur Village Tak पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ की मापी पुस्त की जांच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत एवं सहायक अभियंता के द्वारा 50% एवं कनीय अभियंता द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।


23-09-2022

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
प्रशाखा, हिलसा


23/09/22

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा हिलसा


23/9/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल हिलसा

Name of work : RWD Works Division, Hilsa (Departmental)															
Name of customer : Chiksaura Bans Blgha Path Dailu Blgha To Dakshin Soharapur RWD Path Via Gilanipur Madwa Dmodarpur Village Tak															
(R)Rural Road															
Good				Average				Poor							
< 4000				4001 - 8000				> 8000							
13/07/22	17.41.32	55	100	4400	34.0 cm	23.6 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.58	Good	25.3005419	N	85.2240381	E	Normal
13/07/22	17.41.46	55	80	4480	24.0 cm	25.4 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2629	3.48	Good	25.3005687	N	85.2240842	E	Normal

Ram
23.09.2022
JE

Radhan
23/09/22
AE

R
24/9/22
EE

Name of work : RWD Works Division, Hilsa (Departmental)															
Name of customer : Chiksaure Bans Bigha Path Dailu Bigha To Dakshin Soharapur RWD Path Via Gilanipur Madwa Dmodarpur Village Tak															
(R) Rural Road															
				Good		Average				Poor					
				< 4000		4001 - 8000				> 8000					
13/07/22	17.30.21	55	100	2200	21.0 cm	3.0 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2254	3.12	Good	25.3121595	N	85.1965647	E	Normal
13/07/22	17.30.32	55	100	2300	27.0 cm	31.2 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2893	3.79	Good	25.3121595	N	85.1965647	E	Normal
13/07/22	17.36.31	55	100	2400	35.0 cm	8.0 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.3046188	N	85.2046386	E	Normal
13/07/22	17.36.45	55	100	2500	29.0 cm	26.7 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3046198	N	85.2046386	E	Normal
13/07/22	17.36.59	55	100	2600	28.0 cm	24.0 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3029108	N	85.2061548	E	Curve
13/07/22	17.37.10	55	100	2700	31.0 cm	32.4 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3029108	N	85.2061548	E	Normal
13/07/22	17.37.24	55	100	2800	29.0 cm	25.7 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3029128	N	85.2061637	E	Normal
13/07/22	17.37.49	55	100	2900	32.0 cm	13.3 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3029138	N	85.2061921	E	Breaker
13/07/22	17.38.01	55	100	3000	34.0 cm	30.3 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3019056	N	85.2094431	E	Normal
13/07/22	17.38.41	55	100	3100	31.0 cm	9.1 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3016539	N	85.2112284	E	Normal
13/07/22	17.38.55	55	100	3200	28.0 cm	26.7 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3016528	N	85.2116158	E	Curve
13/07/22	17.39.08	55	100	3300	34.0 cm	27.2 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3014097	N	85.2134104	E	Normal
13/07/22	17.39.23	55	100	3400	29.0 cm	23.9 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3006105	N	85.2137690	E	Normal
13/07/22	17.39.47	55	100	3500	31.0 cm	14.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3006928	N	85.2144556	E	Normal
13/07/22	17.39.58	55	100	3600	29.0 cm	32.0 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3007674	N	85.2152338	E	Breaker
13/07/22	17.40.08	55	100	3700	24.0 cm	36.0 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2529	3.45	Good	25.3007749	N	85.2162256	E	Normal
13/07/22	17.40.21	55	100	3800	29.0 cm	28.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3007460	N	85.2172022	E	Normal
13/07/22	17.40.30	55	100	3900	21.0 cm	37.8 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2254	3.12	Good	25.3007460	N	85.2180185	E	Normal
13/07/22	17.40.39	55	100	4000	20.0 cm	39.1 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2163	3.01	Good	25.3007097	N	85.2185673	E	Normal
13/07/22	17.40.51	55	100	4100	26.0 cm	34.2 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.66	Good	25.3006105	N	85.2206583	E	Curve
13/07/22	17.41.00	55	100	4200	31.0 cm	23.4 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3004238	N	85.2219706	E	Normal
13/07/22	17.41.15	55	100	4300	28.0 cm	36.9 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3004236	N	85.2219706	E	Normal

Ram
23.09.2022
J-E

Adnan
23/09/22
AR

R
24/9/22
EE


Name of work : RWD Works Division, Hilsa (Departmental)															
Name of customer : Chiksaura Bans Bigha Path Dailu Bigha To Dakshin Soharapur RWD Path Via Gilanipur Madwa Dmodarpur Village Tak															
(R)Rural Road															
				Good		Average				Poor					
				< 4000		4001 - 5000				> 5000					
13/07/22	17.30.21	55	100	2200	21.0 cm	3.0 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2254	3.12	Good	25.3121595	N	85.1965647	E	Normal
13/07/22	17.30.32	55	100	2300	27.0 cm	31.2 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2803	3.79	Good	25.3121595	N	85.1965647	E	Normal
13/07/22	17.30.31	55	100	2400	35.0 cm	8.0 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3535	4.66	Good	25.3048198	N	85.2046368	E	Normal
13/07/22	17.30.45	55	100	2500	29.0 cm	26.7 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3048198	N	85.2046368	E	Normal
13/07/22	17.30.59	55	100	2600	28.0 cm	24.6 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3029108	N	85.2061648	E	Curve
13/07/22	17.37.10	55	100	2700	31.0 cm	32.4 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3029108	N	85.2061648	E	Normal
13/07/22	17.37.24	55	100	2800	29.0 cm	25.7 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3029128	N	85.2061637	E	Normal
13/07/22	17.37.49	55	100	2900	32.0 cm	13.3 Km/Hr	3200.0 mm/Km	3261	4.34	Good	25.3029138	N	85.2061521	E	Breaker
13/07/22	17.38.01	55	100	3000	34.0 cm	30.3 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3019058	N	85.2094431	E	Normal
13/07/22	17.38.41	55	100	3100	31.0 cm	9.1 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3016539	N	85.2112264	E	Normal
13/07/22	17.38.55	55	100	3200	28.0 cm	26.7 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3016928	N	85.2118158	E	Curve
13/07/22	17.39.06	55	100	3300	34.0 cm	27.2 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3444	4.56	Good	25.3014097	N	85.2134104	E	Normal
13/07/22	17.39.23	55	100	3400	29.0 cm	23.9 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3006105	N	85.2137680	E	Normal
13/07/22	17.39.47	55	100	3500	31.0 cm	14.5 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3006928	N	85.2144858	E	Normal
13/07/22	17.39.58	55	100	3600	29.0 cm	32.0 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3007574	N	85.2152338	E	Breaker
13/07/22	17.40.08	55	100	3700	24.0 cm	36.0 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2529	3.48	Good	25.3007746	N	85.2162256	E	Normal
13/07/22	17.40.21	55	100	3800	29.0 cm	28.2 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2986	4.01	Good	25.3007460	N	85.2172022	E	Normal
13/07/22	17.40.30	55	100	3900	21.0 cm	37.8 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2264	3.12	Good	25.3007460	N	85.2180185	E	Normal
13/07/22	17.40.39	55	100	4000	20.0 cm	39.1 Km/Hr	2000.0 mm/Km	2163	3.01	Good	25.3007097	N	85.2195673	E	Normal
13/07/22	17.40.51	55	100	4100	26.0 cm	34.2 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2712	3.68	Good	25.3006105	N	85.2206593	E	Curve
13/07/22	17.41.00	55	100	4200	31.0 cm	23.4 Km/Hr	3100.0 mm/Km	3169	4.23	Good	25.3004236	N	85.2219706	E	Normal
13/07/22	17.41.15	55	100	4300	28.0 cm	36.9 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2895	3.9	Good	25.3004236	N	85.2219706	E	Normal

Ram
23.09.2022
J.E

Adnan
23/09/22
AF

R
24/9/22
EE

Soharapur RWD Path Via Gilaupur Madwa Dmodarpur Village Tak, Machine no: 19214, Road: Chiksaura Bans Bigla Path Dattu Bigla To Dakshin Soharapur RWD Path Via Gilaupur Madwa Dmodarpur Village T



Ram
22.08.2022
J.E.

Padman
23/09/22
AE

R
24/9/22
EE