

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक...756 (3110)
प्रेषक,

डिहरी / दिनांक...24/6/23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी
सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-सचिव,
ब्राडा,
भूमि विकास बैंक भवन,
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :- MR New Maintenance policy-2018 में किये गये कार्य के विरुद्ध
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR New Maintenance policy-2018 अर्न्तगत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित नहीं है। उक्त पथ का सभी डाटा की प्रविष्टि MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

N. Kumar
24.06.23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

FORM GFR 19 -A
(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the Month of JUNE 2023
NEW MAINTENANCE POLICY 2018 MR (3054)

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date	Amount Received	Particulars
		With amount(In Rs. Lacs)	(In Rs. Lacs)	
1	Contruction of Rural Road under MR-3054	89 2106.2023	3656.80072	Certificate that out of Rs. 3656.80072 Lacs received during the years in favour of Executive Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 3259.90896 Lacs has been utilised for the purpose of MR (3054)-2018 Fund hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 396.87176 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
TOTAL			3343.87361	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspeioin has been conducted by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.

[Signature]
24/06/23
D.A.O

RWD (W) Div. Dehri

[Signature]
24.06.23
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri

五

五

नोट:-

4-4-04/2020 ११८

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराने के बाद MIB में दर्ज किया गया है।

2. सम्बन्धित कार्य कनीय अभियंता द्वारा करवाया गया (100% जांचा गया)। सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

Disf
Date 24/06/23
RWD (W) Div. Dehri

24.06.23
EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION DEHRI

Contractor Name- Vikash Kumar Singh

$Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$
 $X = 2900$
 $Y = 3315$

Scanned with CamScanner

23/6/23	3:41:37	99	0.1	240	30.3	2400	2815 G	24.94822	84.12597	Normal
23/6/23	3:41:58	99	0.1	200	30.3	2000	2415 G	24.94829	84.12483	Normal
23/6/23	3:42:25	99	0.1	250	30.3	2500	2915 G	24.94800	84.13074	Normal
23/6/23	3:42:50	99	0.1	270	30.3	2700	3115 G	24.94838	84.13129	Normal
23/6/23	3:43:35	99	0.1	160	20.2	1600	2015 G	24.94855	84.13149	Normal
23/6/23	3:43:52	99	0.1	280	20.2	2800	3215 G	24.94859	84.13322	Normal
23/6/23	3:44:23	99	0.1	250	30.3	2500	2915 G	24.94869	84.13428	Normal
23/6/23	3:44:44	99	0.1	180	30.3	1800	2215 G	24.84886	84.13524	Normal
23/6/23	3:45:25	99	0.1	190	20.2	1900	2315 G	24.94973	84.13538	Normal
23/6/23	3:45:56	99	0.1	240	20.2	2400	2815 G	24.95055	84.13576	Normal
23/6/23	3:46:37	99	0.1	180	20.2	1800	2215 G	24.94843	84.13086	Normal
23/6/23	3:47:58	99	0.1	250	10.1	2500	2915 G	24.94840	84.12393	Normal
23/6/23	3:48:59	99	0.1	160	10.1	1600	2015 G	24.94782	84.12347	Normal
23/6/23	3:49:30	99	0.1	240	30.3	2400	2815 G	24.94782	84.12347	Normal
23/6/23	3:49:60	99	0.1	200	30.3	2000	2415 G	24.94699	84.12371	Normal
23/6/23	3:50:37	99	0.1	180	20.2	1800	2215 G	24.94629	84.12390	Normal
23/6/23	3:51:58	99	0.1	240	10.1	2400	2815 G	24.94540	84.12369	Normal

SM₂
23.6.23
JG

Ant 23/6/23
AE

Normal
24.6.23
EE

Name of Customer: Vijay Singh
 Name of Work/Road: G.T. Road to Tendua Dushadi
 Lab Job number: 99
 Date: 23.06.2023
 Section No: 99

Test Date:	<u>23-06-2023</u>	Road Name:	<u>G.T. Road to Tendua Dushadi</u>
Machine No:	<u>412</u>	Road Type:	<u>(R) RURAL ROAD</u>
Start S No:	<u>379</u>	Side:	<u>Dehi</u>
Start E No:	<u>455</u>	Interval	
Weather:	<u>Normal</u>	UIV Range:	<u>1015</u> To <u>4000</u> <u>1000</u> mm/km
Start Location:	<u>34437.841240</u>	Dist Range:	<u>0</u> To <u>49</u> <u>01</u> • 1000 m
End Location:	<u>34540.841236</u>	Equation:	<u>0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2</u>

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File: C:\Users\BARRDA75\Desktop\2023Bump Report\Vijay Singh 314.77 G.T. Road to Tendua Dushadi\G.T.
 Name of Customer: Name of Work/Road: Lab Job number:



1015
 0.0 10.20 30.40 50.60 70.80 91.11 21.31 41.51 61.71 81.92 2.12 22.42 42.72 62.93 3.13 23.33 43.53 63.73 83.94 4.14 24.34 44.54 64.74 8

Distance * 1000 m

SM
23.6.23
JB

ASB
23.6.23
AT

NCUR
24.6.23
EE