

सहायक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पंडौल

पत्रांक:- 1258

दिनांक:- 12/8/2023

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, पंडौल

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

विषय:- कार्य स्थल पर यंत्र संयंत्र की जाँच करने के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय का पत्रांक 1358 दिनांक 10.08.2023

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि (i) Pandaul Bazar to Laxmipur road (Length-1.400 K.M.) (ii) T06 to Gariya Moin tola road (Length-1.100 K.M.) under head 3054 M/R पथ NMP-2018 योजनान्तर्गत श्री आनन्द प्रसाद को आवंटित हुआ है। निविदा में दर्शाये गये कागजात के आधार पर यंत्र एवं संयंत्र की जाँच दिनांक 12.08.2023 को किया गया। जाँच के क्रम में पाए गए यंत्र संयंत्र की स्थिति निम्नलिखित है:-

Sl No	Name of T&P	Condition of T&P	Location of T&P	Remarks
1	Paver Machine	Working	Work Site at Jhanjharpur, Madhubani	GEO Tagged
2	Concrete Mixer Machine	Working	At Plant of M/S Arvind Kr Sharma, Jhanjharpur, Madhubani	Photo Attached
3	Static Roller	Working		
4	Tandem Roller	Working		
5	Batch Mix Plant	Working		
6	Compressor	Working		
7	Tractor	Working		
8	Water Tanker	Working		
9	Tipper, Reg. No-5075 Tipper, Reg. No-5076	Working		
10	Excavator/Dozer	Working	Madhubani	
11	Laboratory Equipment	Working		

श्रीमान् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/8/23

सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पंडौल



Latitude: 26.27912
Longitude: 86.309936
Elevation: 73.03±27 m
Accuracy: 9.0 m
Time: 12-08-2023 14:14
Note: Anand Prasad-T&P ve

Powered by NoteCam











