

પ્રમાણિત કરવા જાનાર છે
જિ માળી પુલ મે મશીન દેખીને
100 ફીટ જે પિતે ૧૦૦ ફીટ
R.W.D ને નલિયા કે પડવામ
તે નિર્ધારિત કરવા ૧૧૫૨ ફી

Signature
10/7/22
Executive Engineer
RWD Works Division
Pakaridaval
1.7.22

Sch. XLV - Form No. 134

પડવામ DIVISION

નલિયા SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1323

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: Maintenance of Road from					
Manigera, pun to Bhaghuas Uttar					
(Paschim)					
Block - Tetaria					74457 sq.
Agency - Dinesh Gupta.					
Tetaria, Rajapur					
E. Champaran.					
Agreement No. - 09 S.B.D. 2019-20					
Date of Work order - 2.9.2019					
Actual Date of Comp. -					
Maintenance work has been done by Agency.					
& details as per -					
1. Restoration of Rain					
Cuts with soil					
$2 \times 8 \times 11.95 \times 0.70 \times 0.30$					40.15
$2 \times 12 \times 8.60 \times 0.60 \times 0.30$					37.15
$2 \times 16 \times 4.80 \times 0.50 \times 0.30$					23.04
$2 \times 10 \times 10.20 \times 0.65 \times 0.30$					39.78
$2 \times 14 \times 4.57 \times 0.50 \times 0.30$					18.94
					T 159.06 y ³
2. Maintenance of Earthwork					
Shoulder filling					
$2 \times 4 \times 16.60 \times 0.70$					= 92.96

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2 x 6	12.90	0.80		= 123.84
	2 x 8	10.10	0.75		= 121.20
	2 x 10	7.75	0.65		= 100.75
	2 x 12	5.80	0.60		= 83.52
	2 x 14	4.00	0.70		= 78.40
	2 x 16	1.81	0.60		= 34.75
					= 78.72
					1
				T	635.42 m ²
				Unit	635.33 m ²
3. Repair of pot holes					
by gravel					
	6 x	1.30	1.10		= 8.58
	8 x	2.60	0.90		= 18.72
	10 x	3.90	0.75		= 29.25
	12 x	0.90	0.65		= 7.02
	8 x	4.30	0.30		= 10.32
				T	73.89 m ²
				Unit	73.88 m ²
4. Maintenance of H.P					
cuts by way					5 NO
5. Cutting of branches					
low					17 NO
6. Cutting of shrubs					
low					34.25 NO
7. Trimming of grass					
ways by way					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2x 20 x 30.00 x 0.40					480.00
2x 20 x 30.00 x 0.40					480.00
2x 20 x 30.00 x 0.35					420.00
					T 1380.00 m ²
8. While washing two					
Cost on per cent					—
Top	10 x 6.150 x 0.40				24.60
Ends	20 x 0.40 x 0.60				4.80
S-A	10 x 6.150 x 0.60				36.90
					T 66.30 m ²
					Limit 51.38 m ²
9. Cutting of branches					
& top					12 m ²
10. Cutting of shrubs					
from 1. way					
9. 79.15 x 200 x 4 m					
stone by way					0.411 km.
10. 79.15 x 200 x 4 m					
by way					5.040 km.
18-10-23					
J-6					
15-10-23					
AB					
Abstract of Cost					
11. Restoration of Rain					
cells with soil					—
P. 7					
159.067	109	365.25			150097.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
2/2	701-101 9 canals				
	Shoulder filling				
		P. 8			
635.337 ²	3/2	54:37		9	34543
2/3	Repair of Pol. hole				
	by cement				
		P. 8			
73.887 ²	4/2	289:11		9	21359
4/7	701-101 9 H.P. culverts				
	by way				
		P. 8			
5 No	5/2	113:64		9	5658
5/12	Cutting & branches				
	to				
		P. 8			
17 No	6/2	107:48		9	1827
6/13	Cutting & shoulders				
	from 9. way				
		P. 8			
34.25 No	7/2	6:60		9	226
7/14	Trimming & grass				
	and weeds				
		P. 9			
1380.007 ²	8/2	2:20		9	3036
8/15	White washing				
	two c. p. w. p. m.				

Continuation

