

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर

पत्रांक 1818(211) दलसिंहसराय / दिनांक 25.11.2023

प्रेषक, कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सचिव -सह- प्राधिकृत पदाधिकारी, बिहार
ग्रामीण पथ विकास ऐजेंसी पटना।

विषय- **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत चल रहे पथ के निर्माणधीन कार्य के विरुद्ध चल रहे योजनाओं का भुगतान हेतु मो0-140.01026 लाख की आवश्यकता है। अधियाचना का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है तथा कार्य संतोषप्रद है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचना पत्र के आधार पर आवंटन हेतु मो0-140.01026 लाख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0- 1) अधियाचना प्रपत्र।

2) 19ए फॉर्म।

3) IRI Report. की छायाप्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

25/11/23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

FROM GFR-19-A

(See Govt. of India's decision(i) below rule 150)

Form of Utilisation Certificate upto Nov.-2023

New Maintenance Policy 2018(MR New)

PIU;- RWD Works Division Dalsinghsarai

Sl No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lakh)	Amount Received (in Lakh)	Particulars
1	2	3	4	5
1	New Maintenance Policy 2018 (MR New)	7030.60105	7030.60105	Certified that out of Rs-7030.60105 Lakh Received till date in favour of Executive Engineer, RWD Works Division Dalsinghsarai a Sum of Rs-6769.58472 Lakh has been utilized for the New Maintenance Policy 2018 (MR New) Scheme as given in the margine for which it was Sanctioned and that the Balance of Rs-261.01633Lakh remaining unutilized at the end of period under the time of completion
		7030.60105	7030.60105	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was

Kind of Checks Exercised:-


- (i) Workers have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- (iii) Construction materials have been tested
- (iv) Measurments have been recorded in the MB's and test check conducted by the
- (v) All other codal formalities have overserved

3. Physical Progress Achieved

- (i) Construction of Road Works
- (ii) Construction of CD Works


Sr.DAO 25/11/23

Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai


Executive Engineer
Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai

Rural Works Department, Works Division Dalsinghsarai
Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018
(Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division : PIU(Dalsinghsarai)

Sl No	Package no.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lac)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allotted Amount (1 Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against work done (In lac)	Remarks
					Length (In Km)	Amount (in Lac)	Initial Rectification with Surface Renewal (in lac)	5 years Routine Maintenance (In lac)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RMSA/DAL/23/0009	L059 - L024 to paharpur (VR59)	32010402083	1424/26.03/22	4.30	227.05	175.01283	48.97652	13MBD/2023-24/12.08.23	11.05.2023	-	3555	25mm	5.10%	0.00000	0.00000	140.01026	
TOTAL					4.300	227.050	175.013	48.977							0.00000	0.00000	140.01026	


- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS.


 Sr Divisional Account Officer
 Rural Works Department,
 Works Division Dalsinghsarai



 Executive Engineer
 Rural Works Department,
 Works Division Dalsinghsarai

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

क्र०सं०	प्रतिवेदन	अभ्युक्ति
शर्त		
1	मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।	L059 - LO24 to paharpur (VR59) का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2	कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय।	L059 - LO24 to paharpur (VR59) का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


25.11.23
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, विभूतिपुर


25.11.23
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, विभूतिपुर


25.11.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

3226.41

Name of Customer: M/S Brothers Builders, Machine no: 19192, Road: L059 - L024 to paharpur (R59), Date: 25/11/23, Section No: 10, Equation: $Y=0.899X+355$

UV mm/km

146.635

2533.1
100

1000

2000

Distance*1000 m

3000

4000

5000

Shr
25.11.23
25

[Signature]
25.11.23
25

[Signature]
25.11.23
25

Name of the work: LO59 - LO24 to paharpur (VR59)

Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total Distance (meter)	BUUMP (cm)	Speed (km/hr)	UI (mm/km)	Corrected UI (mm/km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction1	Remarks
25/11/2023	10:54:16	10	100	100	24.0 cm	11.7 Km/Hr	2400.0 mm/km	2488.6	3.41	Good	25.72071	N	85.966326	E	Normal
25/11/2023	10:54:41	10	100	200	26.0 cm	14.2 Km/Hr	2600.0 mm/km	2666.4	3.63	Good	25.72093	N	85.966309	E	Normal
25/11/2023	10:55:03	10	100	300	25.0 cm	16.0 Km/Hr	2500.0 mm/km	2577.5	3.52	Good	25.72258	N	85.966503	E	Normal
25/11/2023	10:55:21	10	100	400	23.0 cm	14.4 Km/Hr	2300.0 mm/km	2399.7	3.3	Good	25.72279	N	85.966539	E	Normal
25/11/2023	10:55:39	10	100	500	28.0 cm	17.6 Km/Hr	2800.0 mm/km	2844.2	3.84	Good	25.72308	N	85.966585	E	Normal
25/11/2023	10:55:54	10	100	600	27.0 cm	14.3 Km/Hr	2700.0 mm/km	2755.3	3.73	Good	25.72521	N	85.967124	E	Normal
25/11/2023	10:56:12	10	100	700	26.0 cm	17.8 Km/Hr	2600.0 mm/km	2666.4	3.63	Good	25.72635	N	85.967275	E	Normal
25/11/2023	10:56:32	10	100	800	24.0 cm	15.4 Km/Hr	2400.0 mm/km	2488.6	3.41	Good	25.72626	N	85.967265	E	Normal
25/11/2023	10:56:49	10	100	900	28.0 cm	15.1 Km/Hr	2800.0 mm/km	2844.2	3.84	Good	25.72669	N	85.967391	E	Normal
25/11/2023	10:57:56	10	100	1000	27.0 cm	17.9 Km/Hr	2700.0 mm/km	2755.3	3.73	Good	25.72819	N	85.967727	E	Normal
25/11/2023	10:58:21	10	100	1100	26.0 cm	14.2 Km/Hr	2600.0 mm/km	2666.4	3.63	Good	25.72857	N	85.967752	E	Normal
25/11/2023	10:58:54	10	100	1200	27.0 cm	13.3 Km/Hr	2700.0 mm/km	2755.3	3.73	Good	25.72965	N	85.967969	E	Normal
25/11/2023	10:59:21	10	100	1300	25.0 cm	12.0 Km/Hr	2500.0 mm/km	2577.5	3.52	Good	25.73073	N	85.968235	E	Normal
25/11/2023	10:59:49	10	100	1400	22.0 cm	14.8 Km/Hr	2200.0 mm/km	2310.8	3.19	Good	25.73181	N	85.968461	E	Normal
25/11/2023	11:00:19	10	100	1500	24.0 cm	15.0 Km/Hr	2400.0 mm/km	2488.6	3.41	Good	25.73358	N	85.967416	E	Normal
25/11/2023	11:00:50	10	100	1600	22.0 cm	13.9 Km/Hr	2200.0 mm/km	2310.8	3.19	Good	25.73356	N	85.967491	E	Normal
25/11/2023	11:01:53	10	100	1700	24.0 cm	15.5 Km/Hr	2400.0 mm/km	2488.6	3.41	Good	25.73356	N	85.967491	E	Normal
25/11/2023	11:02:20	10	100	1800	26.0 cm	13.7 Km/Hr	2600.0 mm/km	2666.4	3.63	Good	25.73125	N	85.967222	E	Normal
25/11/2023	11:02:49	10	100	1900	25.0 cm	14.4 Km/Hr	2500.0 mm/km	2577.5	3.52	Good	25.73128	N	85.966902	E	Normal
25/11/2023	11:03:36	10	100	2000	26.0 cm	17.6 Km/Hr	2600.0 mm/km	2666.4	3.63	Good	25.73129	N	85.965457	E	Normal
25/11/2023	11:04:16	10	100	2100	27.0 cm	18.9 Km/Hr	2700.0 mm/km	2755.3	3.73	Good	25.73101	N	85.964496	E	Normal
25/11/2023	11:04:50	10	100	2200	28.0 cm	12.8 Km/Hr	2800.0 mm/km	2844.2	3.84	Good	25.73077	N	85.964064	E	Normal
25/11/2023	11:11:27	10	100	2300	25.0 cm	10.8 Km/Hr	2500.0 mm/km	2577.5	3.52	Good	25.73077	N	85.962411	E	Normal
25/11/2023	11:12:41	10	100	2400	23.0 cm	13.3 Km/Hr	2300.0 mm/km	2399.7	3.3	Good	25.73077	N	85.961566	E	Normal
25/11/2023	11:13:36	10	100	2500	23.0 cm	16.7 Km/Hr	2300.0 mm/km	2399.7	3.3	Good	25.7306	N	85.961256	E	Normal
25/11/2023	11:14:20	10	100	2600	24.0 cm	18.0 Km/Hr	2400.0 mm/km	2488.6	3.41	Good	25.73024	N	85.959543	E	Normal
25/11/2023	11:14:51	10	100	2700	23.0 cm	12.0 Km/Hr	2300.0 mm/km	2399.7	3.3	Good	25.73018	N	85.958792	E	Normal
25/11/2023	11:15:27	10	100	2800	29.0 cm	19.9 Km/Hr	2900.0 mm/km	2933.1	3.95	Good	25.73015	N	85.958383	E	Normal
25/11/2023	11:15:57	10	100	2900	25.0 cm	11.7 Km/Hr	2500.0 mm/km	2577.5	3.52	Good	25.72987	N	85.956642	E	Normal
25/11/2023	11:16:28	10	100	3000	23.0 cm	11.5 Km/Hr	2300.0 mm/km	2399.7	3.3	Good	25.73227	N	85.968574	E	Normal
25/11/2023	11:17:03	10	100	3200	27.0 cm	10.4 Km/Hr	2700.0 mm/km	2755.3	3.73	Good	25.73185	N	85.969104	E	Normal

25-11-23

25/11/23

25/11/23

25/11/2023	11:17:34	10	100	3300	24.0 cm	11.5 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2488.6	3.41	Good	25.73172	N	85.969643	E	Normal
25/11/2023	11:18:04	10	100	3400	29.0 cm	11.8 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2933.1	3.95	Good	25.73128	N	85.97086	E	Normal
25/11/2023	11:18:27	10	100	3500	23.0 cm	15.2 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2399.7	3.3	Good	25.73105	N	85.971699	E	Normal
25/11/2023	11:18:50	10	100	3600	28.0 cm	16.2 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2844.2	3.84	Good	25.73078	N	85.97205	E	Normal
25/11/2023	11:19:10	10	100	3700	27.0 cm	17.5 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2755.3	3.73	Good	25.73001	N	85.97306	E	Normal
25/11/2023	11:19:31	10	100	3800	28.0 cm	17.2 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2844.2	3.84	Good	25.72932	N	85.973429	E	Normal
25/11/2023	11:20:03	10	100	3900	24.0 cm	16.5 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2488.6	3.41	Good	25.72899	N	85.973583	E	Normal
25/11/2023	11:20:53	10	100	4000	25.0 cm	13.1 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2577.5	3.52	Good	25.72821	N	85.974493	E	Normal
25/11/2023	11:21:11	10	100	4100	27.0 cm	12.5 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2755.3	3.73	Good	25.72726	N	85.975234	E	Normal
25/11/2023	11:21:59	10	100	4200	26.0 cm	11.6 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2666.4	3.63	Good	25.72719	N	85.975492	E	Normal
25/11/2023	11:22:06	10	100	4300	22.0 cm	16.5 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2310.8	3.19	Good	25.72682	N	85.976631	E	Normal

IRI Value 3555
Machine ID 19192

Don't
25-11-23
26

25-11-23
26

25-11-23
26