

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन खगड़िया जिला अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, खगड़िया के अधीन निर्मित पथ T01 Charrapati Tirasi Tanti Tola To Bind Tola में वर्ष 2024-25 में आई बाढ़ के कारण पथ में हुई क्षति का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोगरी द्वारा दिनांक-29/11/2024 को पथ का निरीक्षण किया गया है।

पथ की विवरणी :-

पथ का नाम:- T01 Charrapati Tirasi Tanti Tola To Bind Tola

पथ की लंबाई :- 0.600 कि०मी०

मद :- (FDR)

अस्थाई पुर्नस्थापन हेतु राशि :- 8.822 लाख

जिला :- खगड़िया

प्रखंड :- अलौली।

निरीक्षण के दौरान पथ की स्थिति :-


पथ में वर्ष 2024-25 में आये बाढ़ के कारण पथ के 0.0525 कि०मी० भाग में हुई क्षति का Brick Bats एवं मिट्टी का कार्य कर अस्थाई पुर्नस्थापन का कार्य किया गया।


अनुशांसा :-

हमेशा बरसात के दिनों में पानी के अत्याधिक दबाव तथा पानी का स्तर अधिक हो जाने के कारण पथ के कई भाग में कई चैनेजों पर पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त भाग में Brick Bats एवं मिट्टी का कार्य कर अस्थाई पुर्नस्थापन का कार्य किया गया है। प्राक्कलन में सभी मद का दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है। प्रस्तुत प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्राक्कलन स्थल के अनुरूप है।


कनिष्ठ अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, अलौली।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, अलौली।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, गोगरी।