

Block - Ro/sand.

સાધન મમકડ્ય નીચેના નામના રેવિન્યુ પટ્ટી દ્વારા વપ
સાધનાના દે રવાના કરવામાં આવે છે

Schedule XLV-Form No. 134

Agreement No. 60 SBD/2020-21

DIVISION

SUB-DIVISION

Executive Engineer
Ro/sand Division

Measurement Book

Sant Pinki Jor

359

2nd year Maintenance Bill

42

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W1 - Const. of road from Sriputti Chhappa with Laxipani to Hasous Musalunum Tola under regularity (AEN) scheme.					
Agency - Pinki Devi					
Agg. A101 - 60584/2019-20					
D.O. S1 - 16.07.2020					
D.O. C1 - 15.07.2021					
A.O. C1 - 25.03.2022					
Maint. Bt1 + period - 26.03.23 to 25.03.24					
① Restoration of rain cuts/basins with soil moonum					
1x22.0m x 0.70m x 0.25m =					3.85m ³
1x27.0m x 0.75m x 0.30m =					6.08m ³
2x29.0m x 0.60m x 0.25m =					8.70m ³
2x21.0m x 0.70m x 0.25m =					7.35m ³
2x25.80m x 0.65m x 0.25m =					8.39m ³
2x26.0m x 0.70m x 0.30m =					10.92m ³
2x28.0m x 0.68m x 0.25m =					9.52m ³
2x24.50m x 0.60m x 0.30m =					8.82m ³
					63.63m ³
② Making up of basins/shoulders stripping excess soil -					
4x22.0m x 0.70m =					61.60m ²

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty Vide mmp (43) = 2.0 NO.					
① As-1117.0/NO				As-	2234.0
⑤ Maintenance of Road sign -					
Qty Vide mmp (43) = 0.13 km					
① As-1074.51/km				As-	140.0
⑥ Maintenance of 200mm and					
km stones					
Qty Vide mmp (43) = 0.17 km					
① As-651.44/km				As-	111.0
⑦ cutting of branches of trees					
and shrubs					
Qty Vide mmp (43) = 2.0 NO.					
① As-106.52/NO				As-	213.0
⑧ cutting of shrubs from roadway					
Qty Vide mmp (43) = 9.0 NO.					
① As-6.54/NO				As-	59.0
⑨ Life washing of parapet					
walls of co were					
Qty Vide mmp (44) = 40.60 m ²					
① As-16.65/m ²				As-	676.0
					1
				As-	53416.0
Less 0.11% as per Agg (-)				As-	59.0
				As-	53357.0
21/03/25 A.E.					
21/03/24 A.E.					

Continuation

CPD

21/03/24
A.E.