

**कार्यालय**  
**कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग**  
**कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर**

पत्रांक 325.....दलसिंहसराय / दिनांक 05-03-2024.....

प्रेषक, कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

सेवा में,  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
सचिव -सह- प्राधिकृत पदाधिकारी, बिहार  
ग्रामीण पथ विकास ऐजेंसी पटना।

विषय- **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,  
उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत चल रहे पथ के निर्माणधीन कार्य के विरुद्ध चल रहे योजनाओं का भुगतान की आवश्यकता है। अधियाचना का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है तथा कार्य संतोषप्रद है। अतः अनुरोध है कि अधियाचना पत्र के आधार पर आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०- 1) अधियाचना प्रपत्र।

2) 19ए फॉर्म।

3) IRI Report. की छायाप्रति संलग्न

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

# FROM GFR-19-A

(See Govt. of India's decision(i) below rule 150)

Form of Utilisation Certificate upto Mar- 2024

## New Maintenance Policy 2018(MR New)

PIU;- RWD Works Division Dalsinghsarai

| Sl No | Name of Scheme                       | Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lakh) | Amount Received (in Lakh) | Particulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                                             | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | New Maintenance Policy 2018 (MR New) | 8537.98292                                    | 8537.98292                | Certified that out of <b>Rs-8537.98292</b> Lakh Received till date in favour of Executive Engineer, RWD Works Division Dalsinghsarai a Sum of <b>Rs-8428.56752</b> Lakh has been utilized for the <b>New Maintenance Policy 2018 (MR New)</b> Scheme as given in the margine for which it was Sanctioned and that the Balance of <b>Rs-109.41540</b> Lakh remaining unutilized at the end of period under the time of completion |
|       |                                      | 8537.98292                                    | 8537.98292                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was

### Kind of Checks Exercised:-

- (i) Workers have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- (iii) Construction materials have been tested
- (iv) Measurments have been recorded in the MB's and test check conducted by the
- (v) All other codal formalities have overserved

### 3. Physical Progress Achieved

- (i) Construction of Road Works
- (ii) Construction of CD Works

  
Sr.DAO

Rural Works Department,  
Works Division Dalsinghsarai

  
Executive Engineer

Rural Works Department,  
Works Division Dalsinghsarai

**Rural Works Department, Works Division Dalsinghsarai**  
**Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018**  
**(Initial Rectification and Surface Renewal)**

Name of Division : PU(Dalsinghsarai)

| Sl. No | Package no. | Name of Road                       | Project ID as per MIS | Administrative Approval (AA) Letter No. & Date | Administrative Approval (AA) |                 | Agreement Amount (in Lac)                           |                                      | Agreement No. & Date     | Date of Completion as per Agreement | Actual Date of Completion | Value of IRI (in mm/km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Value of Bitumen Content in percentage | Previous Total Allocated Amount (1 Lac) | up to date expenditure as per MIS (in Lac) | Requisition Against work done (in lac) | Remarks |
|--------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
|        |             |                                    |                       |                                                | Length (in Km)               | Amount (in Lac) | Initial Rectification with Surface Renewal (in lac) | 5 years Routine Maintenance (in lac) |                          |                                     |                           |                         |                                    |                                        |                                         |                                            |                                        |         |
| 1      | 2           | 3                                  | 4                     | 5                                              | 6                            | 7               | 8                                                   | 9                                    | 10                       | 11                                  | 12                        | 13                      | 14                                 | 15                                     | 16                                      | 17                                         | 18                                     | 19      |
| 1      |             | Tos Vegi Chack To Kustwaha Tola    | 32010412024           | 1424/26.03/22                                  | 2.24                         | 113.95          | 79.29149                                            | 22.89378                             | 17MIBD/2 3-24 11.09.23   | 10.06.24                            | -                         | 3559                    | 25mm                               | 5.10%                                  | 0.00000                                 | 0.00000                                    | 71.36234                               |         |
| 2      |             | X-road to L039 - Prem Barbanda     | 32010402042           | 1424/26.03/22                                  | 1.72                         | 91.85           | 65.53344                                            | 20.51971                             | 17MIBD/2 023-24 11.09.23 | 10.06.24                            | 20.02.23                  | 3511                    | 25mm                               | 5.10%                                  | 57.18010                                | 57.18010                                   | 6.22581                                |         |
| 3      |             | TO 1 To BANDHRA                    | 32010412022           | 1424/26.03/22                                  | 1.790                        | 121.10000       | 94.22954                                            | 17.15237                             | 01MIBD/2 023-24 18.04.23 | 17.01.2024                          | 02.01.2024                | 3677                    | 25mm                               | 5.10%                                  | 56.06657                                | 56.06657                                   | 34.08625                               |         |
| 4      |             | NH - Janakpur                      | 32010402021           | 1424/26.03/22                                  | 3.20                         | 161.66          | 110.90072                                           | 36.68100                             | 17MIBD/ 23-24 11.09.23   | 10.06.2024                          | 28.02.2024                | 3534                    | 25mm                               | 5.10%                                  | 62.10440                                | 62.10440                                   | 46.67315                               |         |
| 5      |             | X-Road to L068 - Bhagwanpur Deshua | 32010402045           | 1424/26.03/22                                  | 2.45                         | 136.66          | 107.82832                                           | 27.38514                             | 14MIBD/2 2-23 18.08.23   | 17.03.2024                          | 28.02.2024                | 3621                    | 25mm                               | 5.10%                                  | 86.26266                                | 86.26266                                   | 21.55529                               |         |




|       |                   |                                        |             |                  |        |          |          |          |                              |            |            |      |      |       |           |           |           |  |
|-------|-------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------|----------|----------|----------|------------------------------|------------|------------|------|------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7     | RM/SA/DAL/23/0001 | T02 - Pasipuka                         | 32010402033 | 1424.26.03<br>22 | 1.65   | 102.65   | 82.30047 | 19.55682 | 14MIBD/2<br>2-23<br>18.08.23 | 17.05.2024 | 28.02.2024 | 3483 | 25mm | 5.10% | 65.84038  | 65.84038  | 16.45118  |  |
| 8     |                   | L070-L023 to Basin<br>Tola (VR70)      | 32010402094 | 1424.26.03<br>22 | 1.145  | 46.427   | 32.09652 | 12.52641 | 15MIBD/<br>23-24<br>01.09.23 | 30.06.24   | 03.02.2024 | 3417 | 25mm | 5.10% | 17.97405  | 17.97405  | 14.12195  |  |
| 9     |                   | L077-L023 to<br>Khidpura (VR77)        | 32010402105 | 1424.26.03<br>22 | 1.165  | 48.735   | 33.60669 | 13.19603 |                              |            | 03.02.2024 | 3562 | 25mm | 5.10% | 18.81974  | 18.81974  | 14.70702  |  |
| 10    |                   | L026 Rewan High<br>School To Suryanara | 32010413013 | 1424.26.03<br>22 | 1.75   | 67.23    | 46.32095 | 18.53026 |                              |            | 03.02.2024 | 3493 | 25mm | 5.10% | 25.93973  | 25.93973  | 20.37611  |  |
| 11    |                   | X-Road to L043 -<br>Paroma             | 32010402043 | 1424.26.03<br>22 | 1.265  | 53.915   | 37.44325 | 14.24013 |                              |            | -          | 3526 | 25mm | 5.10% | 0.00000   | 0.00000   | 33.69893  |  |
| 12    |                   | T02 - Belamga                          | 32010402031 | 1424.26.03<br>22 | 1.335  | 55.344   | 38.03282 | 15.15266 |                              |            | -          | 3525 | 25mm | 5.10% | 0.00000   | 0.00000   | 34.22954  |  |
| 13    |                   | T05 - Chak Sarai                       | 32010402035 | 1424.26.03<br>22 | 1.125  | 46.19    | 31.74648 | 12.63183 |                              |            | -          | 3523 | 25mm | 5.10% | 0.00000   | 0.00000   | 28.57183  |  |
| 13    |                   | L075-L04 to<br>Chharwan Tola<br>(VR75) | 32010402100 | 1424.26.03<br>22 | 1.04   | 45.406   | 31.74648 | 12.63183 |                              |            | 29.02.24   | 3523 | 25mm | 5.10% | 17.77802  | 17.77802  | 13.95416  |  |
| TOTAL |                   |                                        |             |                  | 21.875 | 1091.117 |          |          |                              |            |            |      |      |       | 407.96565 | 407.96565 | 356.01356 |  |

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- Up-to date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Sr Divisional Account Officer  
Rural Works Department,  
Works Division Dalsinghsarai

Executive Engineer  
Rural Works Department,  
Works Division Dalsinghsarai

Name of Customer: Pratyaaksha Construction Private Limited, Machine no: 19192, Road: T05 Yogi Chock To Kushwaha Tola, Date: 04-03-24, Section No: 4, Equation:  $Y=0.889X+355$



Recd  
5/12/2024

Sum  
5/3/24  
AB

05/03/24

name of the work: T05 Yogi Chock To Kushwaha Tola

| Date       | Time     | Test No | Distance (meter) | Total Distance (meter) | BUMP (cm) | Speed(km/Hr) | UI(mm/Km)    | Corrected UI (mm/Km) | IRI   | Status | Latitude | Direction | Longitude | Direction | Remarks |
|------------|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 04-03-2024 | 11:02:50 | 4       | 100              | 100                    | 28.0 cm   | 12.7 Km/Hr   | 2800.0 mm/Km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.79662 | N         | 85.824887 | 1         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:02:29 | 4       | 100              | 200                    | 25.0 cm   | 14.4 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.79662 | N         | 85.824889 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:03:56 | 4       | 100              | 300                    | 27.0 cm   | 18.9 Km/Hr   | 2700.0 mm/Km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.7956  | N         | 85.824221 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:04:47 | 4       | 100              | 400                    | 28.0 cm   | 13.8 Km/Hr   | 2800.0 mm/Km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.79494 | N         | 85.823906 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:04:19 | 4       | 100              | 500                    | 26.0 cm   | 14.8 Km/Hr   | 2600.0 mm/Km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.79465 | N         | 85.823798 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:05:41 | 4       | 100              | 600                    | 25.0 cm   | 13.3 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.79277 | N         | 85.822881 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:05:36 | 4       | 100              | 700                    | 24.0 cm   | 18.4 Km/Hr   | 2400.0 mm/Km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.80232 | N         | 85.81837  | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:06:40 | 4       | 100              | 800                    | 23.0 cm   | 16.7 Km/Hr   | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.79944 | N         | 85.827115 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:06:11 | 4       | 100              | 900                    | 26.0 cm   | 18.0 Km/Hr   | 2600.0 mm/Km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.79878 | N         | 85.826485 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:07:47 | 4       | 100              | 1000                   | 23.0 cm   | 16.0 Km/Hr   | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.79882 | N         | 85.826248 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:07:17 | 4       | 100              | 1100                   | 25.0 cm   | 19.9 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.79883 | N         | 85.824897 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:08:28 | 4       | 100              | 1200                   | 25.0 cm   | 13.7 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.79904 | N         | 85.820135 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:08:03 | 4       | 100              | 1300                   | 23.0 cm   | 12.5 Km/Hr   | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.80158 | N         | 85.82364  | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:09:34 | 4       | 100              | 1400                   | 27.0 cm   | 14.4 Km/Hr   | 2700.0 mm/Km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.80147 | N         | 85.820298 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:09:04 | 4       | 100              | 1500                   | 24.0 cm   | 13.5 Km/Hr   | 2400.0 mm/Km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.8019  | N         | 85.819675 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:10:37 | 4       | 100              | 1600                   | 28.0 cm   | 14.8 Km/Hr   | 2800.0 mm/Km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.80221 | N         | 85.81933  | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:10:17 | 4       | 100              | 1700                   | 26.0 cm   | 15.2 Km/Hr   | 2600.0 mm/Km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.80307 | N         | 85.818185 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:11:54 | 4       | 100              | 1800                   | 25.0 cm   | 13.7 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.80323 | N         | 85.816873 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:11:05 | 4       | 100              | 1900                   | 27.0 cm   | 12.8 Km/Hr   | 2700.0 mm/Km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.80312 | N         | 85.816114 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:12:42 | 4       | 100              | 2000                   | 25.0 cm   | 14.5 Km/Hr   | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.80321 | N         | 85.815794 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:12:11 | 4       | 100              | 2100                   | 24.0 cm   | 15.4 Km/Hr   | 2400.0 mm/Km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.80351 | N         | 85.815489 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:13:51 | 4       | 100              | 2200                   | 27.0 cm   | 12.7 Km/Hr   | 2700.0 mm/Km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.80349 | N         |           | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 11:13:51 | 4       | 100              | 2300                   | 23.0 cm   | 11.2 Km/Hr   | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   |          | N         |           | E         | Normal  |

Readed  
5/3/2024

5/3/24

05/03/24

IRI Value 3559  
Machine ID 19192



4.2251

Name of Customer: M/S Ram Sagar Rai And Co, Machine no: 19192, Road: 105 - Chak Sirai, Date: 05-03-24, Section No: 07, Equation:  $Y=0.889X+355$ 

0.18205

-3.841  
100

1050

Distance\*1000 m

2000

130 dxi  
05/3/2024  
JZS  
5/3/24  
AEX  
05/03/24

Name of the work: T05 - Chak Sirai

| Date       | Time     | Test No | Distance (meter) | Total Distance (meter) | BUMP (cm) | Speed (km/hr) | UI(mm/km)    | Corrected UI (mm/km) | IRI   | Status | Latitude | Direction | Longitude | Direction | Remarks |
|------------|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 04-03-2024 | 12:11:18 | 7       | 100              | 100                    | 23.0 cm   | 11.2 km/hr    | 2300.0 mm/km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.76549 | N         | 85.827915 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:11:39 | 7       | 100              | 200                    | 26.0 cm   | 14.9 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.76552 | N         | 85.826844 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:12:14 | 7       | 100              | 300                    | 25.0 cm   | 15.3 km/hr    | 2500.0 mm/km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.76567 | N         | 85.825892 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:12:42 | 7       | 100              | 400                    | 26.0 cm   | 14.7 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.76589 | N         | 85.825042 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:13:22 | 7       | 100              | 500                    | 24.0 cm   | 17.4 km/hr    | 2400.0 mm/km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.76653 | N         | 85.824258 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:13:39 | 7       | 100              | 600                    | 27.0 cm   | 21.1 km/hr    | 2170.0 mm/km | 2284.13              | 3.158 | Good   | 25.76671 | N         | 85.823348 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:14:26 | 7       | 100              | 700                    | 23.0 cm   | 17.9 km/hr    | 2300.0 mm/km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.76642 | N         | 85.822389 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:14:45 | 7       | 100              | 800                    | 28.0 cm   | 14.2 km/hr    | 2800.0 mm/km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.76572 | N         | 85.821812 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:15:11 | 7       | 100              | 900                    | 26.0 cm   | 14.3 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.76484 | N         | 85.82156  | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:15:32 | 7       | 100              | 1000                   | 26.0 cm   | 13.8 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.76403 | N         | 85.82134  | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:16:18 | 7       | 100              | 1100                   | 27.0 cm   | 18.5 km/hr    | 2700.0 mm/km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.76313 | N         | 85.821003 | E         | Normal  |
| 04-03-2024 | 12:16:41 | 7       | 100              | 1200                   | 25.0 cm   | 13.2 km/hr    | 2500.0 mm/km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.76311 | N         | 85.821016 | E         | Normal  |

IRI Value 3523  
Machine ID 19192

Badi  
05/3/2024  
RE

05/3/24  
RE

05/03/24




4.2251

0.19205

-3.841  
100

Name of Customer: M/S Ram Sagar Rai And Co., Machine no: 19192, Road: T02 - Belamegh, Date: 05-03-24, Section No: 05, Equation:  $Y=0.889X+355$



*[Signature]*  
5/9/2024

*[Signature]*  
5/3/24  
AE

*[Signature]*  
05/03/24

name of the work: T02 - Belamegh

| Date       | Time     | Test No | Distance (meter) | Total Distance (meter) | BUMP (cm) | Speed (km/hr) | UI (mm/km)   | Corrected UI (mm/km) | IRI  | Status | Latitude | Direction | Longitude | Direction | Remarks |
|------------|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 05-03-2024 | 10:20:57 | 5       | 100              | 100                    | 25.0 cm   | 13.7 km/hr    | 2500.0 mm/km | 2577.5               | 3.52 | Good   | 25.72434 | N         | 85.771791 | 1         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:20:17 | 5       | 100              | 200                    | 26.0 cm   | 14.3 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.63 | Good   | 25.72368 | N         | 85.772098 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:21:11 | 5       | 100              | 300                    | 24.0 cm   | 12.6 km/hr    | 2400.0 mm/km | 2488.6               | 3.41 | Good   | 25.72316 | N         | 85.772762 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:21:41 | 5       | 100              | 400                    | 23.0 cm   | 10.5 km/hr    | 2300.0 mm/km | 2399.7               | 3.3  | Good   | 25.72238 | N         | 85.773828 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:22:32 | 5       | 100              | 500                    | 25.0 cm   | 11.8 km/hr    | 2500.0 mm/km | 2577.5               | 3.52 | Good   | 25.72222 | N         | 85.774554 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:23:11 | 5       | 100              | 600                    | 26.0 cm   | 10.5 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.63 | Good   | 25.72222 | N         | 85.775273 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:23:42 | 5       | 100              | 700                    | 22.0 cm   | 14.3 km/hr    | 2200.0 mm/km | 2310.8               | 3.19 | Good   | 25.72222 | N         | 85.776508 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:24:25 | 5       | 100              | 800                    | 24.0 cm   | 11.4 km/hr    | 2400.0 mm/km | 2488.6               | 3.41 | Good   | 25.72126 | N         | 85.777831 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:24:54 | 5       | 100              | 900                    | 27.0 cm   | 10.5 km/hr    | 2700.0 mm/km | 2755.3               | 3.73 | Good   | 25.72059 | N         | 85.77811  | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:25:10 | 5       | 100              | 1000                   | 26.0 cm   | 13.5 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.63 | Good   | 25.72048 | N         | 85.779204 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:25:41 | 5       | 100              | 1100                   | 25.0 cm   | 12.8 km/hr    | 2500.0 mm/km | 2577.5               | 3.52 | Good   | 25.7201  | N         | 85.780658 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:26:15 | 5       | 100              | 1200                   | 28.0 cm   | 16.5 km/hr    | 2800.0 mm/km | 2844.2               | 3.84 | Good   | 25.71997 | N         | 85.781161 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 10:26:42 | 5       | 100              | 1300                   | 26.0 cm   | 14.5 km/hr    | 2600.0 mm/km | 2666.4               | 3.63 | Good   |          | N         | 85.781163 | E         | Normal  |
|            |          |         |                  | 1400                   |           |               |              |                      |      |        |          |           |           |           |         |

*[Signature]*

*[Signature]*  
5/3/24  
AE

*[Signature]*  
05/03/24

IRI Value  
Machine ID

3525  
19192

4.2251

Name of Customer: M/S Ram Sagar Rai And Co, Machine no: 19192, Road: X-Road to L043 - Paroria 1.28 km, 23SBD, Date: 05-03-24, Section No: 06, Equation:  $Y=0.889X+355$

0.19205

-3.841  
1001050  
Distance\*1000 m

2000

  
(5/3) AE  
05/03/24



Name of the work: X-Road to L043 - Paroria 1.28 km, 23SBD

| Date       | Time     | Test No | Distance (meter) | Total Distance (meter) | BUMP (cm) | Speed (km/hr) | UI (mm/Km)   | Corrected UI (mm/Km) | IRI   | Status | Latitude | Direction | Longitude | Direction | Remarks |
|------------|----------|---------|------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 05-03-2024 | 11:07:32 | 6       | 100              | 100                    | 24.0 cm   | 11.7 Km/Hr    | 2400.0 mm/Km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.71964 | N         | 85.760428 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:07:41 | 6       | 100              | 200                    | 26.0 cm   | 14.2 Km/Hr    | 2600.0 mm/Km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.71971 | N         | 85.759322 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:08:03 | 6       | 100              | 300                    | 25.0 cm   | 16.0 Km/Hr    | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.72009 | N         | 85.758448 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:08:21 | 6       | 100              | 400                    | 23.0 cm   | 14.4 Km/Hr    | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.72161 | N         | 85.757179 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:09:39 | 6       | 100              | 500                    | 26.0 cm   | 16.6 Km/Hr    | 2600.0 mm/Km | 2666.4               | 3.626 | Good   | 25.72209 | N         | 85.756588 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:09:54 | 6       | 100              | 600                    | 25.0 cm   | 14.3 Km/Hr    | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.72236 | N         | 85.757129 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:10:12 | 6       | 100              | 700                    | 28.0 cm   | 15.8 Km/Hr    | 2800.0 mm/Km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.72329 | N         | 85.757833 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:10:32 | 6       | 100              | 800                    | 24.0 cm   | 17.4 Km/Hr    | 2400.0 mm/Km | 2488.6               | 3.41  | Good   | 25.72377 | N         | 85.758315 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:11:19 | 6       | 100              | 900                    | 27.0 cm   | 21.1 Km/Hr    | 2700.0 mm/Km | 2755.3               | 3.734 | Good   | 25.72427 | N         | 85.758655 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:11:56 | 6       | 100              | 1000                   | 23.0 cm   | 17.9 Km/Hr    | 2300.0 mm/Km | 2399.7               | 3.301 | Good   | 25.72433 | N         | 85.759054 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:12:25 | 6       | 100              | 1100                   | 28.0 cm   | 14.2 Km/Hr    | 2800.0 mm/Km | 2844.2               | 3.841 | Good   | 25.72475 | N         | 85.759338 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:12:51 | 6       | 100              | 1200                   | 25.0 cm   | 11.3 Km/Hr    | 2500.0 mm/Km | 2577.5               | 3.518 | Good   | 25.72544 | N         | 85.760122 | E         | Normal  |
| 05-03-2024 | 11:13:11 | 6       | 100              | 1300                   | 22.0 cm   | 11.3 Km/Hr    | 2200.0 mm/Km | 2310.8               | 3.191 | Good   | 25.72581 | N         | 85.760157 | E         | Normal  |

IRI Value 3526  
Machine ID 19192


*[Signature]*

*[Signature]*


*[Signature]*  
05/03/24

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                        | अभ्युक्ति                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुरत पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                               | L075-T04 to Chhatwari Tola (VR75) का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                        |
| 2       | कराये गये कार्यो के सभी अवयवो के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | L075-T04 to Chhatwari Tola (VR75) का कराये गये कार्यो के सभी अवयवो के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन



सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन



कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | T05 Yogi Chock To Kushwaha Tola का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण – पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | T05 Yogi Chock To Kushwaha Tola का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |

*05/03/2024*

कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

*05/03/24*

सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


*05/03/24*

कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय




**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | TO 1 To BANDHRA का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | TO 1 To BANDHRA का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |

  
5/3/24

कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन

  
5/3/24

सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन

  
05/03/24


कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | X-road to L039 - Prem Barhanda का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | X-road to L039 - Prem Barhanda का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

  
 25/3/24


सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

  
 05/03/24


कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | NH - Janakpur का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | NH - Janakpur का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय




**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | X-Road to L068 - Bhagwanpur Deshua का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | X-Road to L068 - Bhagwanpur Deshua का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | T02 - Pachpaika का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | T02 - Pachpaika का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर




सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | L070-L023 to Bastri tola (VR70) का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण – पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | L070-L023 to Bastri tola (VR70) का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर



सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर




कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय




**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | L677-L023 to Khudpura (VR77) का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण – पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | L677-L023 to Khudpura (VR77) का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

  
 कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

  
 सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**


| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | L026 Rewari High school To Suryatara का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण – पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | L026 Rewari High school To Suryatara का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |



कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर




सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर




कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | X-Road to L043 - Paroria का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | X-Road to L043 - Paroria का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |


  
 कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


  
 सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | T02 - Belamegh का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | T02 - Belamegh का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |

  
 कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


  
 सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर


  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय



**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
 प्रतिवेदन

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | T05 - Chak Sirai का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | T05 - Chak Sirai का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |

  
 कनीय अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

  
 सहायक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय**  
**प्रतिवेदन**

| क्र०सं० | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                          | अभ्युक्ति                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                                                                                                                                | L075-T04 to Chhatwari Tola (VR75) का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।                                                          |
| 2       | कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय। | L075-T04 to Chhatwari Tola (VR75) का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है। |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |

*Bodri*  
05/3/2024  
कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

*[Signature]*  
05/3/24  
सहायक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, उजियारपुर

*[Signature]*  
05/03/24  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय