

MMJBY:: િમિજાન લાલગાદ દે લકિલ
િમી દક લલ નિમિલ કામ

Measurement Book

Schedule XLV-Form No. 134

કાર્યપાલક અમિયંતા

ગ્રામીણ કાર્ય વિભાગ

કાર્ય પ્રમંચન નરકટિગાંચ

DIVISION

પત્રવલિયા

SUB-DIVISION

M.B.N. 1215/2020-21

23/20-21

Actual Completed - 18.5.2011

for restoration of rain			
cuts with soil			

making up beams				
shoulder across soil-				
2 x 9 x	6.60	x 0.30 =	95.04	
2 x 8 x	5.80	x 0.90 =	83.52	
2 x 6 x	4.90	x 0.85 =	49.78	
2 x 7 x	5.90	x 0.95 =	78.42	
2 x 6 x	5.35	x 0.85 =	48.15	
2 x 8 x	4.20	x 0.60 =	40.32	

net: 395.48

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
3) Repair of pit holes - do -					
3 x 4.60 x 0.60 =					8.28
4 x 2.80 x 0.65 =					7.28
5 x 3.10 x 0.70 =					10.85
1 x 8.50 x 0.75 =					6.38
8 x 4.90 x 0.90 =					26.46
2 x 4.45 x 0.50 =					4.45
				Total =	63.70 m ²
4) Poth repair over bituminous surface					
3 x 4.60 x 0.60 =					8.28
4 x 2.80 x 0.65 =					7.28
5 x 3.10 x 0.70 =					10.85
1 x 8.50 x 0.75 =					6.38
4 x 4.90 x 0.90 =					26.46
2 x 4.45 x 0.50 =					4.45
				Total =	63.70 m ²
5) Paint of roof sign - do -					0.570 km
6) Paint of roof 8 km stone -					1.190 km
7) Binding of boundary of road - do -					0.2 km
8) Mowing of grass weeds - do -					
2 x 4 x 30.00 x 1.10 =					264.0
2 x 6 x 25.00 x 0.80 =					240.0
2 x 8 x 20.00 x 0.60 =					192.0
2 x 8 x 15.00 x 0.55 =					204.0
				Total =	900.0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
i) main of road					
by road side -					70 nos
ii) Pls & applying hoo					
100% water based					
2 x 7 x 30.0 x 0.10 =					42.0
2 x 1 x 10.0 x 0.10 =					2.0
					total = 44.0 m ²
iii) bit laying of hot					
applied thermoplastic					
2 x 7 x 30.0 x 0.10 =					42.0
2 x 18 x 30.0 x 0.10 =					108.0
2 x 12 x 30.0 x 0.10 =					72.0
2 x 1 x 20.0 x 0.10 =					4.0
					total = 226.0 m ²

material used				
Earth done -				57.03 m ²
Bitumen 50% -				272 kg
Emulsion A.S.1				32 kg
stone chips -				3.44 m ³
crushed sand -				0.77 m ³
Handwritten notes				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1) Repair of curb					
Restoration of main					
cut with soil -					
52.03 m ² wide page (65)					
at 386.14/m ²				B	22022
2) Point of northern					
slough - do -					
395.48 m ² wide page (65)					
at 57.56/m ²				B	22764
3) Repair of pit					
holes - do -					
63.70 m ² wide page (66)					
at 399.89/m ²				B	25473
4) Patch repair over					
bituminous surface					
63.70 m ² wide page (66)					
at 297.77/m ²				B	18968
5) Point of road					
sign - do -					
0.570 km ² wide page (66)					
at 1077.81/km ²				B	614
6) Point of road					
8 km stone					
1130 km wide page (66)					
at 702.29/km ²				B	794
7) to line of branches					
of trees -					
02 m ² wide page (66)					
at 109.74/m ²				B	219
8) Point of road by					
road side					
90 m ² wide Continguation (67)					
at 574.05/m ²				B	51665

[illegible]