

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम : BRAJ KISHORE PRASAD, EE, ~~RATAULI~~ ^{SHERGHATI}
2. योजना का नाम : MANJHAWA NARHAT PATH TO MANIKPUR
3. पैकेज सं० : —
4. निरीक्षण की तिथि : 14/11/24
5. पथ की लम्बाई :
6. कार्य प्रमंडल का नाम : RATAULI
7. प्रखण्ड का नाम : NARHAT
8. योजना का कार्य (पूर्ण/अपूर्ण) : COMPLETE
9. पथ अनुरक्षण अवधि में है : YES
10. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई : 0.085 Km
11. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य की विवरणी (ल० x चौ० x ग०) : 85m x 3.635m x 1.90m (Soil filling)
85 x 3.635 x 0.90m (Brick Bat)
12. Temporary restoration में किस किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है उसका विवरणी : SAND BAG, SOIL, BRICK BAT

13. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य

The work has been found Satisfactory.

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

30/11/24
EXECUTIVE ENGINEER
हस्ताक्षर R.W.D. Works Division, Sherghati