


स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन


विभागीय पत्रांक-मु०अ०-८ (अनु० एवं उन्नयन) FDR-03.01.2024, 106 दिनांक-05.11.2024 में दिये गए निर्देश के आलोक में दिनांक-25.11.2024 एवं 27.11.2024 को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तेबड़ा अन्तर्गत वर्ष-2024-25 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त निम्नांकित पथों एवं पहुँच पथ का अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य का स्थल निरीक्षण क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ किया गया एवं कार्य का प्राथमिक स्थल के अनुरूप पाया गया, किये गये कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ का क्षतिग्रस्त पथों का मोटेरेवेल है।

Sl No.	Block	Name of Road/Bridge	Length (in Km)
1	Bachhwara	Chamtha Chkdi Harpathouse Of Maheshwar Rai to Chakki Road.	0.05
2	Bachhwara	MRL-13 - Chamtha Bajitpur old Bridge to Chiraiyan tola.	0.11
3	Bachhwara	T04 Kali Mandir to Bisanpur.	0.25
4	Bachhwara	T04 to Dadopur Bridge.	0.07
5	Bachhwara	NH JHAMATIA GHAT - GOPALPUR.	2.00
6	Bachhwara	T04 to Chamtha Chakki.	0.34
7	Bachhwara	Pmgsyroad to Bandhpar Chamtha Tola.	0.15
8	Bachhwara	Shivjatan Rai to Lanka Tol.	0.512
9	Bachhwara	T04 To Gauspur Bhagwanpur Diyara.	0.43
10	Bachhwara	X Road - Chan Barikthut C. Ghat.	0.022


 27/11/24
 कनीय अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रशाखा, रघुवाड़ा।


 27/11/24
 सहायक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य अवर प्रमण्डल, जयवाड़ा।


 27/11/24
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमण्डल, तेबड़ा।


 27.11.2024
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमण्डल, तेबड़ा।