


बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:— विद्याभूषण कुमार
- 2 निरीक्षण की तिथि:— 27-11-24
- 3 पथ का नाम:— Devka Ghat to Katchahi Sima
- 4 पथ की लंबाई:— 2.99 KM
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:— सहरसा
- 6 प्रखंड का नाम:— नौहट्टा
- 7 पथ की स्थिति:— खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:— हाँ
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:— 129.9 m
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:— 265.19 m³
(लंबाई x चौड़ाई x गहराई) (129.90 * 28.75 * 4.95)
कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या— पर अंकित
मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 265.19 m³

- 11 Temporary Restoration में किस-किस
सामागियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी :- Brick Bats

- 12 अभ्युक्ति:— संतोषप्रद


निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, खगड़िया।