

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- विद्याभूषण कुमार
- 2 निरीक्षण की तिथि:- 28-11-24
- 3 पथ का नाम:- Supouli Kosi Bandh Pool to Balan Bandh
- 4 पथ की लंबाई:- 3.81 KM
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सहरसा
- 6 प्रखंड का नाम:- नौहहा महिरी
- 7 पथ की स्थिति:- खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 482.4 m
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:- 2225.98 m<sup>3</sup>  
(लंबाई x चौड़ाई x गहराई) (482.40 x 130.39 x 43.10) m<sup>3</sup>

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- पर अंकित  
मापी को सही पाया गया।


Brick Bats- 2225.98 m<sup>3</sup>

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats

12 अभ्युक्ति:- संतोषप्रद

  
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यप्रमंडल, खगड़िया।