

GAISH) अनोतना आ गामाप्रवृत्तं मेऽऽनन्दं
ममराहि-राजसालां अमरस्य निमाता ऊवं पान्य
वर्षादिदत्त-रत्नावकाशं ।

Schedule XLV-Form No. 134

राजसाला मापन संख्या-४२.5BD/२०।६-१९

राजसाला मापन संख्या-१५०.५५.३०७/

DIVISION

कार्यप्रारंभ करने की तिथि-११.१२.२०।६

आयुष्या अरंभ की तिथि-१०.१३.२०।९

संयोजक-चंद्रम कुमार सिंह SUB-DIVISION

Measurement Book

मापन-सूची संख्या-६३५/२०।६-१९.

2nd year maintenance bill

44

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work :- Maintenance of road from 8035 to Mapahi Chakla					
Agency :- Chandan Kumar Singh					
App no :- 82 SB D/G.T.S.N.V./2018-19					
Date of Start :- 11/12/2018					
Date of Completion :- 10/12/2019					
Actual date of Completion :- 30/11/2020					
Details of Measurements					

- (1). Restoration of rain cuts with soil, moorum filled or a mixture of these as per T/S

$$2 \times 25.00 \text{m} \times 1.125 \text{m} \times 0.30 \text{m} = 16.875 \text{m}^3$$

$$2 \times 30.00 \text{m} \times 1.25 \text{m} \times 0.30 \text{m} = 22.50 \text{m}^3$$

$$2 \times 20.00 \text{m} \times 1.125 \text{m} \times 0.30 \text{m} = 13.50 \text{m}^3$$

$$2 \times 25.00 \text{m} \times 1.125 \text{m} \times 0.30 \text{m} = 16.875 \text{m}^3$$

$$\text{Total} = 81.00 \text{m}^3$$

- (2). Maintenance of barthou Shoulder (filling with fresh collected soil) as per T/S

Continuation

Continuation